



BOSCH

GTS 254 Professional

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 72J (2022.04) DOC / 64



1 609 92A 72J






en Original instructions
ru Оригинальное руководство по эксплуатации
ar دليل التشغيل الأصلي
he הוראות הפעלה מקוריות



Table Saw
Настольная дисковая пила
منشار منضدة ة دائري
מisor שולחן










English	Page 13
Русский.....	Страница 24
عربى.....	الصفحة 40
עברית.....	עמוד 53













a1**a2**





a3**b**













10 |







English

Safety instructions

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inatten-

tion while operating power tools may result in serious personal injury.

▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

▶ **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

▶ **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

▶ **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

▶ **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

▶ **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

▶ **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

▶ **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- ▶ **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Service

- ▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety instructions for table saws

Guarding related warnings

- ▶ **Keep guards in place. Guards must be in working order and be properly mounted.** A guard that is loose, damaged, or is not functioning correctly must be repaired or replaced.
- ▶ **Always use saw blade guard, riving knife and anti-kickback device for every through-cutting operation.** For through-cutting operations where the saw blade cuts completely through the thickness of the workpiece, the guard and other safety devices help reduce the risk of injury.
- ▶ **Immediately reattach the guarding system after completing an operation (such as rabbeting) which requires removal of the guard, riving knife and/or anti-kickback device.** The guard, riving knife and anti-kickback device help to reduce the risk of injury.
- ▶ **Make sure the saw blade is not contacting the guard, riving knife or the workpiece before the switch is turned on.** Inadvertent contact of these items with the saw blade could cause a hazardous condition.
- ▶ **Adjust the riving knife as described in this instruction manual.** Incorrect spacing, positioning and alignment can make the riving knife ineffective in reducing the likelihood of kickback.
- ▶ **For the riving knife and anti-kickback device to work, they must be engaged in the workpiece.** The riving knife and anti-kickback device are ineffective when cutting workpieces that are too short to be engaged with the riving knife and anti-kickback device. Under these conditions a kickback cannot be prevented by the riving knife and anti-kickback device.
- ▶ **Use the appropriate saw blade for the riving knife.** For the riving knife to function properly, the saw blade diameter must match the appropriate riving knife and the body of the saw blade must be thinner than the thickness of the riving knife and the cutting width of the saw blade must be wider than the thickness of the riving knife.

Cutting procedures warnings

- ▶ **DANGER: Never place your fingers or hands in the vicinity or in line with the saw blade.** A moment of inattention or a slip could direct your hand towards the saw blade and result in serious personal injury.
- ▶ **Feed the workpiece into the saw blade only against the direction of rotation.** Feeding the workpiece in the same direction that the saw blade is rotating above the table may result in the workpiece, and your hand, being pulled into the saw blade.
- ▶ **Never use the mitre gauge to feed the workpiece when ripping and do not use the rip fence as a length stop when cross cutting with the mitre gauge.** Guiding the workpiece with the rip fence and the mitre gauge at the same time increases the likelihood of saw blade binding and kickback.
- ▶ **When ripping, always apply the workpiece feeding force between the fence and the saw blade. Use a push stick when the distance between the fence and the saw blade is less than 150mm, and use a push block when this distance is less than 50 mm.** "Work helping" devices will keep your hand at a safe distance from the saw blade.
- ▶ **Use only the push stick provided by the manufacturer or constructed in accordance with the instructions.** This push stick provides sufficient distance of the hand from the saw blade.
- ▶ **Never use a damaged or cut push stick.** A damaged push stick may break causing your hand to slip into the saw blade.
- ▶ **Do not perform any operation "freehand". Always use either the rip fence or the mitre gauge to position and guide the workpiece.** "Freehand" means using your hands to support or guide the workpiece, in lieu of a rip fence or mitre gauge. Freehand sawing leads to misalignment, binding and kickback.
- ▶ **Never reach around or over a rotating saw blade.** Reaching for a workpiece may lead to accidental contact with the moving saw blade.
- ▶ **Provide auxiliary workpiece support to the rear and/or sides of the saw table for long and/or wide workpieces to keep them level.** A long and/or wide workpiece has a tendency to pivot on the table's edge, causing loss of control, saw blade binding and kickback.
- ▶ **Feed workpiece at an even pace. Do not bend or twist the workpiece. If jamming occurs, turn the tool off immediately, unplug the tool then clear the jam.** Jamming the saw blade by the workpiece can cause kickback or stall the motor.
- ▶ **Do not remove pieces of cut-off material while the saw is running.** The material may become trapped between the fence or inside the saw blade guard and the saw blade pulling your fingers into the saw blade. Turn the saw off and wait until the saw blade stops before removing material.

- ▶ **Use an auxiliary fence in contact with the table top when ripping workpieces less than 2 mm thick.** A thin workpiece may wedge under the rip fence and create a kickback.

Kickback causes and related warnings

Kickback is a sudden reaction of the workpiece due to a pinched, jammed saw blade or misaligned line of cut in the workpiece with respect to the saw blade or when a part of the workpiece binds between the saw blade and the rip fence or other fixed object.

Most frequently during kickback, the workpiece is lifted from the table by the rear portion of the saw blade and is propelled towards the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- ▶ **Never stand directly in line with the saw blade. Always position your body on the same side of the saw blade as the fence.** Kickback may propel the workpiece at high velocity towards anyone standing in front and in line with the saw blade.
- ▶ **Never reach over or in back of the saw blade to pull or to support the workpiece.** Accidental contact with the saw blade may occur or kickback may drag your fingers into the saw blade.
- ▶ **Never hold and press the workpiece that is being cut off against the rotating saw blade.** Pressing the workpiece being cut off against the saw blade will create a binding condition and kickback.
- ▶ **Align the fence to be parallel with the saw blade.** A misaligned fence will pinch the workpiece against the saw blade and create kickback.
- ▶ **Use a featherboard to guide the workpiece against the table and fence when making non-through cuts such as rabbeting.** A featherboard helps to control the workpiece in the event of a kickback.
- ▶ **Support large panels to minimise the risk of saw blade pinching and kickback.** Large panels tend to sag under their own weight. Support(s) must be placed under all portions of the panel overhanging the table top.
- ▶ **Use extra caution when cutting a workpiece that is twisted, knotted, warped or does not have a straight edge to guide it with a mitre gauge or along the fence.** A warped, knotted, or twisted workpiece is unstable and causes misalignment of the kerf with the saw blade, binding and kickback.
- ▶ **Never cut more than one workpiece, stacked vertically or horizontally.** The saw blade could pick up one or more pieces and cause kickback.
- ▶ **When restarting the saw with the saw blade in the workpiece, centre the saw blade in the kerf so that the saw teeth are not engaged in the material.** If the saw blade binds, it may lift up the workpiece and cause kickback when the saw is restarted.
- ▶ **Keep saw blades clean, sharp, and with sufficient set. Never use warped saw blades or saw blades with**

cracked or broken teeth. Sharp and properly set saw blades minimise binding, stalling and kickback.

Table saw operating procedure warnings

- ▶ **Turn off the table saw and disconnect the power cord when removing the table insert, changing the saw blade or making adjustments to the riving knife, anti-kickback device or saw blade guard, and when the machine is left unattended.** Precautionary measures will avoid accidents.
- ▶ **Never leave the table saw running unattended. Turn it off and don't leave the tool until it comes to a complete stop.** An unattended running saw is an uncontrolled hazard.
- ▶ **Locate the table saw in a well-lit and level area where you can maintain good footing and balance. It should be installed in an area that provides enough room to easily handle the size of your workpiece.** Cramped, dark areas, and uneven slippery floors invite accidents.
- ▶ **Frequently clean and remove sawdust from under the saw table and/or the dust collection device.** Accumulated sawdust is combustible and may self-ignite.
- ▶ **The table saw must be secured.** A table saw that is not properly secured may move or tip over.
- ▶ **Remove tools, wood scraps, etc. from the table before the table saw is turned on.** Distraction or a potential jam can be dangerous.
- ▶ **Always use saw blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes.** Saw blades that do not match the mounting hardware of the saw will run off-centre, causing loss of control.
- ▶ **Never use damaged or incorrect saw blade mounting means such as flanges, saw blade washers, bolts or nuts.** These mounting means were specially designed for your saw, for safe operation and optimum performance.
- ▶ **Never stand on the table saw, do not use it as a stepping stool.** Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is accidentally contacted.
- ▶ **Make sure that the saw blade is installed to rotate in the proper direction. Do not use grinding wheels, wire brushes, or abrasive wheels on a table saw.** Improper saw blade installation or use of accessories not recommended may cause serious injury.

Additional safety warnings

- ▶ **When mounting the saw blade, wear protective gloves.** This poses a risk of injury.
- ▶ **Do not use HSS saw blades.** Such saw blades can easily break.
- ▶ **Only use saw blades that match the specifications given in this operating manual and that are tested and marked in accordance with EN 847-1**
- ▶ **Never use the tool without the table insert. Replace table insert if defective.** Without flawless table inserts, injuries are possible from the saw blade.

- **Keep your work area clean.** Material mixtures are particularly hazardous. Light metal dust may catch fire or explode.
- **Choose the saw blade suited to the material you want to work on.**
- **Only use saw blades that are recommended by the power tool manufacturer and are suitable for using on the material you want to saw.**
- **Only advance the workpiece towards the saw blade when it is running.** Otherwise there is a risk of kickback occurring if the saw blade catches in the workpiece.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362). If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug. The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

Symbols

The following symbols may be important for the operation of your power tool. Please take note of these symbols and their meaning. Correctly interpreting the symbols will help you to operate the power tool more effectively and safely.

Symbols and their meaning



Keep hands away from the cutting area while the power tool is running. Contact with the saw blade can lead to injuries.




Wear safety goggles.



Wear hearing protection. Exposure to noise can cause hearing loss.




Wear a dust mask.

 Observe the dimensions of the saw blade. The hole diameter must match the tool spindle without play. If it is necessary to use reducers, ensure that the dimensions of the reducer are suitable for the base blade thickness and the saw blade hole diameter, as well as the tool spindle diameter. Wherever possible, use

Symbols and their meaning

the reducers provided with the saw blade.

The saw blade diameter must match the information specified on the symbol.



a The saw blade must be no more than 254 mm in diameter.

b The riving knife is 2 mm thick.


c The direction arrow of the teeth (direction of the arrow on the saw blade) must match the direction of the arrow on the riving knife.

d When changing the saw blade, make sure that the cutting width is no smaller than 2.4 mm and the base blade thickness is no larger than 1.8 mm. Otherwise, there is a risk that the riving knife will hook into the workpiece.



The riving knife is 2 mm thick.

The maximum possible workpiece height is 80 mm.




Left-hand side:

Indicates the direction of rotation of the crank for lowering (**transport position**) and raising (**work position**) the saw blade.



Right-hand side:

Indicates the position of the locking lever for securing the saw blade and setting the bevel angle (saw blade can be swivelled).



Oil the power tool as necessary at the points indicated.



Protection class II power tools are strengthened or double-insulated.



The CE mark provides confirmation from the manufacturer that the power tool complies with the applicable EU Directives.

Product Description and Specifications

Read all the safety and general instructions. Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

Intended use

The power tool is a stationary machine for cutting in a straight line with and against the grain in hardwood, softwood, chipboard and fibreboard. Mitre angles of -30° to $+30^\circ$ as well as bevel angles of 0° to 45° are possible. It is also possible to saw aluminium profiles and plastic using the appropriate saw blades.

Product features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

- (1) Scale for spacing between saw blade and parallel guide
- (2) Scale for spacing between saw blade and parallel guide when the saw table is pulled out
- (3) Angle guide
- (4) Saw table
- (5) Guide groove for angle guide
- (6) Protective cover
- (7) Anti-kickback pawls
- (8) Table insert
- (9) Parallel guide
- (10) Saw table expansion
- (11) Recessed handles
- (12) Parallel guide storage compartment
- (13) Tilt protector
- (14) Base unit
- (15) Push stick
- (16) Locking lever for setting the bevel angle
- (17) Crank for raising and lowering the saw blade
- (18) Hand wheel
- (19) Safety flap for the on/off switch
- (20) Saw table expansion clamping handle
- (21) Push stick storage compartment
- (22) Stop for 45° bevel angle
- (23) Scale for bevel angle
- (24) Stop for 0° bevel angle
- (25) On button
- (26) Restart button
- (27) Riving knife
- (28) Saw blade
- (29) Angle guide storage compartment
- (30) Cable holder
- (31) Mounting holes on base unit
- (32) Mounting holes
- (33) Tool/anti-kickback pawls storage compartment
- (34) Dust extraction adapter
- (35) Ring spanner (10 mm; 13 mm)
- (36) Hook spanner/open-ended spanner (10 mm)
- (37) "Base unit" fastening set
- (38) "Tilt protector" fastening set
- (39) "Power tool" fastening set
- (40) Riving knife bolt
- (41) Recesses for table insert
- (42) Anti-kickback pawls push button
- (43) Clamping handle for parallel guide
- (44) V guide for parallel guide
- (45) V guide groove on the saw table for the parallel guide
- (46) Guide groove for parallel guide
- (47) Additional parallel guide
- (48) "Additional parallel guide" fastening set
- (49) Guide rail for angle guide
- (50) Profile rail
- (51) Profile rail wing nut
- (52) Lower saw blade cover
- (53) Fastening screws for lower saw blade cover
- (54) Table insert gripping hole
- (55) Clamping flange
- (56) Saw blade hexagon screw
- (57) Washer
- (58) Mounting flange
- (59) Angle indicator (vertical)
- (60) Locking knob for all mitre angles
- (61) Angle indicator on the angle guide
- (62) Magnifying glass
- (63) Saw table spacing indicator
- (64) Cross-head screw for setting the 0° stop
- (65) Screw for bevel angle indicator
- (66) Cross-head screw for setting the 45° stop
- (67) Hex socket screws (5 mm) on the front for adjusting the parallelism of the saw blade
- (68) Hex socket screws (5 mm) on the rear for adjusting the parallelism of the saw blade
- (69) Screw for saw table spacing indicator
- (70) Hex socket screws (5 mm) for adjusting the parallelism of the parallel guide
- (71) Screw for parallel guide spacing indicator

Technical data

Table saw	GTS 254	
Article number	3 601 M45 0..	
Rated power input	W	1800
No-load speed	min ⁻¹	4300
Starting current limitation		●

Table saw	GTS 254	
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	24.4
Protection class		<input checked="" type="checkbox"/> / II
Dimensions (including detachable parts of the tool)		
Width x depth x height	mm	690 x 620 x 100 0

Dimensions of suitable saw blades

Saw blade diameter	mm	254
Base blade thickness	mm	< 1.8
Min. tooth thickness/offset	mm	> 2.4
Hole diameter	mm	30

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

Maximum workpiece dimensions: (see "Maximum workpiece dimensions", page 22)

Assembly

- **Avoid starting the power tool unintentionally. The mains plug must not be connected to the power supply during assembly or when carrying out any kind of work on the power tool.**

Items included

Check to ensure that all the parts listed below have been supplied before using the power tool for the first time:

- Table saw with mounted saw blade (28)
- "Power tool" fastening set (39) (8 fastening screws, 8 washers)
- Base unit (14)
- "Base unit" fastening set (37) (16 fastening screws, 16 washers, 16 securing rings, 16 nuts)
- Tilt protector (13)
- "Tilt protector" fastening set (38) (4 fastening screws, 8 washers, 4 securing rings, 4 nuts)
- Angle guide (3)
- Profile rail (50)
- "Profile rail" wing nut (51)
- Parallel guide (9)
- Additional parallel guide (47)
- "Additional parallel guide" fastening set (48) (2 fastening screws, 2 wing nuts)
- Riving knife (27) with protective cover (6) fitted
- Anti-kickback pawls (7)
- Ring spanner (35)
- Hook spanner/open-ended spanner (36)
- Push stick (15)
- Table insert (8)

Note: Check the power tool for possible damage. Before continuing to use the power tool, carefully check that all protective devices or slightly damaged parts are working

perfectly and according to specifications. Check that the moving parts are working perfectly and without jamming; check whether any parts are damaged. All parts must be fitted correctly and all the conditions necessary to ensure smooth operation must be met.

If the protective devices or any parts become damaged, you must have them properly repaired or replaced by an authorised service centre.

Stationary or flexible mounting

- **To ensure safe handling, the power tool must be mounted on a flat, stable work surface (e.g. work bench) before use.**

Assembly with base unit and tilt protector (see figures a1-a3)

For assembly, use the "base unit" (37), "tilt protector" (38) and "power tool" (39) fastening sets

- Screw the base unit (14) together. Tighten the screws firmly.
- Screw the tilt protector (13) to the base unit.
- Place the power tool on the base unit so that the tilt protector points to the rear.
- Attach the power tool to the base unit. For this, use the lateral holes (31) of the power tool as well as the holes in the base unit.

Assembly without base unit (see figure b)

- Use a suitable screwed connection to secure the power tool to the work surface. The holes (32) are used for this purpose.

Fitting individual components

- Carefully remove all parts included in the delivery from their packaging.
- Remove all packing material from the power tool and the accessories provided.
- Make sure that you remove the packaging material beneath the motor block.

The following parts of the tool are attached directly to the housing: Anti-kickback pawls (7), ring spanner (35), hook spanner/open-ended spanner (36), angle guide (3), parallel guide (9), additional parallel guide (47) with fastening set (48), protective cover (6), push stick (15), saw blade (28).

- If you require one of these parts, remove it carefully from its storage location.

Fitting the Riving Knife (see figures c)

Note: If necessary, clean all parts to be fitted before you position them.

- Remove the table insert (8) if necessary.
- Turn the crank (17) clockwise as far as possible so that the saw blade (28) is in the highest possible position above the saw table.
- Loosen the bolt (40) using the ring spanner (35).

- Insert the riving knife (27) and push it down as far as possible.
- Re-tighten the bolt (40) using the ring spanner (35).
- Fit the table insert (8).

Fitting the table insert (see figure d)

- Hook the table insert (8) into the rear recesses (41) of the tool chamber.
- Guide the table insert down.
- Press down on the table insert until it engages in the front of the tool chamber.

Fitting the anti-kickback pawls (see figure e)

In the event of a kickback, the anti-kickback pawls (7) prevent the workpiece from being flung towards the operator. The pawls' sharp teeth dig into the surface of the workpiece and hold it back.

- Press the anti-kickback pawls' (7) pushbutton (42) together. This pulls back the guide pin.
- Guide the anti-kickback pawls (7) over the riving knife (27) and release the pushbutton (42).
- Slide the anti-kickback pawls towards the protective cover until the guide pin engages in the rear hole at the top of the riving knife.
- Check that the guide pin is firmly connected to the hole and that the anti-kickback pawls are functioning properly. Carefully lift the anti-kickback pawls. When released, the spring-loaded pawls must go down and touch the table insert.

Fitting the parallel guide (see figure f)

The parallel guide (9) can be positioned on either the left or the right of the saw blade.

- Loosen the clamping handle (43) of the parallel guide (9). This lightens the load on the V guide (44).
- First insert the parallel guide with the V guide into the guide groove (45) of the saw table. Then position the parallel guide in the front guide groove (46) of the saw table. The parallel guide can now be moved freely.
- To secure the parallel guide, push the clamping handle (43) down.

Fitting the additional parallel guide (see figure g)

To saw narrow workpieces and bevel angles, you must fit the additional parallel guide (47) on the parallel guide (9). The additional parallel guide can be fitted on the left or right of the parallel guide (9) as required.

Use the "additional parallel guide" fastening set (48) (two fastening screws, two wing nuts) for fitting the guide.

- Slide the fastening screws through the lateral holes on the parallel guide (9).
- The heads of the screws are used to guide the additional parallel guide.
- Slide the additional parallel guide (47) over the heads of the fastening screws.
- Tighten the screws using the wing nuts.

Fitting the angle guide (see figure h1-h2)

- Push the rail (49) of the angle guide (3) into one of the guide grooves (5) provided in the saw table.

To make it easier to position long workpieces, the angle guide can be extended with the profile rail (50).

- If necessary, fit the profile rail on the angle guide using the wing nuts (51).

Dust/chip extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of wood, minerals and metal can be harmful to human health. Touching or breathing in this dust can trigger allergic reactions and/or cause respiratory illnesses in the user or in people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be machined by specialists.

- Use a dust extraction system that is suitable for the material wherever possible.
- Provide good ventilation at the workplace.
- It is advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in the country of use must be observed.

The dust/chip extraction system can be blocked by dust, chips or fragments of the workpiece.

- Switch the power tool off and pull the mains plug out of the socket.
- Wait until the saw blade has come to a complete stop.
- Determine the cause of the blockage and eliminate it.

► **Avoid dust accumulation at the workplace.** Dust can easily ignite.

► **To prevent the risk of fire when sawing aluminium, empty the chip ejector and do not use chip extraction.**

Emptying the chip ejector (see figure i)

You can open the lower saw blade cover (52) to remove workpiece fragments and large chips.

- Switch the power tool off and pull the mains plug out of the plug socket.
- Wait until the saw blade has come to a complete stop.
- Tilt the power tool sideways.
- Loosen the fastening screws (53) and open the lower saw blade cover (52).
- Remove workpiece fragments and chips.
- Close the lower saw blade cover and screw it back on.
- Bring the power tool into the work position.

External dust extraction (see figure j)

- Firmly insert a suitable dust extraction hose into the dust extraction adapter (34).

The dust extractor must be suitable for the material being worked.

When extracting dry dust that is especially detrimental to health or carcinogenic, use a special dust extractor.

Changing the saw blade (see figures k1–k4)

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.
- When mounting the saw blade, wear protective gloves. This poses a risk of injury.
- Only use saw blades the maximum permitted speed of which is higher than the no-load speed of the power tool.
- Only use saw blades that match the specifications given in this operating manual and that are tested and marked in accordance with EN 847-1
- Only use saw blades that are recommended by the power tool manufacturer and are suitable for use on the material you want to saw. This prevents the saw tooth tips from overheating and the plastic you want to saw from melting.
- Do not use HSS saw blades. Such saw blades can easily break.

Removing the saw blade

- Turn the crank (17) clockwise as far as possible so that the saw blade (28) is in the highest possible position above the saw table.
- Fold the protective cover (6) backwards.
- Lift the table insert (8) by the gripping hole (54) and remove it from the tool chamber.
- Unscrew the hexagon screw (56) anticlockwise with the ring spanner (35) while holding the clamping flange (55) in place with the hook spanner (36).
- Remove the washer (57) and the clamping flange (55).
- Remove the saw blade (28).

Fitting the saw blade

If required, clean all the parts you want to fit before installing them.

- Place the new saw blade on the mounting flange (58) of the tool spindle.

Note: Use sufficiently large saw blades. The radial clearance between the saw blade and the riving knife must not exceed 3–8 mm (max.).

- When fitting the saw blade, make sure that the cutting direction of the teeth (arrow direction on the saw blade) matches the direction of the arrow on the protective cover.
- Fit the clamping flange (55), the washer (57) and the hexagon screw (56).
- Tighten the hexagon screw (56) clockwise with the ring spanner (35) while holding the clamping flange in place with the hook spanner (36).
- Reinsert the table insert (8).
- Fold the protective cover (6) forwards.

Operation

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.

Transport position and work position of the saw blade

Transport position

- Remove the protective cover (6), remove the table insert (8) and place the riving knife (27) in the bottom position. Reinsert the table insert (8).
- Turn the crank (17) anticlockwise until the teeth of the saw blade (28) lie below the saw table (4).
- Push the saw table expansion (10) in fully. Push the clamping handle (20) down. This fixes the saw table expansion in place.

Work position

- Position the riving knife (27) in the top position directly over the centre of the saw blade, insert the table insert (8) and fit the protective cover (6).
- Turn the crank (17) clockwise until the top teeth of the saw blade (28) are approx. 3–6 mm above the work-piece.

Setting mitre and bevel angles

To ensure precise cuts, the basic settings of the power tool must be checked and adjusted as necessary after intensive use.

Setting Bevel Angles (saw blade) (see figure A)

The bevel angle can be set between 0° and 45°.

- Loosen the locking lever (16) by turning it anticlockwise.
- Note:** When the locking lever is fully loosened, gravity causes the saw blade to tilt into a position that corresponds to approximately 30°.
- Pull or push the hand wheel (18) along the slotted link until the angle indicator (59) shows the required bevel angle.
- Hold the hand wheel in this position and retighten the locking lever (16).

For quick and precise setting of the standard bevel angles of 0° and 45°, there are pre-set stops ((24)),((22)).

Setting mitre angles (angle guide) (see figure B)

The mitre angle can be set between 30° (left-hand side) and 30° (right-hand side).

- Loosen the locking knob (60) if it is tightened.
- Turn the angle guide until the angle indicator (61) shows the required mitre angle.
- Retighten the locking knob (60).

Extending the saw table

The free end of long and heavy workpieces must have something placed underneath it or be supported.

Saw table expansion (see figure C)

The saw table expansion (10) increases the width of the saw table (4) on the right to a maximum of 950 mm.

- Pull the clamping handle (20) for the saw table expansion all the way up.

- Pull out the saw table expansion (10) to the required length.
- Push the clamping handle (20) down. This fixes the saw table expansion in place.

Adjusting the parallel guide

The parallel guide (9) can be positioned on the left or the right of the saw blade. The marking in the magnifying glass (62) indicates the set distance of the parallel guide to the saw blade on the scale (1).

Position the parallel guide on the required side of the saw blade (see "Fitting the parallel guide (see figure f)", page 19).

Adjusting the parallel guide when the saw table is not pulled out

- Loosen the clamping handle (43) of the parallel guide (9). Move the parallel guide until the marking in the magnifying glass (62) indicates the required distance from the saw blade.
When the saw table is not pulled out, the marking on the scale (1) applies.
- To secure it in place, push the clamping handle (43) back down.

Adjusting the parallel guide when the saw table is pulled out (see figure D)

- Position the parallel guide on the right of the saw blade. Move the parallel guide until the marking in the magnifying glass (62) shows (1) 28 cm on the lower scale.
To secure it in place, push the clamping handle (43) back down.
- Pull the clamping handle (20) for the saw table expansion all the way up.
- Pull out the saw table expansion (10) until the spacing indicator (63) shows the required distance from the saw blade on the scale (2).
- Push the clamping handle (20) down.
This fixes the saw table expansion in place.

Adjusting the additional parallel guide (see figure E)

To saw narrow workpieces and bevel angles, you must fit the additional parallel guide (47) on the parallel guide (9). The additional parallel guide can be fitted on the left or right of the parallel guide (9) as required.

When sawing, workpieces can become jammed between the parallel guide and the saw blade, caught in the saw blade as it rises and ejected.

You should therefore set the additional parallel guide so that the end of the guide is between the front tooth of the saw blade and the front edge of the riving knife.

- To do so, loosen all of the fastening set's wing nuts (48) and move the additional parallel guide accordingly.
- Retighten the wing nuts.

Start-up

- **Pay attention to the mains voltage.** The voltage of the power source must match the voltage specified on the rating plate of the power tool.
- **Products that are only sold in AUS and NZ:** Use a residual current device (RCD) with a nominal residual current of 30 mA or less.

Switching on (see figure F1)

- Fold up the safety flap (19).
- To start, press the green "on" button (25).
- Drop the safety flap (19) back down.

Switching off (see figure F2)

- Press the safety flap (19).

Overload protection

The power tool is equipped with an overload protection system. In normal conditions of use, the power tool cannot be overloaded. In the event of overloading, the power tool automatically shuts off the electronics.

Follow these steps to restart the power tool:

- Allow the power tool to cool down for at least ten minutes.
- Press the restart button (26) and then switch the power tool back on.

Power outage

The on/off switch acts as a zero-voltage switch that prevents the power tool from starting up again following a power outage (e.g. if the mains plug is removed during operation).

To restart the power tool following a power outage, press the green "on" button (25) again.

Practical advice

General sawing instructions

- **Before making any cuts, first make sure that the saw blade cannot come into contact with the stops or any other parts of the tool at any time.**
- **Only use the power tool for grooving or routing if a suitable protective guard (e.g. tunnel blade guard, featherboard) is in place.**
- **Do not use the power tool for cutting slots (stopped grooves).**

Protect the saw blade against impact and shock. Do not subject the saw blade to lateral pressure.

The riving knife must be aligned with the saw blade in order to prevent the workpiece from jamming.

Do not saw workpieces that have become bent or twisted out of shape. The workpiece must always have a straight edge to face against the parallel guide.

Always store the push stick on the power tool.

Position of the operator (see figure G)

- **Never stand directly in line with the saw blade. Always position your body on the same side of the saw blade as the fence.** Kickback may propel the workpiece at high velocity towards anyone standing in front and in line with the saw blade.

- Keep hands, fingers and arms away from the rotating saw blade.

Pay attention to the following instructions:

- Hold the workpiece firmly with both hands and press it securely against the saw table.
- When using narrow workpieces or sawing bevel angles, always use the push stick (15) and the additional parallel guide (47) provided.

Maximum workpiece dimensions

Bevel angle	max. height of the work-piece [mm]
0°	80
45°	55

Sawing

Making straight cuts

- Adjust the parallel guide (9) to the desired cutting width.
- Place the workpiece on the saw table in front of the protective cover (6).
- Use the crank (17) to raise or lower the saw blade as far up or down as needed to position the top teeth of the saw blade (28) approx. 3–6 mm above the workpiece.
- Switch on the power tool.
- Saw through the workpiece applying uniform feed. If you apply too much pressure, the tip of the saw blade could overheat and damage the workpiece.
- Switch off the power tool and wait until the saw blade has come to a complete stop.

Sawing a bevel angle

- Set the required saw blade bevel angle. If the saw blade is tilted to the left, the parallel guide (9) must be to the right of the blade.
- Follow the work steps set out in the (see "Making straight cuts", page 22) section

Sawing mitre angles (see figure H)

- Set the required mitre angle on the angle guide (3).
- Place the workpiece on the profile rail (50). The profile must not be positioned along the cut line. If it is, loosen the wing nut (51) and reposition the profile rail.
- Use the crank (17) to raise or lower the saw blade as far up or down as needed to position the top teeth of the saw blade (28) approx. 3–6 mm above the workpiece.
- Switch on the power tool.
- Hold the workpiece against the profile rail (50) with one hand; place your other hand on the locking knob (60) and slide the angle guide slowly forwards in the guide groove (3).
- Switch off the power tool and wait until the saw blade has come to a complete stop.

Checking and adjusting the basic settings

To ensure precise cuts, the basic settings of the power tool must be checked and adjusted as necessary after intensive

use.

Experience and suitable special tools are required for this.

A Bosch after-sales service point will handle this work quickly and reliably.

Adjusting the stops for a standard bevel angle 0°/45°

- Bring the power tool into the work position.
- Set the saw blade to a bevel angle of 0°.

Checking (see figure I1)

- Set an angle gauge to 90° and place it on the saw table (4).

The leg of the angle gauge must be flush with the saw blade (28) along its entire length.

Setting (see figure I2)

- Loosen the screw (64). This enables the 0° stop (24) to be moved.
- Loosen the locking lever (16).
- Slide the hand wheel (18) towards the 0° stop until the leg of the angle gauge is flush with the saw blade along its entire length.
- Hold the hand wheel in this position and retighten the locking lever (16).
- Retighten the screw (64).

If the angle indicator (59) is not aligned with the 0° mark on the scale (23) following adjustment, loosen the screw (65) using a conventional cross-headed screwdriver and align the angle indicator along the 0° mark.

Repeat the work step above for the bevel angle of 45° (loosen the screw (66); move the 45° stop (22)). The angle indicator (59) must not be repositioned when doing this.

Parallelism of the Saw Blade with the Guide Grooves of the Angle Guide (see figure J)

- Bring the power tool into the work position.

Checking

- Use a pencil to mark the first left-hand saw tooth that is visible at the back above the table insert.
- Set an angle gauge to 90° and place it on the edge of the guide groove (5).
- Move the leg of the angle gauge until it touches the marked saw tooth and read the distance between the saw blade and the guide groove.
- Turn the saw blade until the marked tooth at the front lies above the table insert.
- Move the angle gauge along the guide groove up to the marked saw tooth.
- Measure the distance between the saw blade and the guide groove again.

The two measured distances must be identical.

Setting

- Loosen the hex socket screws (67) at the front on the saw table and the hex socket screws (68) at the rear on the saw table using a hex key.
- Carefully move the saw blade until it lies parallel with the guide groove (5).
- Retighten all screws (67) and (68).

Adjusting the saw table spacing indicator (see figure K)

- Position the parallel guide on the right of the saw blade. Move the parallel guide until the marking in the magnifying glass (62) shows 28 cm on the lower scale. To secure it in place, push the clamping handle (43) back down.
- Pull the clamping handle (20) all the way up and pull the saw table expansion (10) out as far as possible.

Checking

The scale (2) of the spacing indicator (63) must show the same value as the marking in the magnifying glass (62) on the scale (1).

Setting

- Pull the saw table expansion (10) out fully.
- Loosen the screw (69) with a cross-headed screwdriver and align the spacing indicator (63) along the 28 cm mark on the upper scale (1).

Adjusting the Parallelism of the Parallel Guide (see figure L)

- Bring the power tool into the work position.
- Remove anti-kickback pawls (7) and fold the protective cover (6) backwards.
- Loosen the clamping handle (43) of the parallel guide and move it until it touches the saw blade.

Checking

The parallel guide (9) must touch the saw blade along its entire length.

Setting

- Loosen the hex socket screw (70) using a hex key.
- Carefully move the parallel guide (9) until it touches the saw blade along its entire length.
- Hold the parallel guide in this position and push the clamping handle (43) down again.
- Retighten the hex socket screws (70).

Adjusting the magnifying glass of the parallel guide (see figure L)

- Bring the power tool into the work position.
- Remove anti-kickback pawls (7) and fold the protective cover (6) backwards.
- Move the parallel guide (9) from the right until it touches the saw blade.

Checking

The marking in the magnifying glass (62) must be in line with the 0 mm mark on the scale (1).

Setting

- Loosen the screw (71) using a cross-headed screwdriver and align the marking along the 0 mm mark.

Storage and transport

Storing tool elements (see figures M-N)

You can attach certain tool elements to the power tool to store them.

- Detach the additional parallel guide (47) from the parallel guide (9).

- Place all loose components of the tool in their storage compartments on the housing (see the following table).

Fig-	Tool element	Storage compartment
M	Ring spanner (35)	Place in storage compartment (33)
M	Hook spanner/ open-ended spanner (36)	Place in storage compartment (33)
M	Anti-kickback pawls (7)	Place in storage compartment (33)
M	Angle guide (3)	Slide into the storage compartment with profile rail (50) with profile rail (50) and profile rail (29)
N	Parallel guide (9) with fitted addi- tional parallel guide (47)	Place in storage compartment (12)
N	Push stick (15)	Place in storage compartment (21)

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.
- To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord needs to be replaced, this must be done by **Bosch** or by an after-sales service centre that is authorised to repair **Bosch** power tools.

Cleaning

Always remove dust and chips after working by blowing out with compressed air or using a brush.

Lubricating the power tool

Lubricant:

SAE 10/SAE 20 engine oil

- Oil the power tool as necessary at the points indicated.

An authorised Bosch after-sales service centre will handle this work quickly and reliably.

Dispose of lubricants and cleaning products in an environmentally friendly manner, taking legal regulations into account.

Noise reduction measures

Measures implemented by the manufacturer:

- Soft start
- Provided with a saw blade specially developed for noise reduction

Measures implemented by the operator:

- Low-vibration mounting on a stable work surface
- Use of saw blades with noise-reducing functions
- Regular cleaning of the saw blade and power tool

Accessories

	Article number
Angle guide	2 610 015 508
Push stick	1 600 A02 2D7
Saw blades for wood and fibre-board, panels and strips	Article number
Optiline for Wood	
Saw blade 254 x 2.8/1.8 x 30 mm, 40 teeth	2 608 640 443
Saw blade 254 x 2.8/1.8 x 30 mm, 60 teeth	2 608 640 444
Saw blade 254 x 2.5/1.8 x 30 mm, 80 teeth	2 608 640 437

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Israel

Ledico Ltd.
31 Lazrov Street
P.O. Box 6018 Rishon Le Ziyon
service@ledico.com

You can find further service addresses at:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

The power tool, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.



Do not dispose of power tools along with household waste.

Русский**Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)**

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения.

Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Перечень критических отказов

- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия

Возможные ошибочные действия персонала

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать на открытом пространстве во время дождя
- не включать при попадании воды в корпус

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

- Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1)
- Хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40 °C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %.

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки

- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 5)
- Транспортировать при температуре окружающей среды от -50 °C до +50 °C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 100 %.

Указания по технике безопасности

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочтите все указания по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, предоставленные вместе с настоящим электроинструментом. Несоблюдение каких-либо из указанных ниже инструкций может стать причиной поражения электрическим током, пожара и/или тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

Безопасность рабочего места

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- Не работайте с электроинструментами во взрывоопасной атмосфере, напр., содержащей горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.
- Оборудование предназначено для работы в бытовых условиях, коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым электротреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Оборудование предназначено для эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электробезопасность

- Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не вносите изменения в штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением. Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами

отопления, кухонными плитами и холодильниками. При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.

► **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.

► **Не разрешается использовать шнур не по назначению.** Никогда не используйте шнур для транспортировки или подвески электроинструмента, или для извлечения вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.

► **При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители.** Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.

► **Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей

► **Будьте внимательны, следите за тем, что делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом.** Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных средств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

► **Применяйте средства индивидуальной защиты.** Всегда носите **защитные очки**. Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.

► **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента.** Перед тем как подключить электроинструмент к сети и/или к аккумулятору, поднять или переносить электроинструмент, убедитесь, что он выключен. Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.

► **Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

► **Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайтесь устойчивое положение и сохраняйте равновесие.** Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.

- ▶ **Носите подходящую рабочую одежду.** Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы и одежду вдали от подвижных деталей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты врачающимися частями.
- ▶ **При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование.** Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.
- ▶ **Хорошее знание электроинструментов, полученное в результате частого их использования, не должно приводить к самоуверенности и игнорированию техники безопасности обращения с электроинструментами.** Одно небрежное действие за долю секунды может привести к серьезным травмам.
- ▶ **ВНИМАНИЕ!** В случае возникновения перебоя в работе электроинструмента вследствие полного или частичного прекращения энергоснабжения или повреждения цепи управления энергоснабжением установите выключатель в положение Выкл., убедившись, что он не заблокирован (при его наличии). Отключите сетевую вилку от розетки или отсоедините съемный аккумулятор. Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск.
- ▶ Квалифицированный персонал в соответствии с настоящим руководством подразумевает лиц, которые знакомы с регулировкой, монтажом, вводом эксплуатацию обслуживанием электроинструмента.
- ▶ К работе с электроинструментом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие техническое описание, инструкцию по эксплуатации и правила безопасности.
- ▶ Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании электроинструмента лицом, ответственным за их безопасность.

Применение электроинструмента и обращение с ним

- ▶ **Не перегружайте электроинструмент. Используйте для работы соответствующий специальный электроинструмент.** С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
- ▶ **Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- ▶ **Перед тем как настраивать электроинструмент, заменять принадлежности или убирать электроинструмент на хранение, отключите штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте, если это возможно, аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.

▶ **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.

▶ **Тщательно ухаживайте за электроинструментом и принадлежностями.** Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.

▶ **Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.

▶ **Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями.** Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

▶ **Держите ручки и поверхности захвата сухими и чистыми, следите чтобы на них чтобы на них не было жидкой или консистентной смазки.** Скользкие ручки и поверхности захвата препятствуют безопасному обращению с инструментом и не дают надежно контролировать его в непредвиденных ситуациях.

Сервис

▶ **Ремонт электроинструмента должен выполняться только квалифицированным персоналом и только с применением оригинальных запасных частей.** Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.

Указания по технике безопасности для кругопильных станков

Предупреждения касательно защитных кожухов

▶ **Задние кожухи должны находиться на своих местах. Защитные кожухи должны быть исправны и правильно монтированы.** Незакрепленные, поврежденные или неисправные защитные кожухи следует отремонтировать или заменить.

▶ **При распиловке всегда используйте защитный кожух, распорный клин и устройство предотвращения обратного удара.** При распиловке, когда пильный диск прорезает заготовку на всю толщину, защитный кожух и прочие защитные приспособления помогают снизить риск получения травм.

▶ **По завершении технологической операции (напр., фальцовки), требующей снятия защитного кожуха, распорного клина и/или устройства предотвращения обратного удара, немедленно монтируйте защитную систему на место.** Защитный кожух, распор-

ный клин и устройство предотвращения обратного удара помогают снизить риск получения травм.

- ▶ **Убедитесь, что пильный диск не контактирует с защитным кожухом, распорным клином или заготовкой до включения инструмента.** Непреднамеренный контакт этих предметов с пильным диском может создать опасную ситуацию.
- ▶ **Отрегулируйте распорный клин, как описано в настоящем руководстве по эксплуатации.** Неправильный отступ, положение и центрирование могут стать причиной незэффективности распорного клина при снижении вероятности обратного удара.
- ▶ **Чтобы распорный клин и устройство предотвращения обратного удара выполняли свою функцию, они должны быть вставлены в заготовку.** Распорный клин и устройство предотвращения обратного удара неэффективны при распиле заготовок, слишком короткая длина которых не позволяет им достать до распорного клина и устройства предотвращения обратного удара. В таком случае обратный удар нельзя предотвратить при помощи распорного клина и устройства предотвращения обратного удара.
- ▶ **При использовании распорного клина применяйте соответствующий пильный диск.** Для нормальной работы распорного клина диаметр пильного диска должен соответствовать подходящему распорному клину, полотно пильного диска должно быть тоньше, чем распорный клин, а ширина зубьев пильного диска больше, чем толщина распорного клина.

Предупреждения касательно процедур распиловки

- ▶ **ОПАСНОСТЬ:** Никогда не располагайте пальцы или кисти рук рядом или на одной линии с пильным диском. Из-за кратковременной невнимательности или потери равновесия рука может сдвинуться к пильному диску, что приведет к тяжелой травме.
- ▶ **Подавайте заготовку на пильный диск только против направления его вращения.** Подача заготовки по направлению вращения над верстаком может привести к затягиванию заготовки и руки на пильный диск.
- ▶ **Никогда не используйте угловой упор для подачи заготовки при продольном распиливании и не используйте направляющую планку для установки длины вместе с угловым упором при поперечных распилах.** Одновременное использование направляющей планки и углового упора для ведения заготовки повышает вероятность заклинивания пильного диска и обратного удара.
- ▶ **При продольном распиливании всегда прикладывайте усилие для подачи заготовки между направляющей планкой и пильным диском. Используйте толкатель, если расстояние между направляющей планкой и пильным диском составляет менее 150 мм, и толкательную колодку, если это расстояние составляет менее 50 мм.** «Вспомогательные» устройства позволяют руке оставаться на безопасном расстоянии от пильного диска.

▶ **Используйте только толкатели, предоставленные производителем или изготовленные в соответствии с инструкциями.** Такой толкатель обеспечивает достаточное расстояние между рукой и пильным диском.

▶ **Никогда не используйте поврежденный или надрезанный толкатель.** Поврежденный толкатель может сломаться, из-за чего рука попадет на пильный диск.

▶ **Не выполняйте никаких операций «свободной рукой». Всегда используйте либо направляющую планку, либо угловой упор, чтобы устанавливать положение и направлять заготовку.** «Свободной рукой» означает поддержку или направление заготовки рукой вместо направляющей планки или углового упора. Пиление «свободной рукой» ведет к смещению от оси, заеданию и обратному удару.

▶ **Никогда не протягивайте руку вокруг вращающегося пильного диска или над ним.** Попытка достать заготовку может привести к непреднамеренному контакту с движущимся пильным диском.

▶ **Обеспечивайте дополнительную опору в задней части и/или по бокам верстака для длинных и/или широких заготовок, чтобы они располагались горизонтально.** Длинная и/или широкая заготовка стремится к повороту относительно края верстака, что может привести к потере контроля, заеданию пильного диска и обратному удару.

▶ **Подавайте заготовку с равномерной скоростью. Не гните и не перекручивайте заготовку. Если происходит заклинивание, немедленно выключите инструмент, выньте вилку из розетки и только потом устраняйте заклинивание.** Заклинивание пильного диска заготовкой может вызвать обратный удар или блокировку двигателя.

▶ **Не удаляйте части отпиленного материала при работающей пиле.** Материал может застрять между направляющей планкой или в защитном кожухе пильного диска, из-за чего пальцы будут затянуты на пильный диск. Прежде чем доставать материал, выключите пилу и подождите, пока пильный диск полностью остановится.

▶ **Используйте дополнительную направляющую планку, касающуюся поверхности верстака, при продольном распиливании заготовок толщиной менее 2 мм.** Тонкая заготовка может заклиниться под направляющей планкой, что приведет к обратному удару.

Причины обратного удара и соответствующие предупредительные указания

Обратный удар это внезапная реакция заготовки, возникающая вследствие сажатого, заклинившего пильного диска или смещенной линии распила заготовки относительно пильного диска, или когда часть заготовки заклинивается между пильным диском и направляющей планкой или другим закрепленным объектом.

Чаще всего во время обратного удара заготовка поднимается с верстака задней частью пильного диска и движется по направлению к оператору.

Обратный удар является следствием неправильного использования пилы или ошибки оператора. Он может быть предотвращен описанными ниже мерами предосторожности.

- ▶ **Никогда не стойте на одной прямой с пильным диском.** Всегда располагайте тело с той же стороны пильного диска, что и направляющая планка. Обратный удар может направить заготовку на большой скорости в сторону любого человека, стоящего перед пильным диском или на одной линии с ним.
- ▶ **Никогда не протягивайте руку над вращающимся пильным диском или за него, чтобы потянуть или поддержать заготовку.** Это может привести к непреднамеренному контакту с пильным диском или затягиванию пальцев на пильный диск из-за обратного удара.
- ▶ **Никогда не удерживайте отрезаемую заготовку, прижимая ее к вращающемуся пильному диску.** Прижимание отрезаемой заготовки к вращающемуся пильному диску создает условия для заклинивания и обратного удара.
- ▶ **Выровняйте направляющую планку параллельно пильному диску.** Смещенная направляющая планка приведет к заклиниванию пильного диска заготовкой и обратному удару.
- ▶ **Используйте гребенчатый прижим для направления заготовки противоположно верстаку и направляющей планке, выполняя несквозные пропилы, такие как фальцовка.** Гребенчатый прижим помогает контролировать заготовку в случае обратного удара.
- ▶ **Большие плиты должны надежно лежать на опоре для снижения опасности обратного удара при заклинивании пильного диска.** Большие плиты прогибаются под собственным весом. Обязательно устанавливаите одну или несколько опор под всеми частями плиты, которые свисают с поверхности верстака.
- ▶ **Будьте особенно бдительны, выполняя распил заготовок, которые перекручены, имеют сучки, перекошены или не имеют ровного края для ведения их при помощи углового упора или вдоль направляющей планки.** Перекошенная, сучковатая или перекрученная заготовка нестабильна и вызывает смещение пропила относительно пильного диска, заклинивание и обратный удар.
- ▶ **Никогда не пропиливайте более одной заготовки, сложенных вместе по вертикали или горизонтали.** Пильный диск может поднять одну или несколько заготовок, что приведет к обратному удару.
- ▶ **Если необходимо повторно включить пилу, вставленную в заготовку, выставьте пильный диск по центру пропила и убедитесь, что зубья пилы не застряли в заготовке.** Если пильный диск заклинило,

то при повторном запуске пилы он может приподнять заготовку или вызвать обратный удар.

- ▶ **Зубья пильных дисков должны быть всегда чистыми, острыми и правильно разведенными.** Никогда не используйте деформированные пильные диски или пильные диски с треснутыми или отломанными зубьями. Острые и правильно разведенные пильные диски сводят к минимуму заклинивание, блокировку двигателя и обратный удар.

Предупреждения касательно эксплуатации круглопильных станков

- ▶ **Выключайте круглопильный станок и отсоединяйте кабель от сети питания, когда необходимо снять плиты-кладыши, сменить пильный диск или отрегулировать распорный клин, устройство предотвращения обратного удара или защитный кожух пильного диска, а также когда инструмент будет оставлен без присмотра.** Соблюдение мер предосторожности предотвращает несчастные случаи.
- ▶ **Никогда не позволяйте круглопильному станку работать без присмотра. Выключайте его и не отходите от инструмента, пока он не остановится полностью.** Работающая без присмотра пила является неконтролируемым источником опасности.
- ▶ **Размещайте круглопильный станок в хорошо освещенном месте на ровном основании, где оператор сможет сохранять устойчивое положение и равновесие. Станок должен быть размещен в помещении, обеспечивающем достаточно места для работы с заготовками требуемого размера.** Тесные, плохо освещенные места, а также неровный скользкий пол создают условия для несчастных случаев.
- ▶ **Чаще выполняйте уборку и убирайте опилки из-под верстака и/или пылесборника.** Скопившиеся опилки являются огнеопасными и могут самовоспламениться.
- ▶ **Круглопильный станок должен быть закреплен.** Ненадежно закрепленный круглопильный станок может сдвинуться или перевернуться.
- ▶ **Убирайте инструменты, куски древесины и т.д. перед включением круглопильного станка.** Отвлечение внимания или возможность заклинивания могут быть опасны.
- ▶ **Всегда используйте пильные диски правильного размера и с подходящим посадочным отверстием (напр., ромбовидной или круглой формы).** Пильные диски, не соответствующие крепежным частям пилы, вращаются с биением и ведут к потере контроля над инструментом.
- ▶ **Никогда не используйте поврежденные или неправильные крепежные средства для пильных дисков, такие как фланцы, шайбы пильных дисков, болты или гайки.** Крепежные средства сконструированы специально для определенной пилы для обеспечения безопасной эксплуатации и оптимальной производительности.

- ▶ Никогда не становитесь на круглопильный станок, не используйте его как стул-стремянку. В случае переворачивания инструмента или случайного контакта с режущим инструментом могут быть получены тяжелые травмы.
- ▶ Убедитесь, что установленный пильный диск будет вращаться в правильном направлении. Не используйте шлифовальные круги, проволочные щетки или абразивные круги на круглопильном станке. Неправильный монтаж пильного диска или использование нерекомендованных принадлежностей может привести к тяжелым травмам.

Дополнительные указания по технике безопасности

- ▶ При установке пильного диска надевайте защитные перчатки. Существует опасность травм.
- ▶ Не используйте пильные диски из быстрорежущей стали. Такие диски могут легко разломаться.
- ▶ Применяйте только пильные диски с параметрами, указанными в этом руководстве по эксплуатации и на электроинструменте, которые испытаны по EN 847-1 и имеют соответствующее обозначение.
- ▶ Никогда не применяйте инструмент без плиты-вкладыша. Меняйте плиту-вкладыш в случае поломки. Без безупречной плиты-вкладыша возможны травмы от пильного диска.
- ▶ Содержите рабочее место в чистоте. Смеси материалов особенно опасны. Пыль легких металлов может взорваться или взрываться.
- ▶ Для каждого обрабатываемого материала подбирайте подходящий пильный диск.
- ▶ Используйте только пильные диски, рекомендованные изготавителем электроинструмента и пригодные для обрабатываемого материала.
- ▶ Подводите заготовку только к врачающемуся пильному диску. В противном случае возникает опасность обратного удара при заклинивании рабочего инструмента в заготовке.

Символы

Следующие символы могут иметь значение для использования Вашего электроинструмента. Запомните, пожалуйста, эти символы и их значение. Правильное толкование символов поможет Вам лучше и надежнее работать с этим электроинструментом.

Символы и их значение



Не подставляйте руки в зону пиления при работающем электроинструменте. При контакте с пильным диском возникает опасность травмирования.

Символы и их значение


Используйте защитные очки.




Носите средства защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.



Применяйте противопылевой респиратор.

Учитывайте размеры пильного диска.

 Диаметр посадочного отверстия должен подходить к шпинделю инструмента без зазора. При необходимости использования переходника следите за тем, чтобы размеры переходника соответствовали толщине тела диска и диаметру посадочного отверстия пильного диска, а также диаметру шпинделя инструмента. По возможности, используйте переходники, поставляемые вместе с пильным диском.

Диаметр пильного диска должен соответствовать данным на символе.




a Максимальный допустимый диаметр пильного диска составляет 254 мм.

b Толщина распорного клина составляет 2 мм.


c Стрелка, указывающая направление резания зубьев (направление стрелки на пильном диске) должна совпадать с направлением стрелки на распорном клине.

d При замене пильного диска следите за тем, чтобы ширина резания была не меньше 2,4 мм и толщина тела диска не превышала 1,8 мм. В противном случае существует опасность застrevания распорного клина в заготовке.



Толщина распорного клина составляет 2 мм.

Максимально допустимая высота заготовки составляет 80 мм.




Левая сторона:

Показывает направление вращения кривошипной рукоятки для опускания (транспортное положение) и поднятия (рабочее положение) пильного диска.

Символы и их значение

Правая сторона:

Показывает положение стопорного рычага при фиксации пильного диска и при настройке вертикального угла распила (пильный диск можно наклонять).



При необходимости смазывайте электроинструмент смазкой в указанных местах.



Электроинструмент с классом защиты II имеют усиленную или двойную изоляцию.



Посредством маркировки CE изготовитель подтверждает, что электроинструмент отвечает действующим директивам EU.

Описание продукта и услуг



Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Пожалуйста, соблюдайте иллюстрации в начале руководства по эксплуатации.

Применение по назначению

Электроинструмент предназначен для использования на опоре для выполнения в древесине твердых и мягких пород, древесностружечных и древесноволокнистых плитах прямолинейных продольных и поперечных распилов. При этом возможен горизонтальный угол скоса от **-30°** до **+30°** и вертикальный угол скоса от **0°** до **45°**.

При использовании соответствующих пильных дисков можно распиливать алюминиевые профили и пластмассу.

Изображенные составные части

Нумерация представленных компонентов выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

- | | | | |
|-----|---|------|---|
| (1) | Шкала расстояния от пильного диска до параллельного упора | (10) | Расширитель стола |
| (2) | Шкала расстояния от пильного диска до параллельного упора при вытянутом пильном столе | (11) | Углубления для захвата |
| (3) | Угловой упор | (12) | Место хранения параллельного упора |
| (4) | Пильный стол | (13) | Предохранитель от опрокидывания |
| (5) | Направляющий шлиц для углового упора | (14) | Подставка |
| (6) | Задний кожух | (15) | Толкатель |
| (7) | Блокиратор отдачи | (16) | Фиксирующий рычаг для настройки вертикального угла распила |
| (8) | Вкладыш | (17) | Рукоятка кривошипного механизма для поднятия и опускания пильного диска |
| (9) | Параллельный упор | (18) | Маховичок |
| | | (19) | Защитная крышка выключателя |
| | | (20) | Зажимной рычаг расширителя стола |
| | | (21) | Гнездо для хранения толкателя |
| | | (22) | Упор для угла распила 45° (вертикального) |
| | | (23) | Шкала угла распила (вертикального) |
| | | (24) | Упор для угла распила 0° (вертикального) |
| | | (25) | Кнопка включения |
| | | (26) | Кнопка перезапуска |
| | | (27) | Распорный клин |
| | | (28) | Пильный диск |
| | | (29) | Гнездо для хранения углового упора |
| | | (30) | Скоба для хранения кабеля |
| | | (31) | Отверстия для монтажа на подставке |
| | | (32) | Отверстия для крепления |
| | | (33) | Место хранения инструмента/блокиратора отдачи |
| | | (34) | Адаптер пылеудаления |
| | | (35) | Кольцевой гаечный ключ (10 мм; 13 мм) |
| | | (36) | Крючковый/ рожковый ключ (10 мм) |
| | | (37) | Крепежный набор «Подставка» |
| | | (38) | Крепежный набор «Предохранитель от опрокидывания» |
| | | (39) | Крепежный набор «Электроинструмент» |
| | | (40) | Болты распорного клина |
| | | (41) | Выемки под вкладыш |
| | | (42) | Нажимная кнопка блокиратора отдачи |
| | | (43) | Зажимная ручка параллельного упора |
| | | (44) | V-образная направляющая параллельного упора |
| | | (45) | V-образный направляющий паз на столе для параллельного упора |
| | | (46) | Направляющий шлиц для параллельного упора |
| | | (47) | Дополнительный параллельный упор |
| | | (48) | Набор для крепления «Дополнительный параллельный упор» |
| | | (49) | Направляющая шина углового упора |
| | | (50) | Профильная шина |

- (51) Барашковая гайка профильной шины
 (52) Нижний защитный кожух пильного диска
 (53) Крепежные винты нижнего защитного кожуха пильного диска
 (54) Крепежное отверстие вкладыша
 (55) Прижимной фланец
 (56) Винт с шестигранной головкой для крепления пильного диска
 (57) Подкладная шайба
 (58) Опорный фланец
 (59) Указатель угла распила (вертикального)
 (60) Фиксирующая ручка произвольного угла распила (горизонтального)
 (61) Указатель угла на угловом упоре
 (62) Лупа
 (63) Индикатор расстояния стола
 (64) Винт с крестовым шлицем для настройки упора 0°
 (65) Винт указателя угла распила (вертикального)
 (66) Винт с крестовым шлицем для настройки упора 45°
 (67) Винты с внутренним шестигранником (5 мм) спереди для настройки параллельности пильного диска
 (68) Винты с внутренним шестигранником (5 мм) сзади для настройки параллельности пильного диска
 (69) Винт для индикатора расстояния стола
 (70) Винты с внутренним шестигранником (5 мм) для настройки параллельности параллельного упора
 (71) Винт указателя расстояния параллельного упора

Технические данные

Настольная дисковая пила		GTS 254
Товарный номер		3 601 M45 0..
Ном. потребляемая мощность	Вт	1800
Число оборотов холостого хода	об/мин	4300
Ограничение пускового тока		●
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	24,4
Класс защиты		□ / II
Размеры (включая съемные детали электроинструмента)		
Ширина x глубина x высота	мм	690 x 620 x 100 0

Настольная дисковая пила

GTS 254

Размеры пильных дисков

Диаметр пильного диска	мм	254
Толщина тела диска	мм	< 1,8
Толщина зуба/ширина развода зубьев, мин	мм	> 2,4
Диаметр посадочного отверстия	мм	30

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Максимальные размеры заготовки: (см. „Максимальные размеры заготовки“, Страница 36)

Сборка

► Предотвращайте непреднамеренный запуск электроинструмента. Во время монтажа и всех других работ с электроинструментом штепсельная вилка должна быть отключена от сети питания.

Комплект поставки

Перед первым использованием электроинструмента проверьте наличие всех указанных ниже компонентов:

- Настольная дисковая пила с установленным пильным диском (28)
- Крепежный набор «Электроинструмент» (39) (8 крепежных винтов, 8 подкладных шайб)
- Подставка (14)
- Крепежный набор «Подставка» (37) (16 крепежных винтов, 16 подкладных шайб, 16 стопорных колец, 16 гаек)
- Предохранитель от опрокидывания (13)
- Крепежный набор «Предохранитель от опрокидывания» (38) (4 крепежных винта, 8 подкладных шайб, 4 стопорных кольца, 4 гайки)
- Угловой упор (3)
- Профильная шина (50)
- Барашковая гайка «Профильная шина» (51)
- Параллельный упор (9)
- Дополнительный параллельный упор (47)
- Крепежный набор «Дополнительный параллельный упор» (48) (2 крепежных винта, 2 барашковые гайки)
- Распорный клин (27) с установленным защитным кожухом (6)
- Блокиратор отдачи (7)
- Кольцевой гаечный ключ (35)
- Крючковый/ рожковый ключ (36)
- Толкател (15)
- Вкладыш (8)

Указание: Проверьте электроинструмент на предмет возможных повреждений.

Перед использованием электроинструмента следует тща-

тельно проверить защитные устройства или компоненты с возможностью легкого повреждения на предмет безупречной и соответствующей назначению функции. Проверьте безупречную функцию, свободный ход и исправность подвижных частей. Все части должны быть правильно установлены и выполнять все условия для обеспечения безупречной работы.

Поврежденные защитные устройства и компоненты должны быть отремонтированы квалифицированным персоналом в авторизованной специализированной мастерской или заменены.

Стационарный или временный монтаж

- Для обеспечения надежной работы электроинструмент должен быть до начала эксплуатации установлен на ровную и прочную рабочую поверхность (например, верстак).

Монтаж с подставкой и предохранителем от опрокидывания (см. рис. а1 – а3)

Используйте для монтажа крепежные наборы «Подставка» (37), «Предохранитель от опрокидывания» (38) и «Электроинструмент» (39)

- Соберите подставку (14). Затяните винты.
- Приверните предохранитель от опрокидывания (13) к подставке.
- Установите электроинструмент на подставку таким образом, чтобы предохранитель от опрокидывания был направлен назад.
- Закрепите электроинструмент на подставке. Для этого служат боковые отверстия (31) на электроинструменте, а также отверстия на подставке.

Монтаж без подставки (см. рис. б)

- Закрепите электроинструмент подходящими винтами на рабочей поверхности. Для этого служат отверстия (32).

Монтаж отдельных частей

- Осторожно распакуйте все поставленные части.
- Снимите весь упаковочный материал с электроинструмента и поставленных принадлежностей.
- Следите за тем, чтобы был убран упаковочный материал снизу блока мотора.

Непосредственно на корпусе закреплены следующие компоненты электроинструмента: блокиратор отдачи (7), кольцевой гаечный ключ (35), крючковый/ рожковый ключ (36), угловой упор (3), параллельный упор (9), дополнительный параллельный упор (47) с крепежным набором (48), защитный кожух (6), толкателем (15), пильный диск (28).

- При необходимости осторожно извлеките требуемую деталь электроинструмента из соответствующего магазина.

Монтаж распорного клина (см. рис. с)

Указание: При необходимости очистите перед позиционированием все монтируемые части.

- При необходимости удалите вкладыш (8).
- Поверните кривошипную рукоятку (17) по часовой стрелке до упора, чтобы пильный диск (28) оказался в максимально высоком положении над столом.
- Отпустите болты (40) с помощью кольцевого гаечного ключа (35).
- Вставьте распорный клин (27) и задвиньте его до упора вниз.
- Крепко затяните болты (40) с помощью кольцевого гаечного ключа (35).
- Смонтируйте вкладыш (8).

Монтаж вкладыша (см. рис. д)

- Вставьте вкладыш (8) в задние отверстия (41) шахты для хранения рабочих инструментов.
- Уложите вкладыш вниз.
- Прижмите вкладыш, чтобы он вошел в зацепление в передней части шахты для хранения рабочих инструментов.

Установка блокиратора отдачи (см. рис. е)

В случае отдачи блокиратор (7) предотвращает отлетание заготовки в направлении пользователя. При этом острые зубцы захватов «впиваются» в поверхность заготовки идерживают ее.

- Сожмите кнопку (42) блокиратора отдачи (7). Это приведет к оттягиванию направляющего пальца.
- Вставьте блокиратор отдачи (7) через распорный клин (27) и отпустите кнопку (42).
- Сдвигайте блокиратор отдачи в направлении защитного кожуха до тех пор, пока направляющий палец не зафиксируется в заднем отверстии вверху на распорном клине.
- Проверьте, надежно ли установлен направляющий палец в отверстии и исправно ли работает блокиратор отдачи. Осторожно приподнимите захваты блокиратора отдачи. При отпускании нагруженные усилием пружины захваты должны опуститься вниз и коснуться вкладыша.

Монтаж параллельного упора (см. рис. ф)

Параллельный упор (9) можно устанавливать как слева, так и справа от пильного диска.

- Отпустите зажимную ручку (43) параллельного упора (9). Этим снимается нагрузка с V-образной направляющей (44).
- Вставьте сначала параллельный упор V-образной направляющей в направляющий паз (45) стола. После этого выровняйте параллельный упор в переднем направляющем пазе (46) стола. Параллельный упор может быть передвинут в любом направлении.
- Для фиксации параллельного упора прижмите ручку фиксации (43) вниз.

Монтаж дополнительного параллельного упора (см. рис. g)

Для пиления узких заготовок и выполнения распилов под вертикальными углами необходимо монтировать дополнительный параллельный упор (47) на параллельный упор (9).

По мере необходимости дополнительный параллельный упор можно монтировать слева или справа на параллельный упор (9).

Для монтажа используйте крепежный набор «Дополнительный параллельный упор» (48) (2 крепежных винта, 2 барашковые гайки).

- Вставьте крепежные винты в боковые отверстия параллельного упора (9).
- Головки винтов служат при этом в качестве направляющей для дополнительного параллельного упора.
- Наденьте дополнительный параллельный упор (47) на головки крепежных винтов.
- Затяните винты с помощью барашковых гаек.

Монтаж углового упора (см. рис. h1 – h2)

- Вставьте шину (49) углового упора (3) в один из предусмотренных для этого направляющих пазов (5) стола.

Для лучшего позиционирования длинных заготовок угловый упор можно расширить с помощью профильной шины (50).

- При необходимости смонтируйте профильную шину с помощью барашковых гаек (51) на угловой упор.

Удаление пыли и стружки

Пыль некоторых материалов, как напр., красок с содержанием свинца, некоторых сортов древесины, минералов и металлов, может быть вредной для здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося вблизи персонала.

Определенные виды пыли, напр., дуба и бук, считаются канцерогенными, особенно совместно с присадками для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины). Материал с содержанием асбеста разрешается обрабатывать только специалистам.

- По возможности используйте пригодную для материала систему пылеудаления.
- Хорошо проветривайте рабочее место.
- Рекомендуется пользоваться респираторной маской с фильтром класса Р2.

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

Отсос пыли/стружки может быть невозможен из-за пыли, стружки, а также отколющихся фрагментов заготовки.

- Выключите электроинструмент и вытащите штепсель из розетки.
- Подождите, пока пильное полотно остановится полностью.
- Найдите причину заклинивания и устраните ее.

► Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль может легко воспламеняться.

► Во избежание опасности пожара при распиливании алюминия опорожните патрубок для выброса опилок и не используйте систему удаления опилок.

Опорожнение патрубка для выброса опилок (см. рис. i)

Для удаления обломков заготовки и крупных опилок можно открыть нижний защитный кожух пильного диска (52).

- Выключите электроинструмент и вытащите штепсель из розетки.
- Подождите, пока пильный диск полностью остановится.
- Переверните электроинструмент набок.
- Отпустите крепежные винты (53) и откройте нижний защитный кожух пильного диска (52).
- Удалите обломки заготовки и опилки.
- Закройте нижний защитный кожух пильного диска и снова закрепите его.
- Приведите электроинструмент в рабочее положение.

Внешняя система пылеудаления (см. рис. j)

- Глажко вставьте подходящий шланг пылесоса в адаптер пылеудаления (34).

Пылесос должен быть пригоден для обрабатываемого материала.

Применяйте специальный пылесос для удаления особо вредных для здоровья видов пыли возбудителей рака или сухой пыли.

Замена пильного диска (см. рис. k1-k4)

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытачивайте штепсель из розетки.
- При установке пильного диска надевайте защитные перчатки. Существует опасность травм.
- Применяйте только пильные диски с максимальной допустимой скоростью выше скорости холостого хода Вашего электроинструмента.
- Применяйте только пильные диски с параметрами, указанными в этом руководстве по эксплуатации и на электроинструменте, которые испытаны по EN 847-1 и имеют соответствующее обозначение.
- Используйте только пильные диски, рекомендованные изготовителем электроинструмента и пригодные для обрабатываемого материала. Этим Вы избежите перегрева зубьев пильного диска и плавления обрабатываемой пластмассы.
- Не используйте пильные диски из быстрорежущей стали. Такие диски могут легко разломаться.

Демонтаж пильного диска

- Поверните кривошипную рукоятку (17) до упора по часовой стрелке, чтобы пильный диск (28) оказался в максимально высоком положении над столом.
- Откиньте защитный кожух (6) назад.

- Поднимите вкладыш (8) за отверстие для хвата (54) и извлеките его из шахты для инструментов.
- Выкрутите винт с шестигранной головкой (56) кольцевым гаечным ключом (35) против часовой стрелки, одновременно придерживая крючковым ключом (36) зажимной фланец (55).
- Снимите подкладную шайбу (57) и зажимной фланец (55).
- Снимите пильный диск (28).

Монтаж пильного диска

При необходимости очистите перед монтажом все монтируемые части.

- Установите новый пильный диск на опорный фланец (58) шпинделя рабочего инструмента.

Указание: Не используйте слишком маленькие пильные диски. Макс. радиальное расстояние между пильным диском и распорным клином должно составлять 3–8 мм.

► **При монтаже следите за тем, чтобы направление резания зубьев (стрелка на пильном диске) совпадало с направлением стрелки на защитном кожухе!**

- Установите зажимной фланец (55), подкладную шайбу (57) и винт с шестигранной головкой (56).
- Затяните винт с шестигранной головкой (56) кольцевым гаечным ключом (35) по часовой стрелке, одновременно придерживая крючковым ключом (36) зажимной фланец.
- Установите вкладыш (8) на место.
- Сложите защитный кожух (6) обратно.

Работа с инструментом

► **Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.**

Транспортное и рабочее положение пильного диска

Транспортное положение

- Снимите защитный кожух (6), снимите вкладыш (8) и установите распорный клин (27) в крайнее нижнее положение. Установите вкладыш (8) на место.
 - Поверните кривошипную рукоятку (17) против часовой стрелки, чтобы зубья пильного диска (28) находились ниже стола (4).
 - Сдвиньте расширитель стола (10) до упора в направлении центра стола.
- Прижмите зажимную рукоятку (20) вниз. Расширитель стола зафиксирован.

Рабочее положение

- Установите распорный клин (27) в крайнее верхнее положение точно по центру пильного диска, установите вкладыш (8) и монтируйте защитный кожух (6).
- Поворачивайте кривошипную рукоятку (17) по часовой стрелке, пока зубья пильного диска (28) не окажутся на расстоянии прибл. 3–6 мм над заготовкой.

Настройка вертикального и горизонтального угла распила

Для обеспечения точного распила после интенсивной работы нужно проверить исходные настройки электроинструмента и при необходимости подправить.

Настройка вертикального угла распила (пильный диск) (см. рис. А)

Вертикальный угол распила настраивается в диапазоне от 0° до 45°.

- Отпустите фиксирующий рычаг (16) против часовой стрелки.

Указание: При полном отпускании фиксирующего рычага пильный диск опускается под действием собственного веса в положение, соответствующее приблизительно 30°.

- Потяните или прижмите маховицок (18) вдоль кулисы, чтобы индикатор угла (59) показал необходимое значение угла распила.
- Удерживайте маховицок в этом положении и снова крепко затяните фиксирующий рычаг (16).

Для быстрой и точной настройки стандартных углов 0° и 45° предусмотрены настроенные на заводе упоры (24), (22)).

Настройка горизонтального угла распила (угловой упор) (см. рис. В)

Горизонтальный угол распила можно регулировать в диапазоне от 30° (слева) до 30° (справа).

- Отпустите ручку фиксирования (60), если она затянута.
- Поворачивайте угловой упор до тех пор, пока указатель угла (61) не покажет нужный угол скоса.
- Затяните ручку фиксирования (60).

Увеличение площади стола

Длинные и тяжелые заготовки нужно подпереть или подложить что-нибудь под них.

Расширитель стола (см. рис. С)

Расширитель стола (10) расширяет стол (4) вправо максимум на 950 мм.

- Потяните зажимную рукоятку расширителя стола (20) до упора вверх.
- Выдвиньте расширитель стола (10) наружу на необходимую длину.
- Прижмите зажимную рукоятку (20) вниз. Расширитель стола зафиксирован.

Установка параллельного упора

Параллельный упор (9) можно устанавливать слева или справа от пильного диска. Метка в лупе (62) показывает на шкале (1) установленное расстояние между параллельным упором и пильным диском.

Разместите параллельный упор в требуемом месте пильного полотна (см. „Монтаж параллельного упора (см. рис. f)“, Страница 32).

Настройка параллельного упора при невыдвинутом столе

- Отпустите зажимную ручку (43) параллельного упора (9). Передвигайте параллельный упор до тех пор, пока отметка на лупе (62) не отобразит соответствующее расстояние до пильного диска. При невыдвинутом пильном столе следует ориентироваться на отметки шкалы (1).
- Для фиксации снова прижмите зажимную рукоятку (43) вниз.

Настройка параллельного упора при выдвинутом столе (см. рис. D)

- Установите параллельный упор справа от пильного диска. Передвигайте параллельный упор до тех пор, пока метка в лупе (62) на шкале (1) не покажет 28 см. Для фиксации снова прижмите зажимную рукоятку (43) вниз.
- Потяните зажимную рукоятку расширителя стола (20) до упора вверх.
- Вытяните расширитель стола (10) наружу, чтобы индикатор расстояния (63) показывал нужное расстояние до пильного диска на шкале (2).
- Прижмите зажимную рукоятку (20) вниз. Расширитель стола зафиксирован.

Настройка дополнительного параллельного упора (см. рис. E)

Для пиления узких заготовок и выполнения распилов под вертикальными углами необходимо монтировать дополнительный параллельный упор (47) на параллельный упор (9).

По мере необходимости дополнительный параллельный упор можно монтировать слева или справа на параллельный упор (9).

Заготовки могут застревать между параллельным упором и пильным диском, подхватываться поднимающимся пильным диском и отбрасываться.

Поэтому настраивайте дополнительный параллельный упор таким образом, чтобы его направляющий конец заканчивался между передним зубом пильного диска и передним краем распорного клина.

- Для этого отпустите все барашковые гайки из крепежного набора (48) и соответствующим образом передвиньте дополнительный параллельный упор.
- Снова крепко затяните барашковые гайки.

Включение электроинструмента

- **Учитывайте напряжение в сети!** Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.

Включение (см. рис. F1)

- Откиньте защитную крышку (19) вверх.
- Для включения нажмите на зеленую кнопку включения (25).

- Дайте защитной крышке (19) опуститься на место.

Выключение (см. рис. F2)

- Нажмите на защитную крышку (19).

Защита от перегрузки

Электроинструмент оборудован защитой от перегрузки. При использовании электроинструмента по назначению его перегрузка невозможна. При слишком сильной нагрузке электроника выключает электроинструмент. Выполните следующие действия, чтобы снова включить электроинструмент:

- Дайте электроинструменту остыть в течение мин. 10 минут.
- Нажмите кнопку перезапуска (26), а затем снова включите электроинструмент.

Отказ электропитания

Выключатель представляет собой так называемый нулевой выключатель, который предотвращает повторный запуск электроинструмента после исчезновения напряжения (например, отключение вилки сети во время работы).

Чтобы после этого опять включить электроинструмент, повторно нажмите на зеленую кнопку включения (25).

Указания по применению

Общие указания для пиления

- Для любого пропила сначала Вы должны исключить возможность прикосновения в любое время пильного полотна к упорам или прочим частям инструмента.
- Используйте электроинструмент для выемки пазов и фальцевания только с соответствующим защитным приспособлением (напр., туннельным защитным кожухом, упорным гребнем).
- Не используйте электроинструмент для прорезания шлицев (пазов, которые заканчиваются в заготовке).

Защищайте пильные полотна от ударов и толчков. Не нажмите сбоку на пильный диск.

Во избежание блокировки заготовки распорный клин должен находиться в одну линию с пильным диском.

Не обрабатывайте покоробленные заготовки. Заготовка должна всегда иметь одну прямую кромку для прикладывания к упорной рейке.

Храните толкатель всегда на электроинструменте.

Положение оператора (см. рис. G)

- Никогда не стойте на одной прямой с пильным диском. Всегда располагайте тело с той же стороны пильного диска, что и направляющая планка. Обратный удар может направить заготовку на большой скорости в сторону любого человека, стоящего перед пильным диском или на одной линии с ним.
- Не подставляйте руки и пальцы под вращающийся пильный диск.

Учитывайте при этом следующие указания:

- Крепко держите заготовку двумя руками и прижмите ее к столу.
- Для узких заготовок и при пилении под вертикальным углом распила всегда используйте входящие в комплект поставки толкатель (15) и дополнительный параллельный упор (47).

Максимальные размеры заготовки

Вертикальный угол распила	Макс. высота заготовки [мм]
0°	80
45°	55

Пиление

Выполнение прямых пропилов

- Установите параллельный упор (9) на нужную ширину пропила.
- Уложите заготовку на стол пилы перед защитным кожухом (6).
- С помощью кривошипной рукоятки (17) поднимите или опустите пильный диск настолько, чтобы зубья пильного диска (28) находились на высоте прибл. 3–6 мм над поверхностью заготовки.
- Включите электроинструмент.
- Выполните рез с равномерной подачей. Если давление слишком сильное, режущие кромки пильного диска могут перегреться и повредить заготовку.
- Выключите электроинструмент и подождите, пока пильный диск полностью не остановится.

Пиление под вертикальным углом наклона

- Установите необходимый вертикальный угол распила пильного диска. Когда пильный диск наклонен влево, параллельный упор (9) должен располагаться справа от пильного диска.
- Соответствующим образом выполняйте операции: (см. „Выполнение прямых пропилов“, Страница 36)

Пиление под горизонтальным углом распила (см. рис. H)

- Установите нужный горизонтальный угол распила на угловом упоре (3). Приставьте заготовку к профильной шине (50). Профиль не должен находиться на линии реза. В этом случае отпустите баращковые гайки (51) и передвиньте профильную шину.
- С помощью кривошипной рукоятки (17) поднимите или опустите пильный диск настолько, чтобы зубья пильного диска (28) находились на высоте прим. 3–6 мм над поверхностью заготовки.
- Включите электроинструмент.
- Одной рукой прижмите заготовку к профильной шине (50), а другой – плавно передвиньте угловой упор за

ручку фиксации (60) вперед в направляющем пазе (3).

- Выключите электроинструмент и подождите, пока пильный диск полностью не остановится.

Основные настройки – контроль и коррекция

Для обеспечения точного распила после интенсивной работы нужно проверить исходные настройки электроинструмента и при необходимости подправить. Для этого у Вас должен быть опыт и специальный инструмент.

Сервисная мастерская Bosch выполняет такую работу быстро и надежно.

Настройка упоров для стандартных углов распила 0°/45°

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Установите вертикальный угол распила пильного диска на 0°.

Контроль (см. рис. I1)

- Установите угловой калибр на 90° и поставьте его на пильный стол (4).

Плечо углового калибра должно по всей длине располагаться в одну линию с пильным диском (28).

Настройка (см. рис. I2)

- Отпустите винт (64). Теперь можно передвигать упор 0° (24).
- Ослабьте фиксирующий рычаг (16).
- Подвиньте маховицок (18) в направлении упора 0°, чтобы плечо углового калибра по всей длине оказалось заподлицо с пильным диском.
- Удерживайте маховицок в этом положении и снова крепко затяните фиксирующий рычаг (16).
- Снова туго затяните винт (64).

Если после настройки указатель угла (59) не располагается в одну линию с насечкой 0° на шкале (23), отпустите винт (65) с помощью обычной крестообразной отвертки и выровняйте указатель угла по отметке 0°.

Повторите вышеописанные действия соответствующим образом для вертикального угла распила 45° (отпустите винт (66); передвиньте упор 45° (22)). При этом указатель угла (59) не должен смещаться.

Параллельность пильного диска к направляющим пазам углового упора (см. рис. J)

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Обозначьте карандашом первый левый зуб пилы, который виден за вкладышем.
- Установите угловой калибр на 90° и положите его на край направляющего паза (5).
- Передвиньте плечо углового калибра, чтобы оно коснулось обозначенного зуба пилы, и считайте расстояние между пильным диском и направляющим пазом.
- Поверните пильный диск, чтобы обозначенный зуб оказался спереди над вкладышем.

- Передвиньте угловой калибр вдоль направляющего паза к обозначенному зубу пилы.
- Измерьте снова расстояние между пильным диском и направляющим пазом.

Оба измеренные расстояния должны быть одинаковыми.

Настройка

- С помощью ключа-шестигранника отпустите винты с внутренним шестигранником (67) спереди на пильном столе и винты с внутренним шестигранником (68) сзади на пильном столе.
- Осторожно приведите в движение пильный диск, чтобы он встал параллельно к направляющему пазу (5).
- Снова тую затяните винты (67) и (68).

Настройка индикатора расстояния стола (см. рис. K)

- Установите параллельный упор справа от пильного диска.
Передвигайте параллельный упор до тех пор, пока с помощью отметки на лупе (62) на нижней шкале не будет отображаться **28 см**.
Для фиксации снова прижмите зажимную рукоятку (43) вниз.
- Потяните зажимную рукоятку (20) до упора вверх, а расширитель стола (10) – до упора наружу.

Контроль

Индикатор расстояния (63) должен показывать на шкале (2) то же самое значение, что и метка в лупе (62) на шкале (1).

Настройка

- Выдвиньте расширитель стола (10) до упора наружу.
- Отпустите винт (69) с помощью крестообразной отвертки и выровняйте индикатор расстояния (63) по отметке **28 см** на верхней шкале (1).

Настройка параллельности параллельного упора (см. рис. L)

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Снимите блокиратор отдачи (7) и откиньте защитный кожух (6) назад.
- Отпустите зажимную ручку (43) параллельного упора и сдвиньте его настолько, чтобы он коснулся пильного диска.

Контроль

Параллельный упор (9) должен касаться пильного диска по всей длине.

Настройка

- Отпустите винты с внутренним шестигранником (70) с помощью ключа-шестигранника.
- Осторожно смешайте параллельный упор (9), пока он не коснется пильного диска по всей длине.
- Держите параллельный упор в этом положении и снова прижмите зажимную ручку (43) вниз.
- Снова плотно затяните винты с внутренним шестигранником (70).

Настройка лупы параллельного упора (см. рис. L)

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.

- Снимите блокиратор отдачи (7) и откиньте защитный кожух (6) назад.
- Передвиньте параллельный упор (9) справа, чтобы он коснулся пильного диска.

Контроль

Отметка лупы (62) должна находиться в одну линию с отметкой 0 мм на шкале (1).

Настройка

- Отпустите винт (71) с помощью крестообразной отвертки и выровняйте метку по отметке 0 мм.

Хранение и транспортировка

Хранение деталей электроинструмента (см. рис. M – N)

Для хранения Вы можете надежно зафиксировать определенные детали электроинструмента на электроинструменте.

- Снимите дополнительный параллельный упор (47) с параллельного упора (9).
- Вставьте все незакрепленные детали электроинструмента в соответствующие места хранения на корпусе (см. нижеследующую таблицу).

	Место хранения	Модель
M	вставить в место хранения (33)	Кольцевой гаечный ключ (35)
M	вставить в место хранения (33)	Крючковый/ рожковый ключ (36)
M	вставить в место хранения (33)	Блокиратор отдачи (7)
M	задвинуть в крепления в месте хранения (29)	Угловой упор (3) с профильной шиной (50)
N	уложить в место хранения (12)	Параллельный упор (9) со смонтированным дополнительным параллельным упором (47)
N	вставить в место хранения (21)	Толкатель (15)

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

- **Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.**
- **Для обеспечения качественной и безопасной работы сберегите электроинструмент и вентиляционные прорези в чистоте.**

Если требуется поменять шнур, во избежание опасности обращайтесь на фирму **Bosch** или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов **Bosch**.

Очистка

После каждой рабочей операции удаляйте пыль и стружку струей сжатого воздуха или кисточкой.

Смазка электроинструмента



Смазочный материал:

Моторное масло SAE 10/SAE 20

- При необходимости смазывайте электроинструмент смазкой в указанных местах.

Сервисная мастерская фирмы Bosch выполняет такую работу быстро и надежно.

Смазочные материалы и средства для очистки должны утилизироваться экологически чистым образом. Выполняйте предписания законодательства.

Меры по уменьшению уровня шума

Меры, предусмотренные изготовителем:

- Плавный пуск
- Поставки со специальным пильным диском, рассчитанным на уменьшение уровня шума

Меры, принимаемые оператором:

- Монтаж, не допускающий вибрации, на стабильной поверхности
- Использование пильных дисков, наделенных свойствами, уменьшающими уровень шума
- Регулярная очистка пильного диска и электроинструмента

Принадлежности

	Товарный номер
Угловой упор	2 610 015 508
Толкатель	1 600 A02 2D7
Пильные диски для дерева и щитовых материалов, панелей и реек	Товарный номер

Optiline for Wood

Пильный диск 254 x 2,8/1,8 x 30 мм, 40 зубьев	2 608 640 443
Пильный диск 254 x 2,8/1,8 x 30 мм, 60 зубьев	2 608 640 444
Пильный диск 254 x 2,5/1,8 x 30 мм, 80 зубьев	2 608 640 437

Реализацию продукции разрешается производить в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на неё атмосферных осадков и воздействие источников повышенных температур (резкого перепада температур), в том числе солнечных лучей.

Продавец (изготовитель) обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о продукции, обеспечивающую возможность её правильного выбора. Информация о продукции в обязательном порядке должна содержать сведения, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации.

Если приобретаемая потребителем продукция была в употреблении или в ней устранился недостаток (недостат-

ки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом.

В процессе реализации продукции должны выполняться следующие требования безопасности:

- Продавец обязан довести до сведения покупателя фирменное наименование своей организации, место её нахождения (адрес) и режим её работы;
- Образцы продукции в торговых помещениях должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключать любые самостоятельные действия покупателей с изделиями, приводящие к запуску изделий, кроме визуального осмотра;
- Продавец обязан довести до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификатов или деклараций о соответствии;
- Запрещается реализация продукции при отсутствии (утрате) её идентификационных признаков, с истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.

Сервис и консультирование по вопросам применения

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям. Изображения с пространственным разделением деталей и информацию по запчастям можно посмотреть также по адресу: www.bosch-pt.com

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашего продукта и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Дополнительные адреса сервисных центров вы найдете по ссылке:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

В случае выхода электроинструмента из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации

- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подпись покупателя;
- соответствие серийного номера электроинструмента и серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- нормальный износ: электроинструмента, так же, как и все электрические.

Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы таких частей инструмента, как присоединительные контакты, провода, щётки и т.п.:

- естественный износ (полная выработка ресурса);
- оборудование и его части, выход из строя которых стало следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения;
- неисправности, возникшие в результате перегрузки электроинструмента. (К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов электроинструмента, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.)

Утилизация

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.



Утилизируйте электроинструмент отдельно от бытового мусора!

مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.

إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المتفاوت. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المختلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

أمان الأشخاص

Ken يقطأ وانتبه إلى ما تفعله واستخدم العدة الكهربائية بعمق. لا تستخدمن عدة كهربائية عندما تكون متعباً أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

قم لارتداء تجهيزات الحماية الشخصية. وارتد دائمًا نظارات واقية. يد ارتداء تجهيزات الحماية الشخصية، كقناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان الواقية من الانزلاق والخوذ أو واقفة الأذنين، حسب طروف استعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.

تجنب التشغيل بشكل غير مقصود.تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي وأو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تتضع إصبعك على المفتاح أنت، حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية بينما لا تحتاج على وضع التشغيل، قد يؤدي إلى إصابة بجروح.

انزع أداة الضبط أو مفتاح الرابط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد تؤدي الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.

تجنب أوضاع الجسم غير الطبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائمًا. سيسعى لك ذلك بالتحكم في الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.

قم بارتداء ثياب مناسبة. لا ترتد الثياب الفضفاضة أو الملابس. احرص على إبقاء الشعر والملابس بعيداً عن الأجزاء المتنورة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والملابس والشعر الطويل بالأجزاء المتنورة.

إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الغبار من المخاطر الناتجة عن الغبار.

لا تستخدم العدة الكهربائية بلا مبالغة وتتجاهل قواعد الأمان الخاصة بها نتيجة لتعودك على استخدام العدة الكهربائية وكثرة استخدامها. فقد يتسبب الاستخدام دون حرص في حدوث إصابة بالغة تحدث في أجزاء من الثانية.

استخدام العدة الكهربائية والعناية بها لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك. إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.

لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالف. العدة الكهربائية التي لم يعد من

عربي

إرشادات الأمان

تحذيرات أمان عامة للعدد الكهربائية

تحذير اطلع على كافة تحذيرات الأمان والتعليمات والمصور والمواصفات المرفقة بالعدة الكهربائية. عدم اتباع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية، إلى نشوب حريق وأ/أ الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملاحظات التلمذيرية والتعليمات للمستقبل.

يقصد بمصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم في الملاحظات التلمذيرية، العدد الكهربائية الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائية المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

الأمان بمكان الشغل

حافظ على نظافة مكان شغلك وإضاـته بشكل جيد. الفوضى في مكان الشغل ونطاقات العمل غير المضـادة قد تؤدي إلى وقوع المـواد.

لا تشغـل بالعدة الكهربـائية في نطاق معرض لخطر الانفجار مثل الأماكن التي توفر فيه السـوائل أو الغـازات أو الأغـبرـة القـابلـة للـاشـتعـال. العـدـدـ الـكـهـرـبـائـيـةـ تـولـدـ شـرـراـ قـدـ يـتـطاـبـلـ فـيـشـعـلـ الأـغـبـرـةـ وـالـأـبـخـرـةـ.

حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص بعيداً عندما تستعمل العدة الكهربائية. تشتت الانتباه قد يتسبب في فقدان السيطرة على الجهاز.

الأمان الكهربائي

يجب أن يتلائم قابس العدة الكهربائية مع المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهاينة مع العدد الكهربائية المؤرفة (ذات طرف أرضي). تخفض القوابس التي لم يتم تغييرها والمقبس الملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.

تجنب ملامسة جسمك للأسطح المؤرفة كالأنباب والمبردات والمواد الصلبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عند ما يكون جسمك مورض أو موصل بالأرض.

بعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

لا تسئ استعمال الكابل. لا تستخدم الكابل في حمل العدة الكهربائية أو سحبها أو سحب القابس من المقبس. احرص على إبعاد الكابل عن الماء والزيت والحواف الحادة أو الأجزاء المتنورة. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.

عند استخدام العدة الكهربائية خارج المنزل اقتصر على استخدام كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي. يقلل استعمال كابل تمديد

- و/أو إسفين الشق و/أو جهاز مانع الصدمة الارتدادية.** تعمل الواقيه وإسفين الشق وجهاز مانع الصدمة الارتدادية على تقليل خطر الإصابة.
- ◀ تأكيد أن نصل المنشار لا يلامس **الواقيه أو إسفين الشق أو قطعة العمل** وذلك قبل تشغيل المفتاح. التلامس غير المقصد لهذه الأجزاء مع نصل المنشار يمكن أن يتسبب في خطورة كبيرة.
 - ◀ قم بضبط إسفين الشق كما هو موضح في دليل التعليمات هذا. خطأ المعاذة والوضعة ومسافات الضبط قد يقلل من فعالية إسفين الشق في تقليل إمكانية الصدمة الارتدادية.
 - ◀ لكي يعمل إسفين الشق وجهاز مانع الصدمة الارتدادية يجب أن يدخل في قطعة الشغل. يصبح إسفين الشق وجهاز مانع الصدمة الارتدادية بلا فعالية عند نشر قطع العمل القصيرة لدرجة لا تسمح بدخول إسفين الشق وجهاز مانع الصدمة الارتدادية فيها. في هذه الظروف لا يمكن لإسفين الشق وجهاز مانع الصدمة الارتدادية منع حدوث صدمة ارتدادية.
 - ◀ استخدم نصل منشار مناسب لإسفين الشق. لكي يعمل إسفين الشق بشكل سليم يجب أن يواافق قطر نصل المنشار إسفين الشق المناسب، كما يجب أن يكون جسم نصل المنشار أرفع من سمك إسفين الشق، ويجب أن يكون عرض القطع الفاصل بين نصل المنشار أعلى من سمك إسفين الشق.
- تحذير خطوات القطع**
- ⚠ خطرو:** لا تضع أصابعك أو يدك بالقرب من نصل المنشار أو على نفس الخط معه. لحظة واحدة من عدم الانتباه أو غرة قد توجه اليد إلى نصل المنشار مما يؤدي إلى أصابعك خطيرة للأشخاص.
- أدخل قطعة العمل إلى نصل المنشار فقط في عكس اتجاه الدوران.** إدخال قطعة العمل في نفس اتجاه دوران نصل المنشار فوق الطاولة قد يتسبب في سحب قطعة العمل ويدك إلى نصل المنشار.
- لا تستخدم مقاييس القطع المشطوف في إدخال قطعة العمل عند القطع المضلع، ولا تستند المعاizer المتوازي كمصدر للطول عند القطع العرضي باستخدام مقاييس القطع المشطوف.** توجيه قطعة العمل مع المعاizer المتوازي وقياس لقطع المشطوف في نفس الوقت يزيد احتمالية انحراف نصل المنشار أو حدوث صدمة ارتدادية.
- عند القطع المضلع وجه قوة إدخال قطعة العمل بين الحاجز ونصل المنشار.** استخدم عصا ضاغطة عندما تكون المسافة بين الحاجز ونصل المنشار أقل من 150 مم، واستخدم كتلة ضاغطة عندما تكون المسافة أقل من 50 مم. «التجهيزات المساعدة على العمل» ستجعل يدك على مسافة آمنة من نصل المنشار.
- اقتصر على استخدام العصا الضاغطة التي وفرتها الجهة الصانعة أو المصممة بشكل مطابق لتعليماتها.** تتيح هذه العصا الضاغطة مسافة كافية بين اليد ونصل المنشار.
- الممكن التحكم بها عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء، تعتبر خطيرة ويجب أن يتم إصلاحها.
- ◀ اسحب القابس من المقبس **و/أو اخلع المركم، إذا كان قابلاً للخلع، قبل ضبط الجهاز** وقبل استبدال الملحقات أو قبل تغيير العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.
 - ◀ احتفظ بالعدد الكهربائيه التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائيه خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.
 - ◀ اعتن بالعدة الكهربائية والملحقات بشكل جيد. تأكيد أن أجزاء الجهاز المتنكرة مرکبة بشكل سليم وغير مستعصية عن المركبة، وتتحقق ما إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو في حالة تؤثر على سلامه أداء العدة الكهربائية. ينبغي إصلاح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من المواتد مصدرها العدد الكهربائيه التي تم صيانتها بشكل ردي.
 - ◀ احرص على إبقاء عدد القطع نظيفه وحاده. إن عدد القطع ذات حواوف القطع الحادة التي تم صيانتها بعناية تتقلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسر.
 - ◀ استخدم العدد الكهربائيه والتوابع وريش الشغل إلخ. وفقاً لهذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك ظروف الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائيه الغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.
 - ◀ احرص على إبقاء المقابض وأسطح المسك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشموم. المقابض وأسطح المسك الزلقة لا تتيح التشغيل والتحكم الأمان في العدة في المواقف غير المتوقعة.
- الدمة**
- احرص على إصلاح عدتك الكهربائيه فقط بواسطة العمال المختصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. يضمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.
- تعليمات الأمان لمناشير الطاولة**
- التحذيرات المتعلقة بالحماية
- ◀ احتفظ بالواليات في مكانها. يجب أن تكون الواليات مرتبة بنظام العمل ومرکبة بطريقة صحيحة. يجب إصلاح الواقعه إذا كانت سائمه أو بها أضرار أو لا تعمل بشكل صحيح أو يجب تغييرها.
 - ◀ احرص دائمًا على استخدام وقاية لنصل المنشار وإسفين شق وعمليات قطع خلال الأجزاء الارتدادية عند إجراء عمليات مانع للصدمة. في عمليات القطع خلال الأجزاء، حيث يقوم نصل المنشار بالقطع خلال سمك قطعة العمل، تعمل الواقعه أو أي تجهيزه أمان آخر على تقليل خطر الإصابة.
 - ◀ يجب إعادة تركيب نظام الحماية بعد انتهاء الأعمال (مثل التفريز) التي تتطلب فك الواقعه

- لا تدفع قطعة العمل بسرعة كبيرة في اتجاه أي شخص يقف أمام نصل المنشار أو على خط واحد معه.
 - ◀ لا تمد يدك أبداً فوق نصل المنشار أو خلفه لجذب قطعة العمل أو سندتها. فقد ينبع تلامس غير مقصود مع نصل المنشار أو قد تنسip الصدمة الارتدادية في سحب أصابعك إلى نصل المنشار.
 - ◀ لا تمسك قطعة العمل الجاري قطعها أو تضغط عليها في اتجاه نصل المنشار الدائر. ضغط قطعة العمل الجاري قطعها على نصل المنشار قد يجعل الطروف مهيئة للانحراف والصدمة الارتدادية.
 - ◀ قم بمحاذاة الحاجز حتى يصبح موازياً لنصل المنشار. عدم محاذاة الحاجز سينسب في انحراف قطعة العمل في نصل المنشار مما يؤدي إلى حدوث صدمة ارتدادية.
 - ◀ استخدم مشرط ضاغط لتوجيه قطعة العمل إلى الطاولة وال الحاجز عند عمل قطع غير نافية مثل التفريز. يعمل المشرط الضاغط على التحكم في قطعة العمل في حالة حدوث صدمة ارتدادية.
 - ◀ احرص على سند الألواح الكبيرة ل減يل مخاطر تغير نصل المنشار والصدمة الارتدادية. تميل الألواح الكبيرة للهبوط نتيجة لوزنها الكبير. يجب وضع سادة (ستادات) أسفل أجزاء اللوح البازر من سطح الطاولة.
 - ◀ تصرف بحرص شديد عن القيام بقطع قطعة عمل ملتوية أو معقوفة أو منحنية أو حافظها ليست مستقيمة فلا يمكن توجيهها باستخدaim مقياس القطع المشطوف أو الحاجز المتوازي. قطعة العمل الملتوية أو المعقوفة أو المنحنية تكون غير مستقرة وقد تنسip في عدم محاذاة الشق مع نصل المنشار، وفي الانحراف والصدمة الارتدادية.
 - ◀ لا تقم أبداً بقطع أكثر من قطعة عمل واحدة سواء كانت متراصة أفقياً أو رأسياً. فقد يتشبك نصل المنشار في قطعة أو أكثر وتنسب في صدمة ارتدادية.
 - ◀ في حالة إعادة تشغيل المنشار بينما نصل المنشار داخل قطعة العمل احرص على مراعاة النصل في الشق بحيث تكون أسنان المنشار غير داخلة في القالفة. في حالة تعرّض النصل للإعاقة فقد يرفع قطعة العمل ويسبب صدمة ارتدادية عند إعادة تشغيل النصل.
 - ◀ حافظ على نظافة وحدة أنسال المنشار، وعلى ضبطها بشكل كاف. لا تستخدم أبداً أنسال منشار منحنية أو أنسال منشار بأسنان مشقوقة أو مكسورة. أنسال المنشار الحادة والمضبوطة يشكل صيغ ضبط على إسفين الشق أو والتوقف والتعرض لصدمات ارتدادية.
 - ◀ تحدّيات خطوات تشغيل منشار الطاولة
 - ◀ أوقف منشار الطاولة وأفصل كابل الكهرباء عند خالع ولبيحة الطاولة أو تغيير نصل المنشار أو إجراء عمليات ضبط على إسفين الشق أو واقية نصل المنشار أو عند ترك الماكينة دون مراقبة. ستجنّبك الإجراءات الوقائية خطأ وقوع حوادث.
 - ◀ لا تقوم أبداً باستخدام عصا ضاغطة بها أضرار أو كسور. فقد تنكسر العصا الضاغطة إن كان بها أضرار مما قد يؤدي إلى انزلاق يدك إلى نصل المنشار.
 - ◀ لا تقوم بأي عمل «باليد الحرة». احرص دائماً على استخدام حاجز متوازي أو مقياس قطع مشطوف لوضع قطعة العمل وتوجيهها. «اليد الحرة» تعني استخدام يديك في سند قطعة العمل وتوجيهها بدلاً من الحاجز المتوازي أو مقياس القطع المشطوف. النشر باليد الحرة يؤدّي إلى الخطأ في المحاذة وإلى الانحراف وإلى الصدمة الارتدادية.
 - ◀ لا تمد يدك أبداً فوق نصل المنشار أو حوله أثناء دورانه. قد يؤدي مد يدك لأخذ قطعة العمل إلى التلامس غير المقصود مع نصل المنشار المترنح.
 - ◀ احرص على توفير دعامة إضافية لقطعة العمل بالجزء الخلفي و/أو جوانب طاولة النشر لقطع العمل الطويلة و/أو العريضة لتظل في نفس المستوى. تميل قطع العمل الطويلة و/أو العريضة لأن ترتكز على حافة الطاولة مما يسبّب فقدان التحكم أو انحراف نصل المنشار أو الصدمة الارتدادية.
 - ◀ أدخل قطعة العمل بسرعة منتظمة. لا تقم بشيء أو إدارة قطعة العمل. في حالة حدوث انحراف أو قف الأداة على الفور واستبدل الأداة، ثم قم بإزالة سبب الانحراف. انحراف نصل المنشار بسبب قطعة العمل يمكن أن يتسبّب في صدمة ارتدادية أو توقيف المحرك.
 - ◀ لا تبعد أجزاء الغامme التي يتم قطعها بينما المنشار يعمل. فقد تنصّر الغامme بينها وبين المنشار واقية نصل المنشار من الداخل ونصل المنشار مما يتسبّب في جذب أصابعك نحو نصل المنشار. أوقف المنشار وانتظر حتى يتوقف نصل المنشار قبل تحرير الخام.
 - ◀ استخدم حاجز إضافي بالإرتباط مع سطح الطاولة عند القطع المضلع لقطع عمل بسمك أقل من 2 مم. فقطع العمل السميكة قد تتحشر أسفل الحاجز المتوازي وتتسبّب في صدمة ارتدادية.
- أسباب الصدمة الارتدادية والتمذيرات المتعلقة بها**
- الصدمة الارتدادية هي رد فعل مفاجئ لقطعة العمل نتيجة لتعثر أو انحراف نصل المنشار أو محاذاة خط القطع بشكل خاطئ بالنسبة لنصل المنشار أو عندما ينصّر جزء من قطعة التشغيل بين نصل المنشار وال الحاجز المتوازي أو أحさま ثانية أخرى.
- يحدث كثيراً أثناء الصدمة الارتدادية أن يتم رفع قطعة العمل من الطاولة من خلال الجزء، الخلفي لنصل المنشار وتندفع في اتجاه المشغل.
- تعتبر الصدمة الارتدادية نتيجة للاستخدام الخاطئ للمنشار و/أو لخطوات تشغيل غير صحيحة أو لظروف غير ملائمة، ويمكن تجنبها عن طريقأخذ الاحتياطات المناسبة المبينة أدناه.
- ◀ لا تقف أبداً على نفس خط نصل المنشار. اجعل جسمك دائماً في نفس جانب الحاجز بالنسبة لنصل المنشار. قد تنسip الصدمة الارتدادية في

- ◀ حافظ على نظافة مكان العمل، كما أن اختلاط المواد بعضها ببعض أمر خطير جداً، حيث يمكن أن يتشعل غبار المعدن الخفيف أو ينفجر.
- ◀ اختر نصل المنشار المناسب للخامة التي تزيد معالجتها.
- ◀ استعمل فقط أنصاف المنشار التي ينصع باستعمالها منتج هذه العدة الكهربائية والتي تصلع للاستعمال مع خامات الشغل المرغوب معالجتها.
- ◀ : ادفع قطعة الشغل على نصل المنشار الدائري، وإلا فقد يتشكل خطر صدمة ارتدادية إن تكلب نصل المنشار في قطعة الشغل.

الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال عدك الكهربائية. يرجى حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح على استعمال عدك الكهربائية بطريقة أفضل وأكثر أماناً.

الرموز و معناها

لا تقترب بيديك من نطاق النشر أثناء عمل العدة الكهربائية. قد تحدث إصابات عند ملامسة شفرة المنشار.



قم بارتداء نظارات واقية.




قم بارتداء واقية سمع. قد يؤدي تأثير الضجيج إلى فقدان قدرة السمع.



قم بارتداء قناع للوقاية من الغبار.



تراعي مقاسات شفرة المنشار. يجب أن يتلاءم قطر الثقب مع محور دوران العدة دون وجود نسبة تفاوت. إذا كان من الضروري استخدام قطع من التصغير احرص على أن تلتزم بأبعاد قطعة التصغير سمك الشفرة الفولاذية وقطر الثقب الخاص بشفرة المنشار بالإضافة لقطر محور دوران العدة. استخدم قدر الإمكان قطع التصغير الموردة مع شفرة المنشار. يجب أن يطابق قطر شفرة المنشار الرقم الموجود على الرمز.



◀ لا ترك أبداً منشار الطاولة يعمل دون مراقبة. أو قفه ولا ترك الأداة أبداً إلا بعد أن تتوقف تماماً. المنشار المشغل دون مراقبة يمثل خطراً خارج عن السيطرة.

◀ ضع منشار الطاولة في مكان مستو وجيد الإستقرار، بحيث يتم ضمان وجود قاعدة متزنة. يجب أن يتم نصب المنشار في مكان مساحته كافية للتتعامل مع مقاسات قطع العمل الخاصة بك. تسبّب المساحات الضيقه والمظلمة ذات الأرضيات الزلقة وغير المستوية في وقوع الحوادث.

◀ احرص على تنظيف منشار الطاولة وأجهاز جمع الغبار وإزالة غبار النشر من أسفلهما بشكل دوري. غبار النشر المتراكم قابل للاحتراق وقد يشتعل ذاتياً.

◀ يجب تأمّن منشار الطاولة. منشار الطاولة غير المؤمن بشكل مناسب قد يتمرك أو ينقلب.

◀ قم بإزالة الأدوات ونشرة الفشب وما شابه من الطاولة قبل تشغيل منشار الطاولة. يمكن أن يتسبب الانحراف عن المسار أو الانصمار المحتمل في خطورة.

◀ احرص دائماً على استخدام أنصاف ذات شكل ومقاس صحيحين (ماسي مقابل مستدير) للتجاوز في الوسطي. أنصاف المنشار غير المناسبة لأجزاء تركيب المنشار ستدور بشكل هائل عن المركز مما يتسبب في فقدان التحكم.

◀ لا تستخدم أبداً وسائل تركيب أنصاف منشار بها أضرار أو غير صحيحة مثل الفلاشات أو ورقات نصل المنشار أو البراغي أو الصواميل. وسائل التركيب هذه مصممة خصيصاً لمنشار لتغطيته بشكل آمن ولتحقيق أداء مثالي.

◀ لا تقف أبداً على منشار الطاولة ولا تستخدمه أبداً كدرجة صعود. قد تحدث إصابات خطيرة في حالة انقلاب الأداة أو إذا تم لمس أداة القطع بشكل غير مقصود.

◀ تأكد أن نصل المنشار مركب ليدور في الاتجاه الصحيح. لا تستخدم أقراص البلاط أو الغرشات السلكية أو الأقراص الكاشطة على منشار الطاولة. قد يتسبب التركيب غير الصحيح لنصل المنشار أو استخدام ملحقات غير موصى بها في حدوث إصابات بالغة.

إرشادات الأمان الإضافية

◀ ارتد قفازات واقية عند تركيب نصل المنشار. خطر التعرض للإصابة.

◀ لا تستخدم نصال المنشار المصنوعة من الفولاذ HSS. فنصال المنشار هذه قد تتكسر بسهولة.

◀ استخدم فقط أنصاف المنشار التي تتوافق مع البيانات المذكورة في دليل الاستعمال هذا وعلى العدة الكهربائية، والتي تم اختبارها حسب المواصفة EN 847-1 وألتي تم وضع علامة عليها تشير إلى ذلك.

◀ لا تستخدم العدة الكهربائية أبداً دون وليمة الطاولة. استبدل الوليمة التالفة للطاولة. قد تصيب بجروح من قبل نصل المنشار إن كانت وليمة الطاولة غير سليمة.

الاستعمال المطابق للتعليمات

لقد خصصت العدة الكهربائية كجهاز مركزي ثابت لتنفيذ القطع الطويلة والعرضية بمسار قطع مستقيم في الخشب الصلد والطري وأيضاً في ألواع الخشب المضغوط وألياف الخشب. حيث يمكن تنفيذ زوايا شطب أفقية من 30° حتى 90° وزوايا شطب راسية من 0° حتى 45° .

عند استخدام شفرات المنشار الملائمة يمكن نشر قطاعات الألمنيوم والدائن.




الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسم التخطيطية.
(1) تدريج بعد شفرة المنشار عن مصد التوازي
(2) تدريج لبعد شفرة المنشار عن مصد التوازي
 عندما تكون قاعدة المنشار مفتوحة ومسوية

- (3)** المصد الزاوي
- (4)** قاعدة المنشار
- (5)** حز دليلي للمصد الزاوي
- (6)** غطاء الحماية
- (7)** قفل الصدمات الارتدادية
- (8)** ولجة المنضدة
- (9)** مصد التوازي
- (10)** تعریض قاعدة المنشار
- (11)** تجاويف المسك
- (12)** موضع حفظ مصد التوازي
- (13)** واقية الانقلاب
- (14)** القاعدة السفلية
- (15)** عصا دفع
- (16)** ذراع ثبيت لضبط زوايا الشطب الرأسية
- (17)** مرفق تدوير لرفع شفرة المنشار وتنزيلها
- (18)** طارة بدوية
- (19)** غطاء أمان قلب لمفتاح التشغيل والإطفاء
- (20)** مقبض شد تعريض قاعدة المنشار
- (21)** موضع حفظ عصا الدفع
- (22)** مصد زاوية الشطب المائلة 45° (رأسى)
- (23)** تدريج زوايا الشطب (رأسى)
- (24)** مصد زاوية الشطب المائلة 0° (رأسى)
- (25)** زر التشغيل
- (26)** زر إعادة التشغيل
- (27)** إسفين الشق
- (28)** شفرة المنشار
- (29)** موضع حفظ المصد الزاوي
- (30)** حامل الكابل
- (31)** تجاويف التركيب على القاعدة السفلية
- (32)** تجاويف التركيب
- (33)** موضع حفظ العدة/قفل الصدمات الارتدادية
- (34)** مهابي الشفط

الرموز ومعناها

- a** يجب لا يتتجاوز قطر شفرة المنشار 254 مم.
- b** يبلغ سمك إسفين الشق 2 مم.
- c** يجب أن يتوافق سهم اتجاه الأسنان (اتجاه السهم موضح على شفرة المنشار) مع اتجاه السهم على إسفين الشق.
- d** يراعي أثناء تغيير شفرة المنشار ألا يكون عرض القطع أصغر من 2,4 مم وألا يكون سمك النصل الفولاذى أكبر من 1,8 مم. وإلا فقد ينشأ خطأ تكلب إسفين الشق في قطعة الشغل.



العدد الكهربائية من فئة
الحماية II مقواة أو معزولة
عزل مزدوج.

من خلال العلامة CE تؤكد
الجهة الصانعة أن العدة
الكهربائية مطابقة لمواصفات
الاتحاد الأوروبي.

وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع إرشادات الأمان
والتعليمات. ارتکاب الأخطاء عند تطبيق
إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي
إلى حدوث صدمات الكهربائية أو إلى
نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح
خطيرة.



يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في الجزء الأول من دليل التشغيل.

GTS 254		منشار منضدة دائري
24,4	كجم	الوزن حسب- EPTA- Procedure 01:2014
/ II □		فئة الحماية
		الأبعاد (شاملة عناصر الجهاز القابلة للفك)
100 x 620 x 690 0	م	العرض x العمق x الارتفاع
مقاسات شفرات المنشار الملائمة		
254	مم	قطر شفرة المنشار
1,8 >	مم	سمك الشفرة
2,4 <	مم	سمك/تفليج الأسنان الأدنى
30	مم	قطر الفجوة
تسري البيانات على جهة أسمى [ا] يبلغ 230 قلطاً، قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.		
أقصى مقاسات قطعة الشغل: (انظر «أقصى مقاسات قطعة الشغل»، الصفحة 49)		

التركيب

تجنب تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود. لا يجوز أن يكون كابل الشبكة الكهربائية موصولاً بالأمداد بالكهرباء أثناء التركيب وأثناء إجراء مجمل الأعمال على العدة الكهربائية.

مجموعة التجهيزات الموردة

تأكد قبل تشغيل العدة الكهربائية للمرة الأولى، إنه قد تم توريد جميع الأجزاء المذكورة أدناه:

- منشار منضدة دائري مع شفرة منشار مركبة (28)
 - طقم تثبيت العدة الكهربائي (39) (8) لواكب تثبيت، 8 فلكات (14)
 - القاعدة السفلية (37) (16) لولب ثبيت، 16 فلكة، 16 حلقة تأمين، 16 صامولة (13)
 - واقية الانقلاب (38) (4) لواكب تثبيت، 8 فلكات، 4 حلقات تأمين، 4 صواميل (3)
 - المصد الزاوي (50) (5)
 - سكة مجسمة (51)
 - الصامولة المجنحة «للسكك المجسمة» (9)
 - المصد التوازي (47)
 - طقم تثبيت «مصد التوازي الإضافي» (48) (لوابات ثبيت، صامولاتان مجنحتان)
 - إسفين الشق (27) (2) مع غطاء الم Mayer المركب (6)
 - قفل الصدمات الارتدادية (7)
 - المفتاح الملقي (35)
 - مفتاح خطافي/مفتاح هلالي (36)
 - عصا الدفع (15)
 - ولية المنضدة (8)
- ملاحظة** افحص العدة الكهربائية من حيث وجود أي أضرار مختتملة.
- يجب فحص تجهيزات الوقاية أو الأجزاء التي تعرضت

- (35) المفتاح الملقي (10 مم، 13 مم)
- (36) مفتاح خطافي/مفتاح هلالي (10 مم)
- (37) طقم تثبيت «القاعدة السفلية»
- (38) طقم تثبيت «واقية الانقلاب»
- (39) طقم تثبيت «العدة الكهربائية»
- (40) خابور إسفين الشق
- (41) تجاويف ولية المنضدة
- (42) الزر الانضغاطي لقفل الصدمات الارتدادية
- (43) مقبض قمط مصد التوازي
- (44) دليل بشكل 7 بمصد التوازي
- (45) حز دليلي بشكل 7 بقاعدة المنشار لمصد التوازي
- (46) حز دليلي لمصد التوازي
- (47) مصد توازي إضافي
- (48) طقم تثبيت «مصد التوازي الإضافي»
- (49) سكة توجيه المصد الزاوي
- (50) سكة مجسمة
- (51) الصامولة المجنحة الخاصة بالسكة المجسمة
- (52) الغطاء السفلي لشفرة المنشار
- (53) لواكب تثبيت الغطاء السفلي لشفرة المنشار
- (54) ثقب مسلك ولية المنضدة
- (55) شفة الشد
- (56) لولب سداسي الرأس لشفرة المنشار
- (57) فلكرة
- (58) شفة التثبيت
- (59) مؤشر الزاوية (الرأسي)
- (60) مقبض تثبيت لزوايا الشطب المرغوبة (أفقياً)
- (61) مؤشر الزاوية على المصد الزاوي
- (62) عدسة مكرونة
- (63) مؤشر بعد قاعدة المنشار
- (64) لولب متصالب المز لضبط المصد °0
- (65) لولب مؤشر الزاوية (رأسي)
- (66) لولب متصالب المز لضبط المصد °45
- (67) لواكب سداسية الرأس (5 مم) أما ما لضبط تواري شفة المنشار
- (68) لواكب سداسية الرأس (5 مم) خلفاً لضبط تواري شفة المنشار
- (69) لولب لمؤشر بعد قاعدة المنشار
- (70) لواكب سداسية الرأس (5 مم) لضبط تواري
- (71) لولب لمؤشر بعد مصد التوازي

البيانات الفنية

GTS 254	منشار منضدة دائري
3 601 M45 0..	رقم الصنف
1800	قدرة الدخل الاسمية واط
4300	عدد اللفات اللاحملي دقيقة ¹
●	محدد تيار بدء التشغيل

- قم بتركيب إسفين الشق (27) وحركه إلى أسفل إلى حد المصادمة.
- أحكم ربط الخابور (40) مرة أخرى باستخدام المفتاح الملاقي (35).
- قم بتركيب وليجة المنضدة (8).

تركيب وليجة المنضدة (انظر الصورة d)

- قم بشبك وليجة المنضدة (8) في التجاويف الخلفية (41) بعلبة العدة.
- حرك وليجة المنضدة إلى أسفل.

- اضغط على وليجة المنضدة إلى أن تثبت في علبة العدة أماماً.

تركيب قفل الصدماط الارتادية (انظر الصورة e)

في حالة حدوث صدمة ارتادية يعيق قفل الصدماط الارتادية (7) أن يتم قذف قطعة الشغل نحو المستخدم. حيث تتعرض السنون الحادة للدبابيس في سطح قطعة الشغل وتشتها.

- اضغط لزر الانضغاطي (42) لفك الصدماط الارتادي (7) للداخل.

وبذلك يتم سحب المسamar الدليلي.

- حرك قفل الصدماط الارتادي (7) فوق إسفين الشق (27) واترك الزر الانضغاطي (42).

حرك قفل الصدماط الارتادي في اتجاه غطاء الحماية إلى أن يتعشق المسamar الدليلي في التجويف الخلفي العلوي بإسفين الشق.

- تأكد أن المسamar الدليلي متصل بثبات بالتجويف وأن قفل الصدماط الارتادي يعمل بلا مشاكل. ارفع دبابيس قفل الصدماط الارتادي بحرص. عند تركها يجب أن تتعرّض السنون المحملة نابضاً إلى أسفل وأن تلامس وليجة المنضدة.

تركيب مصد التوازي (انظر الصورة f)

- يمكن تركيز مصد التوازي (9) إما على يمين أو يسار شفرة المنشار.

- قم بفك مقبض الشد (43) الفاصل بمصد التوازي (9). يخفف ذلك التحميل عن الدليل بشكل 7 (44).

- قم أولاً بتركيب مصد التوازي مع الدليل بشكل 7 في المز الدليلي (45) بقاعدة المنشار. ركز مصد التوازي بعد ذلك في المز الدليلي الأمامي (46) بقاعدة المنشار.

- يمكنك الآن تحرير مصد التوازي كما تشاء. لثبت مصد التوازي اضغط مقبض القمط (43) نحو الأسفل.

تركيب مصد التوازي الإضافي (انظر الصورة g)

لنشر قطع الشغل الرفيعة ونشر زواباً شطب رأسية ينبغي تركيب مصد التوازي الإضافي (47) على مصد التوازي (9).

- يمكن تركيب مصد التوازي الإضافي بحسب الحاجة على يمين أو يسار مصد التوازي (9).

للتراكيب استخدام طقم التثبيت «مصد التوازي الإضافي» (48) (لوبي ثبيت، صامولتين مجتمعتين).

- ادفع لوالب التثبيت عبر الثقوب الجانبية بمصد التوازي (9).

- تعمل رؤوس اللوالب بذلك عمل الدليل لمصد التوازي الإضافي.

لضرر طفيف فحصاً دقيقاً، للتأكد من أدائها لوظيفتها بشكل سليم وفقاً للتعليمات. تأكد من أن الأجزاء المتحركة تعمل بشكل سليم وأنها غير منقرضة، أو إن كانت هناك أيّة آية، تالفة. يجب أن تكون جميع الأجزاء، بركبة بشكل صحيح وأن تلي جميع الشروط من أجل فعمان العمل بشكل سليم.

يجب أن يتم تعليق أو استبدال تجهيزات الوقاية والقطع التالفة بالشكل المطلوب من خلال ورشة خدمة متخصصة.

التركيب المركزي الثابت أو المتحرك

- ◀ يجب أن يتم تركيب العدة الكهربائية على سطح عمل مستوٍ وثابت (منضدة عمل مثلاً) قبل البدء بالعمل لضمان الاستعمال الآمن.

التركيب باستخدام القاعدة السفلية وواقية الانقلاب (انظر الصور a1-a3)

- تركيب طقم التثبيت استناداً «القاعدة السفلية» (37)، و «واقية الانقلاب» (38) و «العدة الكهربائية» (39).

- اربط القاعدة السفلية (14) مع بعضها. اربط اللوالب بإحكام.

- اربط واقية الانقلاب (13) في القاعدة السفلية.
- ضع العدة الكهربائية على القاعدة السفلية بحيث تشير واقية الانقلاب إلى الخلف.

- قم بمركزة العدة الكهربائية على القاعدة السفلية. يستخدم لهذا الغرض الفجوات الجانبية (31) بالعدة الكهربائية بالإضافة لتجاويف القاعدة السفلية.

التركيب دون القاعدة السفلية (انظر الصورة b)

- ثبت العدة الكهربائية على سطح العمل بواسطة لوالب ربط مناسبة. يتم ذلك عن طريق الثقوب (32).

تركيب الأجزاء المفردة

- ازعز جميع الأجزاء، المرفقة عن التغليف بحرص.
- ازعز كل مواد التغليف عن العدة الكهربائية وعن التوابع المرفقة.

- احرص على نزع مواد التغليف تحت كتلة المرك.

- توجد عناصر الجهاز التالية مثبتة على جسم الجهاز مباشرةً: قفل الصدماط الارتادي (7)، المصد (35)، مفتاح خطافي/مفتاح حلالي (36)، المصد التوازي (3)، مصد التوازي (9)، مصد توازي إضافي (47) مع طقم التثبيت (48)، الغطاء الواقي (6)، عصا الدفع (15)، شفرة المنشار (28).

- عندما تحتاج أحد هذه العناصر أخرجها بحرص من موضع حفظها.

تركيب إسفين الشق (انظر الصور c)

- إرشاد:** قم بتنظيف جميع الأجزاء المطلوب تركيبها قبل تحديد موضعها عند الضرورة.

- قم بإزالة وليجة المنضدة عند اللزوم (8).

- أدر ذراع التدوير (17) في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية، بحيث ترتكز شفرة المنشار (28) بأعلى وضعيّة ممكنة فوق قاعدة المنشار.

- قم بفك الخابور (40) باستخدام مفتاح حلقي (35).

- اضيطن العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
 - **الشفط الخارجي (انظر الصورة (ز))**
 - قم بتركيب خرطوم شافطة مناسب بإحكام في مهابي الشفط (34).
 - يجب أن تصلع شافطة الغبار الخوائية للاستعمال مع مادة الشغل المرغوب معالجتها.
 - استخدم شافطة غبار خوائية خاصة عند شفط الأغبرة المضرة بالصحة أو المسيبة للسرطان أو الشديدة الجفاف.
 - تغيير شفرة المنشار (انظر الصور (k1-k4)**
 - اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.
 - ارتد قفازات واقية عند تركيب نصل المنشار.
 - خطر التعرض للإصابة.
 - استخدم فقط نصال المنشار التي تزيد سرعتها القصوى المسمومة عن عدد الدوران اللازمي بالعدة الكهربائية.
 - استخدم فقط نصال المنشار التي تتوافق البيانات المذكورة في دليل الاستعمال لهذا وعلى العدة الكهربائية، والتي تم اختبارها حسب المواصفة EN 847-1 وألتي تم وضع علامة عليها تشير إلى ذلك.
 - استعمل فقط شفرات المنشار التي ينصح باستعمالها منتج هذه العدة الكهربائية والتي تصلع للاستعمال مع مواد الشغل المرغوب معالجتها. وبذلك تتجنب السخونة المفرطة لرؤوس أسنان المنشار، وانهيار قطعة البلاستيك المراد معالجتها.
 - لا تستخدم نصال المنشار المصنوعة من الفولاذ HSS. فنصال المنشار هذه قد تتكسر بسهولة.
 - فك شفرة المنشار**
 - أدر ذراع التدوير (17) في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية، بحيث ترتكز شفرة المنشار (28) بأعلى وضعية ممكنة فوق قاعدة المنشار.
 - قم بطي غطاء الحماية (6) إلى الفلف.
 - ارفع ولعبة المنضدة (8) من ثقب المسك (54) وأخرجهما من علبة العدة.
 - قم بفك اللواكب سداسي الرأس (56) باستفاده مفتاح حلقي (35) بإدارته عكس اتجاه عقارب الساعة بينما تمسك باستخدام مفتاح خطافي (36) بشفة الشد (55).
 - اخلع الفلكة (57) وشفة الشد (55).
 - أخرج شفرة المنشار (28).
 - تركيب شفرة المنشار**
 - نظف جميع الأجزاء المطلوب تركيبها قبل التركيب عند الضرورة.
 - ضع شفرة المشار الجديدة على فلانشة التثبيت (58) الخاصة بممحور دوران العدة.
 - ملحوظة: لا تستخدمن شفرات منشار شديدة الصغر، لا يجوز أن تختفي المسافة نصف قطرية بين شفرة المشار وإسفين الشق 3 - 8 مم.
 - ادفع مصدر التوازي الإضافي (47) فوق رؤوس لوالي التثبيت.
 - أحكم ربط اللواكب بمساعدة الصواميل المجمنة.
 - (تركيب المصد الزاوي (انظر الصورة h2-h1)**
 - أدخل القصبي (49) الخاص بالمصد الزاوي (3) في أحد المزوز الدليلية المخصصة (5) بقاعدة المنشار.
 - يمكن تعريف مصدر التوازي بواسطة السكة المجسمة (50) لتحسين ارتكاز قطع الشغل الطويلة.
 - عند اللزوم قم بتركيب السكة المجسمة بالاستعانة بالصواميل المجمنة (51) على المصد الزاوي.
- شفط الغبار/النشرارة**
- إن غبار بعض المواد كالطلاء الذي يحتوي على الرصاص، وبعض أنواع الخشب وأفلزات المعادن، قد تكون مضرية بالصحة. إن ملامسة أو استنشاشي غبار قد يؤدي إلى أعراض حساسية وأو إلى أمراض الجهاز التنفسى لدى المستخدم أو لدى الأشخاص المتواجددين على مقربة من المكان.
- تعتبر بعض الأغبرة المعينة، كأغبرة البليوت والزان، مسببية للسرطان، ولا سيما عند الارتباط بالمواد الإضافية لمعالجة الخشب (ملح حامض الكروميك، الموادحافظة للخشب). يجب أن يتم معالجة المواد التي تحتوي على الأسبستوس من قبل العمال المختصين فقط دون غيرهم.
- استخدم شافطة غبار ملائمة للمادة قدر الإمكان.
 - حافظ على تهوية مكان الشغل بشكل جيد.
 - ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس بفتحة المرشح P2.
 - تراعي الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد المرغوب معالجتها.
 - قد تستعصي شافطة الغبار/النشرارة من خلال الغبار أو النشرارة أو أجزاء صغيرة من قطعة الشغل.
 - أطفئ العدة الكهربائية واسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس.
 - انتظر إلى أن تتوقف شفرة المنشار عن المركبة تماماً.
 - ابحث عن سبب الاستعصام، واعمل على إزالته.
 - تجنب تراكم الغبار بمكان العمل. يجب أن تشتعل الأغبرة بسهولة.
 - لتجنب خطر الطريق أثناء نشر الألومنيوم قم بتغريغ مقدف النشرارة ولا تستخدم شافطة للبرادة.**
- تفريغ مقدف النشرارة (انظر الصورة (z))**
- إزالء أجزاء مكسورة عن قطعة الشغل وقطع النشرارة الكبيرة يمكنك فتح الغطاء السفلي لشفرة المشار (52).
- أطفئ العدة الكهربائية واسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس.
 - انتظر إلى أن تتوقف شفرة المشار عن المركبة تماماً.
 - اقلب العدة الكهربائية على الجانب.
 - قم بحل لوالب التثبيت (53) وافتح الغطاء السفلي لشفرة المشار (52).
 - أزل شطايا ونشرارة قطعة الشغل.
 - أغلق الغطاء السفلي لشفرة المشار واربطه باللواكب.

- حافظ على إبقاء الطارة اليدوية بهذا الوضع وأحكم شد ذراع التثبيت (16) مرة أخرى.

لضبط السريع والدقيق للزوايا العمودية
النحوذجية 0° و 45° هناك مصادر مضبوطة من قبل المصنع (24)، (24)، (22) مخصصة لذلك.

ضبط زاوية الشطب المائل الأفقية (المصد الزاوي) (انظر الصورة B)

يمكن ضبط زاوية الشطب المائل الأفقية في نطاق يبلغ 30° (نامية اليسار) حتى 30° (نامية اليمين).

- قم بفك مقبض الشد (60) في حالة ربطه.

- أدر المصد الزاوي إلى أن يشير المؤشر الزاوي (61) إلى زاوية الشطب المرغوبة.

- قم بشد مقبض الشد (60) مرة أخرى.

تكبير قاعدة المنشار

يجب أن تُسند قطع الشغل الطويلة والثقيلة من طرف نهايتها الساقية أو أن تضع شيئاً ما تحتها.

تعريف قاعدة المنشار (انظر الصورة C)

يتبع تعريف قاعدة المنشار (10) تعريف قاعدة النشر (4) إلى اليمين بحد أقصى 950 مم.

- اجذب مقبض الشد (20) إلى أعلى تماماً لإطالة قاعدة المنشار.

- قم بسحب امتداد قاعدة المنشار (10) إلى الخارج لحين الوصول للطول المرغوب.

- اضغط مقبض الشد (20) إلى أسفل. يكون قد تم تثبيت امتداد قاعدة المنشار بذلك.

ضبط مصد التوازي

يمكن تركيز مصد التوازي (9) إما على يمين أو يسار شفرة المنشار. تبين العلامة في العدسة المكربة (62) المسافة المضبوطة بين مصد التوازي وشفرة المنشار على التوالي (11).

ضع مصد التوازي على جانب شفرة المنشار المرغوب (انظر "تركيب مصد التوازي" (انظر الصورة f)، الصفحة (46)).

ضبط مصد التوازي عندما لا تكون قاعدة المنشار مفتوحة ومسحوبة

- قم بفك مقبض الشد (43) الخاص بمصد التوازي (9). حرك مصد التوازي، إلى أن يشير العلامة بالعدسة المكربة (62) إلى المسافة المرغوبة حتى شفرة المنشار.

عندما تكون منضدة العمل غير مفتوحة تسرى الكتابة على التوالي (1).

- اضغط مقبض الشد (43) نحو الأسفل مرة أخرى من أجل التثبيت.

ضبط مصد التوازي عندما تكون قاعدة المنشار مفتوحة ومسحوبة (انظر الصورة D)

- ركز مصد التوازي على يمين شفرة المنشار.

حرك مصد التوازي، إلى أن يشير العلامة بالعدسة المكربة (62) إلى التوالي (1) 28 سم.

اضغط مقبض الشد (43) نحو الأسفل مرة أخرى من أجل التثبيت.

► **براعي أثناء التركيب أن يتوافق اتجاه قص الأسنان (اتجاه السهم على شفرة المنشار) مع اتجاه السهم على غطاء الحماية!**

- قم بتركيب شفة الشد (55) والفلكة (57) واللولب سداسي الرأس (56).

- أحكم ربط اللولب سداسي الرأس (56) باستدام المفتاح الحلقى (35) بإدارته في اتجاه عقارب الساعة بينما تمسك باستدام مفتاح خطافي (36) بشفة الشد.

- قم بتركيب وليجة المنضدة (8) مرة أخرى.

- قم بطي غطاء الحماية (6) إلى الأمام.

التشغيل

► أسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

وضع النقل ووضع العمل لشفرة المنشار

وضع النقل

- أخرج غطاء الحماية (6) وقم بإزالته وليجة المنضدة (8) وضع إسفين الشق (27) في أدنى وضع. قم بتركيب وليجة المنضدة (8) مرة أخرى.

- أدر ذراع التدوير (17) في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن توجد أسنان شفرة المنشار (28) أسفل قاعدة المنشار (4).

- حرك تعريف قاعدة المنشار (10) نحو الداخل بشكل كامل.

اضغط مقبض الشد (20) إلى أسفل. يكون قد تم تثبيت امتداد قاعدة المنشار بذلك.

وضع العمل

- ضع إسفين الشق (27) في أعلى وضع فوق منتصف شفرة المنشار تماماً، وقم بتركيب وليجة المنضدة (8) وغطاء الحماية (6).

- أدر ذراع التدوير (17) في اتجاه عقارب الساعة إلى أن تصبح السنون العلوية لشفرة المنشار (28) فوق قطعة الشغل بمسافة 3 - 6 مم تقريباً.

ضبط زوايا الشطب المائل العمودية والأفقية

ينبغي أن يتم فحص الضبط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة على دقة القص.

ضبط زوايا الشطب العمودية (شفرة المنشار) (انظر الصورة A)

يمكن ضبط زاوية الشطب المائلة العمودية في نطاق يتراوح بين 0° و 45° .

- قم بخل ذراع التثبيت (16) بإدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

ملحوظة: عند حل ذراع التثبيت بشكل كامل، فإن شفرة المنشار ستنقلب من جراء قوة الجاذبية إلى وضعية تعادل 30° تقريباً.

- أسحب أو اضغط الطارة اليدوية (18) على مسار قالب الإللاق إلى أن يشير المؤشر الزاوي (59) إلى زاوية الشطب العمودية المرغوبة.

الشبكة الكهربائية أثناء التشغيل مثلاً).
لتشغيل العدة الكهربائية بعد ذلك مجدداً، يجب الضغط على زر التشغيل الأخضر (25).

إرشادات العمل

ملاحظات نشر عامة

- ◀ يجب أن تتأكد قبل إجراء أي عملية قطع بألا تلامس شفرة المنشار أي مصد أو دليل أو أي جزء آخر من الجهاز في أي لحظة.
- ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية لعمل المزور أو الطيات إلا مع تجهيزات الحماية الملائمة (مثل: غطاء، نفق الوقاية، مشط القمط).
- ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية لعمل شق (في التوسيف المتنهي داخل قطعة الشغل).
أهم نصيحة المنشار من الصدمات والطرقات. لا تعرّض نصل المنشار لضغط جانبي.
يجب أن يركز إسفين الشق على خط مسار شفرة المنشار من أجل تجنب انقطاع قطعة الشغل.
- ◀ لا تعالج قطع الشغل المتلوية. يجب دائمًا أن تكون حافة قطعة الشغل المستقيمة لكي يتم تركيزها على مصد التوازي.
احتفظ بعضاً من الدفع دائمًا على العدة الكهربائية.

موقع المستخدم (انظر الصورة G)

- ◀ لا تقف دائمًا في نفس جانب الحاجز بالنسبة لمنصل المنشار. قد تسبب الصدمة الارتدادية في اندفاع قطعة العمل بسرعة كبيرة في اتجاه أي شخص يقف أمام نصل المنشار أو على خط واحد معه.
- أبعد اليدين والأصابع والذراعين عن شفرة المنشار الدوار.

- تراعي أثناء ذلك الملاحظات التالية:
- امسك بقطعة الشغل بواسطة اليدين الاثنين بأمان وأضفطها بإحكام على منضدة الشغل.
- للعمل على قطع الشغل الرفيعة وعند نشر زاوية شطب رأسية احرص دائمًا على استئنام عصا الدفع المورد (15) ومصد التوازي الإضافي (47).

أقصى مقاسات قطعة الشغل

زاوية شطب عمودية	أقصى ارتفاع لقطعة الشغل [مم]
80	0°
55	45°

النشر

نشر القطوع المستقيمة

- قم بضبط مصد التوازي (9) على عرض القطع.
- ضع قطعة الشغل على قاعدة المنشار أمام غطاء الحماية (6).
- قم برفع شفرة المنشار أو خفضها عن طريق ذراع التدوير (17) إلى أن تصيب السنون العلوية لشفرة المنشار (28) فوق قطعة الشغل بمسافة 3 - 6 مم تقريباً.
- قم بتشغيل العدة الكهربائية.

- اجذب مقبض الشد (20) إلى أعلى تماماً لإطالة قاعدة المنشار.

- قم بسحب تعریض قاعدة المنشار (10) إلى الفارع إلى أن يشير مبين البعد (63) على التدريع إلى بعد المرغوب عن شفرة المنشار (2).

- اضغط مقبض الشد (20) إلى أسفل.
يكون قد تم ثبيت تعریض قاعدة المنشار بذلك.

ضبط مصد التوازي الإضافي (انظر الصورة E)

لنشر قطع الشغل الرفيعة ولنشر زوايا شطب رأسية ينبغي تركيب مصد التوازي الإضافي (47) على مصد التوازي (9).

يمكن تركيب مصد التوازي الإضافي حسب الحاجة على يمين أو يسار مصد التوازي (9).

قد تتحصر قطع الشغل أثناء النشر بين مصد التوازي وشفرة المنشار، حيث تتشبك فيها ويتم وقذفها من قبل شفرة المنشار أثناء حركة صعودها.
لتجنّب ذلك ينبغي أن يضبط مصد التوازي الإضافي بحيث تنتهي نهاية دليله بال مجال الكائن بين السن الأمامي لشفرة المنشار والحافة الأمامية لإسفين الشق.

- للقيام بذلك قم بحل كافة الصواميل المجمحة بقطم التثبيت (48) وحرك مصد التوازي الإضافي بشكل مناسب.

- أعد إحكام شد الصواميل المجمحة.

التشغيل

◀ انتهِ إلى جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة على لوحة صنع العدة الكهربائية.

التشغيل (انظر الصورة F1)

- اقلب غطاء الأمان القلاب (19) نحو الأعلى.
- اضغط على مفتاح التشغيل الأخضر لبدء التشغيل (25).

- دع غطاء الأمان (19) يسقط إلى أسفل مرة أخرى.

الإطفاء (انظر الصورة F2)

- اضغط على غطاء الأمان القلاب (19).

واقية فرط التحميل

العدة الكهربائية مجهزة بواقية فرط تحميل. في الاستعمال المطابق للتعليمات لا يمكن تعریض العدة الكهربائية للتحميل الزائد. في حالة التحميل الزائد يتم فصل العدة الكهربائية من قبل وحدة التحكم الإلكترونية.

قم بتنفيذ الخطوات التالية لإعادة تشغيل العدة الكهربائية بعد:

- دع العدة الكهربائية تبرد لمدة 10 دقائق على الأقل.

- اضغط على زر إعادة التشغيل (26) ثم قم بإعادة تشغيل العدة الكهربائية.

انقطاع التيار الكهربائي

مفتاح التشغيل والإطفاء هو عبارة عن مفتاح لافلطي، وهو يمنع إعادة إدارة العدة الكهربائية من تلقاء نفسه بعد انقطاع التيار الكهربائي (سحب كابل

- الضيبيط (انظر الصورة 12)**
- قم بحمل اللولب (64). بذلك يمكن تحريرك مصد زاوية 90° (24).
 - قم بفك ذراع التثبيت (16).
 - حرك الطارة اليدوية (18) نحو مصد زاوية 90° إلى أن تتساخط ساق المقياس الزاوي مع نصل المنشار على كامل طوله.
 - حافظ على إبقاء الطارة اليدوية بهذا الوضع وأحكِم شد ذراع التثبيت (16) مرة أخرى.
 - أحكِم ربط اللولب (64).
- إن لم يكن مبين الزاوية (59) بعد الضيبيط على خط مسار واحد مع علامات 90° على التدريج (23)، قم بفك اللولب (65) واستخدام أحد مفكات البراغي متصلة بالجز المتداولة في الأسواق وقم بمحاذاة خط كر خطاوَات العمل الموصوفة أعلىه بالنسبة لزاوية الشطب العمودية 45° (حمل اللولب (66)، وإزاحة مصد زاوية 45° (22)). لا تجُوز تعديل ضبط مبين الزاوية (59) مرة أخرى في هذه الأثناء.
- توازي نصل المنشار بالنسبة للجزء الدليلي بالمصادم الزاوي (انظر الصورة L)**
- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
 - الفحص**
 - علم سن النشر اليساري الأول المرئي في الخلف فوق ولجهة المنضدة بواسطة قلم رصاص.
 - اضبط مقياس زاوي ضابط على 90° وضعه على حافة الجز الدليلي (5).
 - قم بإزاحة ساق المقياس الزاوي الضابط إلى أن تلامس سن النشر التي تم تعليمها، واقرأ البعد بين نصل المنشار والجز الدليلي.
 - دور نصل المنشار إلى أن يبرز السن الذي تم تعليميه عن ولجهة المنضدة من الأمام.
 - قم بإزاحة المقياس الزاوي الضابط على خط مسار الجز الدليلي إلى حد سن النشر الذي تم تعليميه.
 - قم بقياس البعد بين نصل المنشار والجز الدليلي مرة أخرى.
- يجب أن يتتطابق البعدان اللذان تم قياسهما.
- الضيبيط**
- قم بفك اللولب سدايسية الرأس (67) في الأمام على قاعدة المنشار واللولب سدايسية الرأس (68) بالخلف على قاعدة المنشار باستخدام المفتاح سداسي الرأس الم giof.
 - حرك شفرة المنشار بحدار إلى أن توازي مع الجز الدليلي (5).
 - أحكِم ربط اللولب (67) و (68) مرة أخرى.
- ضيبيط مؤشر البعد بقاعدة المنشار (انظر الصورة K)**
- ركز مصد التوازي على يمين نصل المنشار.
 - حرك مصد التوازي، إلى أن تشير العلامة بالعدسة المكبرة (62) إلى التدريج السفلي 28 سم. للثبيت اضغط مقبض الشد (43) نحو الأسفلمرة أخرى.
 - اجذب مقبض الشد (20) إلى أعلى تماماً، واجذب امتداد قاعدة المنشار (10) إلى الخارج حتى المصد.
- انشر قطعة الشغل بشكل كامل بدفع أمامي منتظم.
 - في حالة الضغط بشكل زائد فقد تتعرض رؤوس شفرات المنشار للسخونة الزائدة، وتتعرض قطعة الشغل لأضرار.
 - أطْهِ العدة الكهربائية، وانتظر إلى أن توقف شفرة المنشار عن الحركة تماماً.
- نشر زوايا الشطب المائلة العمودية**
- اضبط زاوية الشطب المائلة الأساسية المرغوبة لشفرة المنشار.
 - في حالة ميل شفرة المنشار إلى الجانب الأيسر يجب أن يكون مصد التوازي (9) على يمين شفرة المنشار.
 - اتبع خطوات العمل وفقاً لما ورد في: (انظر «نشر القطع المستقيمة»، الصفحة 49)
- نشر زاوية الشطب المائل الأفقية (انظر الصورة H)**
- اضبط زاوية الشطب المائلة الأفقية المرغوبة بالمصد الزاوي (3).
 - ضع قطعة الشغل على السكة المجسمة (50).
 - يجب ألا يسمع بوجود القطاع في خط القطع. في هذه الحالة، قم بفك الصواميل المبنية (51) وحرك السكة المجسمة.
 - قم برفع شفرة المنشار أو خفضها عن طريق ذراع التدوير (17) إلى أن تصبح السنون العلوية لشفرة المنشار (28) فوق قطعة الشغل بمسافة 3 - 6 مم تقريباً.
 - قم بتشغيل العدة الكهربائية.
 - قم بضغط قطعة الشغل بيد واحدة على السكة المجسمة (50) وقم بتحريك المصد الزاوي باستخدام اليد الأخرى من مقبض التثبيت (60) ببطء في الجز الدليلي (3) إلى الأمام.
 - أطْهِ العدة الكهربائية، وانتظر إلى أن توقف شفرة المنشار عن الحركة تماماً.
- فحص الضيبيط الأساسي وضبطه**
- ينبغي أن يتم فحص الضيبيط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة على دقة القص.
- إنك بحاجة إلى الفبرة وللعدد الخاصة الموافقة لتنفيذ ذلك.
- ينفذ مركز خدمة عملاء بوش هذا العمل بشكل سريع وموثوق به.
- ضبط المصادرتين لزوايا الشطب العمودية المائلة النموذجية $45^\circ/90^\circ$**
- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
 - اضبط زاوية شطب مائلة عمودية لنصل المنشار مقدارها 90° .
- الفحص (انظر الصورة I1)**
- قم بضبط مقياس الزاوية على 90° وضعه على قاعدة المنشار (4).
 - يجب أن يتراصف ساق مقياس الزاوية بكامل طوله مع شفرة المنشار (28).

الصورة	عنصر الجهاز	موضع المحفظ
M	مفتاح خلفي/ العدة (33)	أدخله في موضع حفظ مفتأخ حلالي (36)
M	قفل الصدمات الإرتدادية (7)	أدخله في موضع حفظ العدة (33)
M	المصد الزاوي (3) مع القبض (50)	ادفعه إلى داخل الموصى بموضع الحفظ (29)
N	مصد التوازي (9) (12)	ضعه في موضع حفظ العدة مع مصد توازي إضافي مركب (47)
N	عصا الدفع (15) العدة (21)	أدخله في موضع حفظ عصا الدفع (15) العدة (21)

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.
- للعمل بشكل جيد وآمن حافظ دائمًا على نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية.
- إذا تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينصح أن يتم ذلك من قبل شركة Bosch أو من قبل مركز خدمة الزبائن المعتمد لشركة Bosch للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمفاجئ.

التنظيف
أزل الغبار والنشرارة بعد كل خطوة عمل من خلال نفها بالهواء المضغوط أو بواسطة فرشاة.

تشحيم العدة الكهربائية مادة التزيلق:



زيت المرك 20 SAE 10/SAE 20

- زيت العدة الكهربائية عند الضرورة بالأماكن المشار إليها.

ينفذ مركز خدمة عملاً وكالة بوش هذه الأعمال بشكل سريع وموثوق.

تخلص من مواد التشحيم والتنظيف بطريقة محافظة على البيئة. تراعي التعليمات القانونية.

إجراءات لتخفيض الضجيج إجراءات من طرف المنتج:

- البدء بإدارة هادئة
- التسلیم مع نصل منشار تم تطويره بشكل خاص لتخفيض الضجيج

إجراءات من طرف المستخدم:

- التركيب بطريقة قليلة الاهتزازات على سطح عمل ثابت
- استخدام نصال المنشار ذات الوظائف المخفضة للضجيج
- تنظيف نصل المنشار والعدة الكهربائية بشكل منتظم

الفحص
 يجب أن يشير مبين البعد (63) بالتدرج (2) إلى نفس القيمة التي تشير إليها العلامة بالعدسة المكثرة (62) على التدرج (1).

الضبط
- اجذب امتداد قاعدة المنشار (10) إلى الخارج حتى المصعد.

- قم بحل اللولب (69) بواسطة مفك براغي متصلة بالعز وقم بتسوية مبين البعد (63) على مسار علامة 28 سم بالتدرج العلوي (1).

ضبط توازي مصد التوازي (انظر الصورة L)

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- قم بخلع قفل الصدمات الإرتدادية (7) وطي غطاء الحماية (6) إلى الخلف.
- قم بفك مقبض الشد (43) الخاص بمصد التوازي وحركه إلى أن يلامس شفرة المنشار.

الفحص
 يجب أن يلامس مصد التوازي (9) شفرة المنشار بطوالها الكامل.

الضبط
- قم بحل اللواليب سدايسية الرأس (70) باستخدام مفتاح سداسي الرأس الم giof.

- حرك مصد التوازي (9) بحرص إلى أن يلامس شفرة المنشار بطولها الكامل.

- ثبت مصد التوازي في هذا الوضع واضغط مقبض الشد (43) مرة أخرى إلى أسفل.

- أحكم ربط اللواليب سدايسية الرأس (70) مرة أخرى.

ضبط العدسة المبكرة بمصد التوازي (انظر الصورة L)

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- قم بخلع قفل الصدمات الإرتدادية (7) وطي غطاء الحماية (6) إلى الخلف.

- قم بتحريك مصد التوازي (9) من اليمين إلى أن

يلامس شفرة المنشار.

الفحص
 يجب أن تقع علامة العدسة المبكرة (62) على نفس خط مسار علامة 0-0 مم بالتدرج (1).

الضبط
- قم بحل اللولب (71) بواسطة مفك براغي متصلة بالعز وقم بتسوية العلامة على طول علامة 0 مم.

التخزين والنقل

حفظ عناصر الجهاز (انظر الصور N - M)
توفر لك العدة الكهربائية إمكانية ثبيت عناصر معينة من الجهاز بشكل آمن.

- قم بفك مصد التوازي الإضافي (47) من مصد التوازي (9).

- قم بدخول جميع أجزاء الجهاز في مواضع المحفظ على جسم الجهاز (انظر الجدول التالي).

الصورة	عنصر الجهاز	موضع المحفظ
M	المفتاح الملحق العدة (33) (35)	أدخله في موضع حفظ

التوابع

رقم الصنف	المصد الزاوي
2 610 015 508	عصا دفع
1 600 A02 2D7	شفرات المنشار للخشب والمواد الصفحية والألوان والعوارض
	Optiline for Wood
2 608 640 443	شفرة المنشار $30 \text{ مم} \times 2,8/1,8 \text{ مم}$, 40 سن
2 608 640 444	شفرة المنشار $30 \text{ مم} \times 2,8/1,8 \text{ مم}$, 60 سن
2 608 640 437	شفرة المنشار $30 \text{ مم} \times 2,5/1,8 \text{ مم}$, 80 سن

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع: www.bosch-pt.com: يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبيات قطع غيار.

تجد المزيد من عناوين الخدمة تحت:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي تسليم العدة الكهربائية والتوابع والعبوة إلى مركز معالجة النفايات بطريقة محافظة على البيئة.
لا ترمي العدة الكهربائية ضمن النفايات المنزلية.



עברית

הוראות בטיחות

אזהרות בטיחות כלליות לכל עובודה חשמלית

אזהרה קראו את כל האזהרות בטיחות, ההוראות, האירוטים והופטיטים המופיעים עם כל העובודה החשמלי. אי צוית לכל ההוראות המופיעות להלן עלול להסיטים בהתחשלה, שרפפה או פגיעה קשה.

שמרו את כל האזהרות וההנחיות לעין בעתיד. המומן "כל עובודה חשמלי" באזהרות מתיחס לכל עובודה המומבר לשנת החשמל (אגמצעות כל) או לכל עובודה המופעל באמצעות סוללה (נטען).

בטיחות באזורי העבודה

שמרו על אזור העבודה נקי וሞואר היטב. אזורים לא מסודרים או שוחטים מוגברים את האפשרות לתאונות.

אל תפעילו כל עובודה חשמלי נזהלי וגדיל דלקים. כל עובודה נפיצה, כגון בונכותות נזהליים וגדלים דלקים. אי-זרים ביצועם, אשר עלולים להזכיר גזים.

הרחיקו ילדים ואנכים אחרים מכל עובודה החשמלי במרחב העבודה. היסח דעת עלול לגרום לכם לאבד את השילטה בכל.

בטיחות חשמלית

התקען כל עובודה החשמלי חיבר להתקאים לשקע החשמלי. לעולם אין לערוך שינוי כלשהו בתתקע. אין להשתמש בתתקאים מתאימים עם כל עובודה חשמלית מוארים. תקעים מקוריים ושקיים תואמים מפחיתים את הסיכון להתחשלהות.

הרמינו מגע במוטותיהם מוארים, כבון יצנורות, רדייאטורים, תנוריהם ומקררים. כאשר גופכם מוארכ גודל הסיכון להתחשלהות.

אין לחשוף כל עובודה חשמלי לגשם או לרטיבות. מים שחדרם לכל עובודה החשמלי מגדלים את הסיכון להתחשלהות.

אין לפגוע בכלב החשמל. בשום אופן אין להשתמש בכלב החשמל לנשיאה או למשיכה של הכליל או לביתוק התקע. הרחיקו את הכלב החשמלי מהום, שמם, קצחות חמדם או חלקים נעים. ככלים חשמליים פגומים או מופתלים מגדילים את הסיכון להתחשלהות.

בעובודה עם הכליל בחוץ יש להשתמש בכבל מריך המתואימים לעובודה בחוץ. עובודה עם כבל מריך המתאים לעובודה בחוץ מפעילה את הכלון להתחשלהות.

אם אין ברירה אלא לעבוד עם כל עובודה החשמלי בכיבתה להחה ש לא חברו יותר למקורה של חשמל הוגן באמצעות מסור פרט (RCD). שימוש במוסר פרט מפחית את הסיכון להתחשלהות.

בטיחות אישית

היי עירכיים תמיד, שימו לב לפעולות שלכם ונגנו. בתגובה לשאינם משתמשים בכל עובודה החשמלי. אל תשתמשו בכל עובודה החשמלי כשאתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. די ברגע אחד של חוסר תשומת לב בזמן העבודה עם כל עובודה החשמלי כדי לגרום פציעות קשות.

- ◀ השתמשו בצויד מגן אישי. לבשו תמיד משקפי מגן. ציוד מגן, כגון מסכת אבק, בעלי בטיחות מוגברת החלקה, קסדה או מרכיבים שמיעיה ו齊יד בכך לתוכה העבודה מפחחים את הסיכון לפציעות.
- ◀ מכען התחלה פעולה לא מוכנות. ודאו שהמתגה נמצא בUMBRELLA מבטח לפניהם מוחברים את כל העובודה החשמלי למקור חשמל ו/או לפניהם מוחברים את כל עובודה החשמלי או נשיאה של הכליל. בשיטה כתיל העובודה החשמלי עם האבעע על המתג, או אספקת חשמל לכל עובודה הנמצאים במצב דלוך מוגברים את הסיכון לתאונות.
- ◀ היסרו את מפתח הרגלים או כל כוונון לפניהם מוחברים את כל עובודה החשמלי. מפתח ברגלים או כל כוונון שנותרים מוחברים חלק מסתווב של כל עובודה החשמלי עלולים לגרום פציעות.
- ◀ אין לעבד בריכבה דלה קדימה. שמרו על עמידה יציבה ומאודנת בכל דלון. כך תוכלו לשנות טוב יותר בכל העבודה החשמלי במצבים לא צפויים.
- ◀ התחלשו באופן מתאים. אל תלבשו בגדים רופפים או תכשיטים. הרחיקו שער בגדים מוחלטים נגעים. בגדים רופפים, תכשיטים או שער אורך עלולים להיפגע בחקלים נגעים.
- ◀ אם אתם עובדים עם ציוד לשאיות אבק ודאו שהמחברים מוחברים בזרה תקינה וכוכנה. שימוש ציוד לשאיות אבק עשוי להפיג את הסכנות הנגעות מאבוק.
- ◀ אל תאפרשו לניסיון שצברתם בעובודה עם הכליל להפוך אתכם לשאכנים ואל תעטלו מעורקנות בטיחות בעובודה עם כל עובודה החשמלי. חסור זהירות עלול לגרום פציעות קשות כתוצאה מבררר שכני.
- ◀ שימוש בכל עובודה חשמלית וטיפול בהם אין לעבד בכוח עם כל עובודה החשמלי. השתמשו בכל עובודה החשמלית המתאימים לסוג העבודה טובי יותר ובוצעו בטוחה יותר, בהתאם ליעודו.
- ◀ אין להשתמש בכל עובודה החשמלי אם המתג איננו מפעיל ומכוונה אותן. כל עובודה חשמלי שאינן מאפשרות שולוט באנטנות מותג הפעלה/ביבו הוא כל מוסון שיש לתקן.
- ◀ נתנו את הכליל העובודה משקע החשמל ו/או הוציאו את הסוללה, אם אפשרי, מכל העובודה לפניהם ביצוע שינויים, החלפת איברים או אחסון כל עובודה החשמלי. אמצעי מנע אלה מפחיתים את הסיכון של עובודה החשמלי מוגברת.
- ◀ אחסנו את הכליל העובודה כשאינו בשימוש הרחק מהישג ידם של ילדים, ואל תאפשרו לאנשים שאינם מוכרים את כל עובודה החשמלי וווראות אלה לתחפל את כל העובודה החשמלי. כל עובודה חשמלית מסוימת כההם בזדים של משתלמים לא מנוגדים.
- ◀ תחזקו את הכליל העובודה החשמלית והאבלרים. בדקו חקלים שבווים או כל מרכיב אחר שועל להשဖע על פעולה כל עובודה החשמלי. אם כל העובודה החשמלי בזיך, דאגו לתקןו לפני השימוש. תאוונו בורות גורמות מכל עובודה החשמלית והאבלרים. בדקו התחלה או תובעה לא חלקה בין חקלים בעים, בדקו חקלים שבווים או כל מרכיב אחר שועל להשיפע על פעולה כל עובודה החשמלי. אם כל העובודה החשמלי בזיך, דאגו לתקןו לפני השימוש. תאוינו בורות גורמות מכל עובודה החשמלית שאינם מותוחדים כהלהה.

◀ **הובילו את החלק המעובד אל להב המסור רק נגד כיוון הסיבוב.** הובלת החלק המעובד באוטו הכוון להב המסור מסתובב מעיל לשולחן עלולה לגרום לכך שהחלק הנענד, ואיתו הד' שלכט, יימשכו אל הוב המסоро.

◀ **עלולים אין להוביל את החלק המעובד באמצעות דזוזית ההולכה** כאשר מוצעים חיתוך אורך, ואין להשתמש בגדיר המקבילה מכעוז או רוך כאשר חותכות חיתוך רוחבי (קיצורי החלק) באמצעות זווית הולכה. הולכת החלק המעובד באמצעות אגדיר מקבילה וזרעית הולכה בו דגנית מגדילה את הסיכון להתקעות ולרעת.

◀ **בעת חיתוך אורך יש להפעיל את כוח הדחיפה על החלק בין הגדר המקבילה לבין הוב המסоро.** השתמשו במקל החיתוך כאשר הרוחק בין הגדר המקבילה להב המסור קطن מ-150 מ"מ, והשתמשו בבלוק הדחיפה כאשר המרחק קطن מ-50 מ"מ. מתקני עד לעובודה ישמרו את הידים שלכם במרחב בטוח מלhb המסоро.

◀ **השתמשו ורק במקל הדחיפה המסתופק על ידי יירין או כדה שיוצר על פי הנקודות.** מקל דחיפה זה שומר על מרחוק מספק בין הד' להב המסоро.

◀ **עלולים אין להשתמש במקל דחיפה פגום או חתוך.** מקל דחיפה פגום או חתוך עלול להישבר ולגרום לך לדחיקת אל להב המסоро.

◀ **אין לבצע אף פעולה "ידי חופשית". יש למקם ולתולין את החלק המעובד תמיד בעודרת הגדר המקבילה או דזוזית הולכה.** ידי חופשית" מושמעו שימוש בדיםים כהמייה בחלק המעובד או להולכה שלו בקובם שימוש במוליך מקוביל או בדזוזית הולכה. ניסור בידי חופשית מוביל לסתיות, להיתקעות של החלק במסור ולרעת.

◀ **עלולים אין לשולח ידי מעל או מעבר להב המסור כשהוא מסתובב.** שליות ידי לחץ חלק המעובד עלולה להוביל למגע בשוגג בהוב המסورو המסתובב.

◀ **ספק תמיכה נספפת האחו/or/ או לצדים של שולחן המסоро כשאתם מנחים תלקיים ארכויים/or/ או רוחבים, כדי לשמר עליות מאחוביים.** חלק אורך/or/ או רוחב גונטה לעשו בכיב ציר על קצה השולחן, מה שגורם לאובדן שליטה, להיתקעות להב המסоро בחלק ורעת.

◀ **הובילו את החלק המעובד בקצב אחד.** אין לכופף או לפטול את החלק המעובד. אם להב המסור נתקע, בכו את הכליל מידי, נתקע את הכליל מהחשלמל וולקנו את הגורם המפעיע. אם להב המסоро נתקע בעקב חלק המעובד, עלול היזור ורע או חיטייה של המנוען.

◀ **אין להסרי שרירות חומר חתוך בדופן השולחן כשהשולחן נשאטם** העחרום עלול להיליך בין הגדר המקבילה או האזורי הפנימי של מגן הלהב לבן להב המסоро, כך שאשבעותיהם יימשכו אל להב המסоро. כמו את המסоро ומתרמי עד לשולחן המסоро. בערך לפcin שאותם מסירים חומר.

◀ **השתמשו במוליך-עדור במגע עם פci השולחן כשהשולחן נשאטם מנטרים לאורך חלקים בעובי דק מ-2 מ"מ.** חלק דק עלול להיליך ולהיתקע תחת הגדר המקבילה ולגרום לרעת.

סיבות לרעת ואזהרות קשותות

רטע הוא תגובה חטאומית של החלק המעובד כאשר להב המסоро נחסם או "נצחט" על ידי החלק המעובד או עקב סטייה בחיתוךו של החלק ביחס להב המסоро, או כאשר חלק מהחומר המונסרו המכונס מרכז בין להב המסоро לגדר המקבילה או לעצם קבוע אחר.

◀ **שמרו על כל היחינוך חדים וככאים.** כל חיון מתחזקים כהכליה, עם חודים מושדים, חשופים פחות לסכנות היתקעות וקל יותר לשולש בהם.

◀ **השתמשו בכל הعبدוה החשמלי, באביזרים ובכלים המוחברים אליו בהתאם להוראות אלה, תוך התחשבות בסביבת העבודה ובעבודה שעלייכם לבצע. שימוש בכל' העבודה החשמלי לעבודות שלא לשם הוא מיועד עלול להוביל למצבים מסוכנים.**

◀ **שמרו על הייון ואזרוי האחדה יישרים וככאים מלולן, שמן או מגרדי.** הייון ומשתחי אחידה שלקלקים אינםאפשרים שליטה טובה בכל' במצבים לא צפויים.

שירותות

◀ **הביאו את כל הعبدוה החשמלי שלכם לתיקונים ולטיפולים רק במעבדת תיקונים מורשת, המשמשת בחלקן חילוף מקוריים.** כך תבטיחו שמירה על בטיחות כל' העבודה.

הוראות בטיחות למסורים שולחניים

اذהרונות בוגגע למוגנים

◀ **שמרו את המגנים במקומם.** המגנים חיבים להיות תקינים ומותקנים בכוונה. יש לתקן או להחליף כוון משוחרר, פגום או שאינו מותפרק כלכליה.

◀ **השתמשו תמיד במגן להב למיסור, בטrice מפצל ובתתקן מניעת רתע עברו כל בסור מלא.** בסיור מלא, לולוואר אשר להב המסоро וווקן למזרי את כל עובי החלק המעובד, המגן וצדיך הבטיחות האחור מסיעים להפחית את סכתת הפעיעה.

◀ **לאחר השלמת פועלה הדורשת הסורה של המגן, הטrice המפצל ו/or התתקן מניעת הרתע (לדזומה ניבורו חריצים) הריכיבו מיד בחריצה את מערכת המגנים.** המגן, טריצ'ה המפצל והתקן מניעת הרתע מסיעים להפחית את סכתת הפעיעת.

◀ **וזאו לפci הדלקת המסоро שלhab המסоро אין נוגע במגן, טריצ'ה המפצל או בחלק המעובד.** מגע בשוגג של רכיבים אלה בהב המסоро עלול להוות מיסוך.

◀ **כווו את טריצ'ה המפצל כמצוין בהוראות אלה.** מרווח לא בכון, מיקום או כוונון לא נכונים הופכים את הטריצ'ה המפצל לבלי עיל כאמצעי להפחיתת הסיכון לרעת.

◀ **כדי שתאריך המפצל והתקן מניעת הרתע יוכל לתפקד** הם צרכיהם להימצא בחלק המעובד. הרטריך המפצל והתקן מניעת הרתע אינם יעילים כמשמעותם רכיבים מחייבים להגעה לטrice המפצל או להתקן מניעת הרתע. בתנאים אלה אי אפשר למגע רתע באמצעות טריצ'ה המפצל או התקן מניעת הרתע.

◀ **השתמשו בהב המסоро שמתאים לטrice המפצל.** כדי שתאריך המפצל יוכל לתפקד כהכליה קווטר להב המסоро היינו להתאים לטrice המפצל הנכון, וגוף להב המסоро חיב להיות דק יותר מעובי טריצ'ה המפצל, ורחב החיבור של להב המסоро וחיב להיות רחב יותר מהוועבי של הטריצ'ה המפצל.

اذהרונות לתהיליך הכיסוי


◀ **סכנה: עלולים אין לקרב אכבות או דיזים להב המסоро אוulkו של להב המסоро.** רגע אחד של חוסר תשומת לב או החילקה עלולים להוביל את דיז' לכוון להב המסоро, וכותזאה מכך לגרום פצעה חמורה.

- ◀ מיקמו את המטוטו השולחני במקומות מואר היטב ועל רצפה מאוחנת, במקום שבו יכלים לעמוד יציב ומואדנים. יש להתקין אותו באזורי שיש בו מספיק מקום לטפל בקלות בחלק שאותו מעבירים. אזורים צפופים, חסוכים וצפפה לא מאוחנת ומוחילה מזינים האוניות.**
- ◀ יש לנקוט לעיתים תכופות ולהסיר נסורת מהשתה שמתוחת לשולחן המטוטו/¹ או מציד שאיבת האבק. צבירות נוריות עלולים לההתקACH באופנים עצמאים.**
- ◀ יש לאבטוח את המטוטו השולחני. מושר שולחני שアイום מאובטח כהלהכה עלול לדוד מהמקום או להתפוף.**
- ◀ הסירוי כלים, שאריות עץ וכדומה מהשולחן לפני שאתם מודלים את המטוטו השולחני. הסחת דעת או חומר שנתקע עלולים להיות מסוכנים.**
- ◀ השתמשו תמיד בלבבי מסוטו שהגוזל והצרה של חורי החיבור (ילוט לעומת עגול) שלהם בכוכבים. hãyי מסוטו שאין מטאיכים לרוכבי התתקנה של המטוטו י buoy בצדיה לא ממורכת ויגרמו לאובדן שליטה.**
- ◀ עלולים אין להשתמש באמצעי התקנה פגומים או לא מתאימים עבור הנטוטו, כגון אוגרים, דיסקיות, בריגים או אומרים לא מתאימים. אמצעי התקנה אלה תוכננו במיוחד עבור המטוטו שלכם, כדי להבטיח עבודה בטוחה וביצועים מיטביים.**
- ◀ עלולים אין לעמוד על מסוטו השולחן וכן אין להשתמש בו כמנדרגה או כסלם. הוחזקה עללה להוות יציעות קשות אם הכל ניפול הצדה או אם נוצר מגע בשוג בחלק החיצוני.**
- ◀ והוא שולחן המטוטו כך שיטוטוב בכיוון הנכון. אין להשתמש בדיסקי השזהה, במברשות ברזל או בדיסקי ליטוש על המטוטו השולחני. התקנת להב מסוטו לא מתאים או שימוש באביזרים לא פומלצים עלולים להוביל לפציעות קשות.**
- הוראות בטיחות ונוספות**
- ◀ לבשו כפפות הגנה במהלך התקנה של הנטוטו. סכתת פצעעה.**
- ◀ אין להשתמש בהבי מסוטו מפלדת HSS. hãyי מסוטו מסוג זה עליללים להישבר בקלות.**
- ◀ השתמשו רק בהבי מסוטו התואמים לנכונות הדוי המצוינים בהוראות הפעלה ולאלה שעלה כל העבודה ושבבכו על פי EN 847-1 ו-EN 1020 ומוסונים בהתאם.**
- ◀ עלולים אין להשתמש בכל הפעולה ללא לוחית השולחן, החליפו את לוחית השולחן אם היא פגומה. לוחית שולחן שאינה תקינה לגמרי עלולה להוביל לפציעות מלבה המטוטו.**
- ◀ שמרו על מקום העבודה בקי. תעבורות חומרים הן מוסכנות במיוחד. אבק שמלת מתקנות עלול להידלך או להתרפוץ.**
- ◀ בחרו את הנטוטו השולחני לו שבו את עובדים.**
- ◀ השתמשו רק בהבי מסוטו שהומלכו על ידי יצרן כלិ העבודה ומתחאים לו להשתמש בלבד.**
- ◀ הבוולו את החלק להב המטוטו ורק כשהלהב נע. אחרת קיימת סכנת רגע אם להב המטוטו נתקע חלק.**
- ◀ דרך כל כאשר מתרחש רגע החלק המעובד מתרומם מהשולחן באזורי האחורי של להב המטוטו, ונדרך לכיוון המפעיל.**
- ◀ רגע הוא תוצאה של שימוש לא נכון במסוטו / או בויהלי עבודה או תאגי עבודה לא נכונים, ואפשר למגע אותו על ידי נקיטת אמצעי ההירות המוצאים להן.**
- ◀ עלולים אין לעמוד בקן אחד ישר עם להב המטוטו. יש לעמוד תמיד בצד המטוטו כמו הגדר או דזית הホールה. רגע עשוי להטיל את החלק המעובד במחיות גבואה לעבר ירי שועוד לפci להב המטוטו ובכך אחד את.**
- ◀ עלולים אין לשולחן ייך מעל להב המטוטו או מעבר אליו כדי למשוך את החלק המעובד או לתמוך בו. זה עלול להוביל למגע בשוג עם המטוטו, או במקרה של רתע אצעבאותים ימשכו שירות להב המטוטו.**
- ◀ עלולים אין להזיק ולחולץ את החלק המנכט כנדח להב המטוטו כשהוא מסתו. החיצן המנכט כנדח להב המטוטו תגרום ל"צביטה" דיל דיסק המטוטו וורתע.**
- ◀ שדרו את הגדר המקבילה כך שתהיה מקבילה להב המטוטו. גדר שמיושרת לא נכון "צביטה" את החלק המעובד כנגד להב המטוטו וויצור רתע.**
- ◀ השתמשו במסטרק כדי להויל את החלק המעובד בצדיו לשולחן והגדיר כשאתם מנטרים חיתוכים לא חזורים, כגון חריצים. מסטרק יסייע לכם לשולחן חלקו.**
- ◀ העמידו מפיקות מתחת לוחות גדולים כדי למדוע את הסיסיכון לצביטה להב המטוטו וורתע. לוחות גדולים נטויים לשקע תחת משלקלם. יש למקם תמיימות מתחת כל חלק הולוח הגולטים מיבור לקאה לשולחן.**
- ◀ היו דירירים במיוחד במיוחד בינויו של חלקים מפותלים, עם עיניים, מעוותים או חלקים ללא קצה ישר שלאורך אפשר להויל את החלק בעדר גדר מקבילה או דזית הホールה. חלק מפותל, עם עיניים או מעות איין יציב וגורום לסטיות של חריץ הניסור ביחס להב המטוטו וכן להיתקעות של הלהב וורתע.**
- ◀ עלולים אין לנסר יותר מחלק אחד, בירימה אכנית או אופקית. להב המטוטו עלול לתפוס חלק אחד או יותר ולגרום להרעתם.**
- ◀ יאשר מפעלים חדש את המטוטו כשלחן המטוטו נמצא בחלק יש למרכזי את להב המטוטו בירץ הבינוי כך שיימי המטוטו לא יתפסו את הווור. אם המטוטו נתע בחומר הוא עלול להרים את החלק המעובד וגורום להרעת כהווא מתחיל לפעול.**
- ◀ יש לשמור על להבי המטוטו רקיים, חדים ועם רוחב שיניים מספק. עלולים אין להשתמש בלבד במסוטו מעוות או בהבי מסוטו סודוק או עם שיניים שבורות. להבי מסוטו מושכים עם שיניים מושחות כוכו מפצעים את האפשרות להיתקעות וורתע.**
- אזהרות להפעלת המטוטו השולחני**
- ◀ כבו את המטוטו השולחני ונתקן את כל החשמל בשאטם מסטרים את לוחית השולחן, החליפים להב מסוט או מכוכניים את טריד הפיצ'ל, מגנגן מכעיה הרתע או בגין להב המטוטו וכשר המוכנה בותרת לא השגחה. אמצעי דזרות מוכנים תאוות.**
- ◀ עלולים אין להשאיר את המטוטו השולחני פעול ללא השגחה. כבו אותו ואל תעדכו את הכלי עד שהוא בעכבר למגרם. מסוט הפעול ללא השגחה מוהה סכנה בלתי נשלטת.**

סמלים ומשמעותם

צד ימין:

מצין את מיקום ידיית הנעילה לנעילת להב המסתור ולקבעת דזוט הנטה האנכית (ניתן לוסובב את להב המסתור).



במידת הצורך יש לשמן את הכליל החשמלי בנקודות המצוינות.

כל עבודה חשמליים מסוג II הינו מוקשחים או מצידים בבדיו כפוף.



הסימן CE הינו אישור היוצר כי הכליל החשמלי תואם להואות האיחוד האירופי.

תיאור המוצר והביצועים שלו

קראו את הוראות הבטיחות וההנחיות. אי-יעות להוראות הבטיחות ולהנחיות עלול להוביל להתחלפות, שריפה/אַו פציעות קשות. שימושם לבבקשה לאירועים בחalk הקדמי של הוראות הפעלה.



שימוש בהתאם ליעוד

הכליל החשמלי נועד לשמש כמכניש עצמאי ליצוע חיטוי אוורור וחוכב בחיתוכים ישראלים בעץ קשה ורך וכן בלוחות סיבית ושבבית. ניתן לבצע חיטוכים בדוויזיות או פקיות מ-**30° עד 45°** ועד **30°** זהויות אנכיות מ-**0° עד 45°**. בשערת להבי מסור מתאימים, ניתן לנסר פרופילי אלומיניום ולפלטיק.

רכיבים מוגרים

מספרו הרכיבים המוגרים מתייחס לתצוגה של כל הឧוצה החשמלי בדף התארשיים.

(1) סרגל פיצה למורחך בין להב המסתור לגדר המקבילה
(2) סרגל פיצה למורחך בין להב המסתור לגדר המקבילה כאשר שולחן המסתור מורחב

(3) דזוט הולכה

(4) שולחן המסתור

(5) חריץ הולבה לדזוט הולכה

(6) כספי מגן

(7) מגן רתע

(8) להוחית השולחן

(9) גדור מקבילה

(10) הרחבת שולחן המסתור

(11) שקע אחיזה

(12) מקום אחסון לגדר המקבילה

(13) מגן הטיה

(14) בסיס תחתון

(15) מקל דחפה

(16) ידיית ניליה לקביעת דזוטות אלכסון אנכיות

(17) ידיית ארוכובה להרמה ולהנמכתה של להב המסתור

(18) גלאג' יידי

סמלים

הסמלים הבאים עשויים להיות חשובים לשימוש בכל הçasמי' שלהם.anca שוכנו את הסמלים ומשמעותם. הבנה כוגנה של הסמלים תעוזר לכם להשתמש בכל הçasמי' בצורה טובה ובוטחה יותר.

סמלים ומשמעותם

אל תכניiso ידיים לאזרור הכיסוי בדמן שהכליל החשמלי פעול. קיים סיכון לפיצעה בפגיעה עם להב המסתור.



הרכיבו משקפי מגן.



הרכיבו אמצעי הגנת שמיעה. חשיפה לרעש עלולה לגרום לאובדן שמיעה.



לבשו מסכת אבק.



שימוש לב למדידות להב המסתור. קוטר החור שחייב להתאים לציר הכליל לאחוחש. אם יש צורך להשתמש במפתחים, וודאו כי מידות המסתית תאימות לעובי הכליל הארשי וקוטר החור של להב המסתור וכון החוץ ליקוט ציר הכליל. במידת האפשר, השתמשו במפתחים המסופוקים עם להב המסתור.

קוטר להב המסתור חייב להתאים למידע בסמל.

a קוטר דיסק המסתור לא יעלה על 254 מ"מ.


b עובי הטרדי הוא 2 מ"מ.

c חז כיוון של השכינים (כוון החוץ על דיסק המסתור) חייב להתאים לכיוון החוץ על הטרדי.

d בעת החלפת דיסק המסתור ודאו שרוחב החיתוך אינו קטן מ 2.4 מ"מ ועובי הדיסק עצמו אינו גדול מ 1.8 מ"מ. אחרת קיים סיכון שהטרדי יתקע בחומר המונוכר.

עובי להב החרציה הוא 2 מ"מ.


גובה חור העובה לא יעלה על 80 מ"מ.



צד שמאל:

מראת את כיוון הסיכון של הארכובה להולדה (מצב הולבה) והרמה (מצב

עובה) של להב המסתור.



- (67) בורגי משושה (5 מ"מ) מלפנים, לכונון המקבילים
של דיסק המסתור
- (68) בורגי משושה (5 מ"מ) מאחור, לכונון המקבילים
של דיסק המסתור
- (69) בורג למיכון המרחק של שולחן המסתור
של הגדר המקבילה
- (70) בורגי משושה (5 מ"מ) מאחור לכונון המקבילים
של הגדר המקבילה
- (71) בורג למיכון המרחק של הגדר המקבילה

מידע טכני

GTS 254		מסור שולחני
3 601 M45 0..		מק"ט
1800	W	הසפק נקוב
4300	לדקה	סל"ד סדק
●		הגבלת דרום הפעלה
24.4	ג'ק	משקל לפי - EPTA- Procedure 01:2014
II/□		דירות הגנה
מידות (כולל רכיבים מתפרקים)		
x 620 x 690	מ"מ	רוחב X עומק X גובה
1000	מ"מ	
מידות להבי מסור מתאימים		
254	מ"מ	קוטר להבי המסתור
1.8 >	מ"מ	עובי גוף הלהב
2.4 <	מ"מ	עובי שריבים/盍צתה שבינים
30	מ"מ	קוטר קדח
הרכככים שייתנו תקפיים למתח גומייאלי [ג'] של 7.7 מ"מ, למתח נורו י יותר ולגיגמים באיכות מסוימת, ערכאים אלה עשויים להשתנות. מידות מרוביות של חומר העבדה: (ראה "מידות מרוביות של חומר העבדה", עמ' 61)		

התנה

◀ הימנוו מנגנון מהפעלת הכליל החשמלי בטיעות. אסור לחבר את תקע החשמל לאספקת החשמל במהלך ההרכבה ובמהלך כל עבודה על הכליל החשמלי.

תכולת המשלוח

- לפניהם השימוש בכליל החשמלי בפעם הראשונה, בדקו כי כל החלקים המפורטים להלן נמצאים:
- מסור שולחני עם דיסק מסור מורכב (28)
 - ערכת חיבור "כליל עבודה חשמלי" (39) (8 בורגי היוזק, 8 דיסקים)
 - בסיס תחתון (14)
 - ערכת חיבור "בסיס תחתון" (37) (16 בורגי היוזק, 16 דיסקים, 16 טבעות, 16 אומרים)
 - מגן הטיה (13)
 - דיסקיות (38) (4 בורגי היוזק, 8 דיסקים, 4 טבעות, 4 אומרים)
 - מוליך זווית (3)
 - מוביל מקביל פרופיל (50)

- (19) כיסוי בטיחות למוגן הדלקה/כיבוי
(20) ידית היוזק להרחבת שולחן המסתור
(21) מקום אחסון למקל הדחיפה
(22) מעצור לזוויות 45° (אנכי)
(23) סרגל מודיע לחיות האלבון (אנכי)
(24) מעצר לזוויות 0° (אנכי)
(25) מתח הפעלה
(26) לחץ הפעלה מחודש
(27) טרייז
(28) להב מסור
(29) מקום אחסון לחיות ההולכה
(30) מחזקי כבלים
(31) חורי הרכבה בסיס תחתון
(32) חורים להרכבה
(33) מקום אחסון לכלי/מגן הרתע
(34) מתאם שאיבת
(35) מפתח ברגים סגור (10 מ"מ; 13 מ"מ)
(36) מפתח פיניים/מפתח ברגים פתוח (10 מ"מ)
(37) מערכת חיבור "מגן הטיה"
(38) מערכת חיבור "כליל עבודה חשמלי"
(39) מערכת חיבור "כליל עבודה חשמלי"
(40) בורג טריד
(41) מגירות לוחית השולחן
(42) כפטור למגן הרתע
(43) ידית היוזק לכליל החשמלי
(44) חרץ V לכליל החשמלי
(45) חרץ U לשולחן המסתור עבור הגדר המקבילה
(46) חרץ להולכת הגדר המקבילה
(47) גדר מקבילה נוספת
(48) מערכת חיבור "גדר מקבילה נוספת"
(49) מסילה עבור זווית ההולכה
(50) גדר עם פורפל
(51) אום פורפר לגדר עם הפורפל
(52) כיסוי תחתון להבי המסתור
(53) בורג היוזק לכיסוי תחתון להבי המסתור
(54) חור אצבע להוציאת לוחית השולחן
(55) אונגן היוזק
(56) בורג משושה להבי המסתור
(57) דיסקית
(58) אונגן הרכבה
(59) סמן זווית (אנכי)
(60) ידית בעלת זווית (אופקית)
(61) סמן זווית עבור זווית ההולכה
(62) זכוכית מגדרת
(63) מחוון מרחוק של שולחן המסתור
(64) בורג צלב לצוונון זווית 0°
(65) בורג לסמן זווית (אנכי)
(66) בורג צלב לקיבוע זווית 45°

התקנת טריד מפצל (ראו איור c)

- הערה:** במקורה הצורך יש לבזק את כל החלקים המיועדים להרכבה לפני שימושם אתם.
- הסירו את לוחית השולחן במקורה הצורך (8).
 - סובבו את ידיית הארכובה (17) בכיוון השעון עד הסוף כך שdishק המסתור (28) יהיה במצב הגבוג ביותר האפשר מעל שלוחן המסתור.
 - שחררו את הבורג (40) באמצעות מפתח הברגים הסגור (35).
 - הוציאו את הטוריז (27), ודחפו אותו למעלה עד הסוף.
 - הדקו בחזרה את הבורג (40) באמצעות מפתח הבריגים הסגור (35).
 - התקינו את לוחית השולחן (8).

התקנת לוחית שולחן (ראו איור d)

- הערה:** היכינו את לוחית השולחן (8) לשקיעים האחוריים של המגרעת בשולחן (41).
- הוליכו את לוחית השולחן כלפי מטה.
 - לחזו על לוחית השולחן עד שתיכנס למקומה בקדמת המגרעת בשולחן.

הרכבת מגן רתיעיה לאחוריו (ראו איור e)

- הערה:** במקורה של רתע מגן הרתע (7) מונע את דמיית החומר המונע בליון המפעיל. השיניים החוזות של המגן נבעוצות בחומר המפעיל וועוצרות אותו.
- לחזו את שני צידי החלוץ של מגן הרתע (42) זה לצד (7).
 - פועלו זו מושכת לאחר הפין הוביל.
 - כוונו את מגן הרתע (7) מעל הטריז המפצל (27) והרפו מחלצנים (42).
 - היליכו את מגן הרתע לכיוון כיסויו המגן עד שהפין המוביל ישתabal בחור האחורי בחולקו העליון של הטריז המפצל.
 - בדקו שהפין המוביל בעץ היבש בחורו ושמגן הרתע פועל היטב. הרימו בהירות את שני מגן הרתע. כאשר מרים מהן השיניים הקפיציות חיבור לדחת ולעגינה בלוחית השולחן.

התקנת הגדר מקבילה (ראו איור f)

- אפשר לנקם את הגדר המקבילה (9) משמאלו או מימין להגביה המסתור.
- שחררו את ידיית החיזוק (43) של הגדר המקבילה (9).
 - פועלו זו משחררת את מוליך V (44).
 - תחילו והניכסו את הגדר המקבילה עם מוליך V לתוך חירץ הולכה (45) של שלוחן מסוטו. לאחר מכן מknנו את הגדר המקבילה בחירץ הולכה הקדמי (46) של שלוחן המסוטו.
 - כתע אפשר להציג את הגדר המקבילה לפני הצורך.
 - כדי לנעל את הגדר המקבילה, לחוץ על ידיית החיזוק (43) לפניה.

התקנת גדר מקבילה נוספת (ראו איור g)

- לינטור חומורי עבודה צרים ולינטור בדוויות ארכניות, יש להרכיב את הגדר המקבילה הנוספת (47) על הגדר המקבילה (9).
- אפשר להתקין את הגדר המקבילה הנוספתצד שמאל או ימין של הגדר המקבילה (9) לפני הצורך.
- להתקנה השתמשו בערכתי החיבור "גדר מקבילה נוספת" (48) 2 ברגים, 2 אומי פרפר).

- אום פרפר "מוביל מקביל פרופיל"

- מוביל מקביל (9)

- מוביל מקביל נוסף (47)

- ערכת חיבור "מוביל מקביל נוסף" (48) (2 בורגי הדוח, 2 אומי פרפר)

- טריד מפצל (27) עם כיסוי מגן (6) מותקן

- מגן רעט (7)

- מפתח סגור (35)

- מפתח פיבים/מדלג (36)

- מקל דחיפה (15)

- לוחית השולחן (8)

הערה: יש לבדוק את הכליל החשמלי לגילוי נזקים. לפני השימוש בכליל החשמלי, יש לבדוק היבט את התקני המגן או תקלים שפגמו בכך כדי לוודא שהם פעילים ובהתאם למפרטם המקורי. יש לבדוק שהחלקים הנעים פועלמים כראוי ואינם תקועים או פגומים. על כל החלקים להיות מוכרים כראוי ולעמדו בכל התנאים כדי להבטיח פעולה מושלמת.

אבירים וחלי מגן פגומים חובה לתקן או להחליף כראוי על ידי מעבדת שירות מורשתית.

הרכבה ביחס או גמישה

כדי להביח טיפול בטוח, יש להרכיב את הכליל החשמלי על משטח העבודה שטוח ויציב (כגון שולחן העבודה) לפני השימוש.

הרכבה עם בסיס תחתיו ומגן הטיה (ראו איורים 3-a-3)

השתמשו בערכות החיבור "בסיס תחתיו" (37), "מגן הטיה"

"(38) ו"כליל חשמלי" (39) לצורך ההרכבה - ברגיו ייחד את חלקו מסגרת הבסיס (14). הדקו היבט את הרגבים.

- הבירgo את מגן הטיה (13) אל הבסיס התחתון. - היכחו את הכליל החשמלי על הבסיס כך ש מגן הטיה פונה לאחור.

- חיבורו את הכליל החשמלי לבסיס התחתון. לשם כך השתמשו בחורים בצד הכליל החשמלי (31) ובחרום בסיסי התחתון.

הרכבה ללא בסיס (ראו איור h)

- חיבורו את הכליל החשמלי לשטח העבודה באמצעות בריגיון מתאימים. לשם כך השתמשו בחורים (32).

הרכבת חלקים נפרדים

- הסירו בדיחיות את כל החלקים המסופוקים מאידיהם.

- הסירו את כל חומרי הארייה מהמכשיר החשמלי ומאהבידרים מסופוקים.

- חלקו המכשיר הבאים מאוחסנים ישירות בביית המכשיר: מגן חירץ הולכה (45) של שלוחן מסוטו. לאחר מכן מknנו את רתע (7), מפתח סגור (35), מפתח פיבים/מפתח פתוח (36), זווית הולכה (3), מוליך מקבילי (9), מוליך מקבלי נסוף (47) עם ערכתי חיבור (48), כיסוי מגן (6), מקל דחיפה (15), דיסק מסור (28).

- כאשר אתם דקוקים לאחד חלקו המכשיר האלה, הוציאו אותו בדיחיות מאזור האיחסון שלו.

עboro שאיבה של חומרים מסוכנים לבריאות, מסרטנים או שאיתב אבק ייש יש להשתמש בשואב אבק מיוחד.

החלפת להב המטוסו (ראו איורים k1-k4)

◀ **לפנֵי כל עבודה בכלי העבודה יש לנתק את התקע משקע החשמל.**

◀ **לבשו כפפות הגנה במהלך ההתקנה של להב המטוסו.**

◀ **השתמשו רק בלכבי מסור מהירות הטריק של הכליל החשמלי השלים.**

◀ **השתמשו גבואה מהירות הטריק של הכליל החשמלי המוצניים בורותות הפעלה ולאלה שעלה כל העבודה ושבבdkו על פי-1 EN 847-1 ומוסננים בהתאם.**

◀ **השתמשו רק בלכבי מסור שיוצרן הכליל המלא עליים והשיט מותאים לשימוש על החומר שאותם רוצחים לנסר. כך המכון התקומות ובה מדי שאלות שיבוי המטוס כדי שהפלטיק שאותם מנסרים לא יותך.**

◀ **אין להשתמש בלכבי מסור מפלט HSS. להבי מסור מסוג זה עלולים להישבר בקלות.**

הסרת להב המטוסו

- סובבו את ידיים הארכובה (17) בכוון השעון עד הסוף כך שדיסק מסור (28) יהיה במצב הגבואה ביותר האפשרי מעול שולחן המטוסו.

- הטו את כיסוי המגן (6) אחורה.

- הרימו את לוחית השולחן (8) באמצעות חור האחיזה (54).

- שחררו את הבורג המשושה (56) באמצעות מחדיקים את אוגן (35) נגד כיוון השעון תוך שאטם מחדיקים את אוגן (55) כך שלא יסתובב.

- הסירו את הדיסקית (57) ואת אוגן ההידוק (55).

- הסירו את דיסק המטוסו (28).

התקנת להב המטוסו

במידת הצורך יש לנתק את כל החלקים המיועדים להרכבה לפני התקינה.

- הניחו את דיסק המטוסו החדש על אוגן הבסיס (58) של ציר הכליל.

הערה: אין להשתמש בלכבי מסור קטנים מדי. המרווה הדריאלי בין להב המטוסו לבין החריצה לא עליה - 3 - 8 מ"מ.

◀ **בעת ההתקנה וודאו שכיוון החיתוך של השיכים (כיוון החץ על להב המטוסו) תואם לכיוון החץ על מכסה המטען!**

- הרכיבו את אוגן ההידוק (55), הדיסקית (57) והבורג המשושה (56).

- הדקנו את הבורג המשושה (56) בכיוון השעון בעדרת המפתח הסגור הפתוח הפינימית (36) כך שלא יסתובב.

- הודיעו את לוחית השולחן (8) למוקומה.

- הטו את כיסוי המגן (6) קדימה.

- הכניסו את הברגים דרך החורים מצד הגדר המקביל (9).

- ראש הרגים משמשים כמובילים לגרד המקביל הנוסף.

- חילקו את הגדר המקביל (47) מל' ראי' ברגים.

- הדקנו את הרגים באמצעות אומי הפרפה.

התקנת זווית הולכה (ראו איורים h1-h2)

- הכניסו את מסיל זווית הולכה (49) לאחד מחורי הולכה (3) על שלוחן המטוסו (5).

לצורך מיקום טוב יותר של חומר העבודה ארוכים אפשר להשתמש בגדוד המחווץ (50) להרחיב זווית הולכה.

- במקורה הצורך הרכיבו את הגדר המחווץ על זווית הולכה (51) באמצעות אום הפרפה.

שאייבת אבק/שביבים

אבק מחומרים כגון צבעים המכילים עופרת, סוג עץ מסויימים, מינרלים ומתקות עלול להזיק לבריאות. נגיעה בסוגי אבק אלה או אשיפתם עלולות לגרום לתגובה אלרגית/או למחלות ברכיים הרשימה של המשמש אבן או אדים ארירים המכילים בקרבת מקום.

סוגי אבק מסויימים, כגון אבק של עצ אלון או אשוו, נחשים מסוכנים, במיוחד בשילוב עם חומרים אחרים המשמשים לטיפול בעץ (רhomot, חומר הגנה לעץ). רק מומינים ראשאים יכולים להנוטרם המכילים אסBEST.

- השתדרלו להשתמש בשאייבת אבק המתאימה לסוג החומר.

- יש לדאוג לאזרור מספיק במקום העבודה.

- מומלץ לחובש מסיכת נשימה הקולית מסכן בדרכה P2. שימנו לב לתקנות הרלוונטיות בארץכם לגבי עבודה עם חומרים אלו.

מפלט הנסות עלול להיחסם על ידי אבק, נסורת או פיסות מחומר העבודה.

- כבוי את הכליל החשמלי והוציאו את התקע מהשקבע.

- המתוינו עד שלhab המטוסו יעצר לחלוון.

- בדקנו את סיבת החסימה ותקנו אותה.

◀ **מכנעו הצטברויות אבק במקום העבודה. אבק עלול להילך בקלות.**

◀ **כדי להימנע מסכנת שריפה בעת בישור אלומיניום, יש להזקן את מפלט הנסות ולא להשתמש בו.**

רייקון מפלט גבסורה (ראו איור i)

כדי להסיר פיסות חומר העבודה ושבדים גדולים, אפשר לפתח את המכסה התחתון של להב המטוסו (52).

- כבוי את הכליל החשמלי והוציאו את התקע מהשקבע.

- המתוינו עד שלhab המטוסו יעצר לחלוון.

- היטו הצדיה את הכליל החשמלי.

- שחררו את ברגי ההידוק (53) ופתחו את המכסה התחתון של להב המטוסו (52).

- הסירו את פיסות ושבבי חומר העבודה.

- סגרו את המכסה התחתון של להב והברגו אותו בחדרה.

- הביאו את כליל העבודה למצב עבודה.

שאייבת יציבות (ראו איור j)

- הכניסו צינור מתאים של שואב אבק למתחם השאייבת (34).

שואב האבק צריך להתאים לחומר שהוא עובדים.

תפועל

► לפני כל עבודה בכלי העבודה יש לנתק את התקע משקע החשמל.

מייקום להב המטוסור למצב הנובה ולמצב עבודה

מצב הובלה

- סבירו את ציפוי המגן (6), הסירו אתلوحית השולחן (8) ומקמו את הטריי המפצל (27) במצב הנובה ביזורו. החזיו אתلوحית השולחן (8) למקומנה.
- סובבו את דיתת הארכובה (17) כך כיוון השעון עד שנייה להב המטוסור (28) תהיינה מותחת לשולחן המטוסור (4).
- דחפו פנימה את הרחבה שולחן המטוסור (10) עד הסוף.
- לחזו על דיתת ההידוק (20) כלפי מטה. פעולה זו מקבעת במקומה את הרחבה שולחן המטוסור.

מצב עבודה

- מקמו את להב החreira (27) במצב עליון בדיק על מרכז להב המטוסור, הכניסו אתلوحית השולחן (8) והרכיבו מכסה המגן (6).
- סובבו את דיתת הארכובה (17) בכיוון השעון עד שהשניים העליונים של להב המטוסור (28) תהיה כ- 3 - 6 מ"מ מעלה מהמגנט העבודה.

כונון הגדר המקבילה

כשהשלוחן המטוסור איבנו מרווח

- שחררו את דיתת ההידוק (43) של הגדר המקבילה (9).
- גוזרו את הגדר המקבילה עד שהטיסיון בדוכיות המגדלת (62) מראה את המרחק הראשי מלבה המטוסור.
- כאשר שלוחן המטוסור איבנו מרווח, הטיסיון המוצע על הסרגל (1).
- כדי לקבע מצב זה, לחזו את דיתת ההידוק (43) למיטה.

כונון הגדר המקבילה

כאשר שלוחן המטוסור מוארך (D)

- מקמו את הגדר המקבילה עד שהטיסיון בדוכיות המגדלת גוזרו את הגדר המקבילה (1) **28 ס"מ**.
- כדי לקבע מצב זה, לחזו את דיתת הקיבוע (43) למיטה.
- משכו את דיתת הקיבוע (20) של הרחבה שולחן המטוסור עד מעלה עד הסוף.
- משכו את הרחבה שולחן המטוסור (10) החוצה עד שמחוון המרחק (63) מראה בסרגל (2) את המרחק הראשי מלבה המטוסור.
- לחזו את דיתת ההידוק (20) כלפי מטה.
- פעולה זו מקבעת במקומה את הרחבה שולחן המטוסור.

כונון הגדר המקבילה הנוספת (ראו איור E)

לניסוי חומר עבודה צרים ולכיסו בדזיות ארכיות, יש להרכיב את הגדר המקבילה הנוספת (47) על הגדר המקבילה (9).

- אפשר להתקין את הגדר המקבילה הנוספת בצד שמאל או ימין של הגדר המקבילה (9) לפי הצורך.
- במהלך הניסוי פיסות של החומר המעובד עלולות להיתקע בין הגדר המקבילה להב המטוסור, להיתפס בהב המטוסור העלה ולהידוק.
- לפיכך יש לכונן את הגדר המקבילה הנוספת כך שהקצתה המובל של סתים באזורי שביבן שנ לרב המטוסור קדרונית לכתה הקדרי של הטריד הפצל.
- לשם כך שחררו את כל אומי הפרפר של ערכת החיבור (48) והזידו את הגדר המקבילה הנוספת בהתאם.
- הדקנו מחדש את אומי הפרפר.

כונון דזיות חיתוך ארכיות ואופקיות

כדי להבטיח חיותים מודיקיים, יש לבדוק את הכונון הבסיסי של הכליל החשמלי לאחור שימוש אינטנסיבי ולכזון אותו במידת הצורך.

כונון דזיות חיתוך ארכיות (להב המטוסור) (ראו איור A)

- .45° אפשר לכונן את דזיות החיתוך הארכיות בטוויה שבין **0°** עד **45°**.
- שחררו את דיתת הנעלילה (16) נגד כיוון השעון.
- הערעה: כאשר דיתת הנעלילה משוחררת החליטו, להב המטוסור נעקב בבווח המשיכה למצב של **30°**.

- משכו או דחפו את דיתת הגלגל (18) לאורך המסלול עד שמחוון הדזיות (59) מראה את דזיות החיתוך הארכיות הראשיות.

- החזיקו את דיתת הגלגל במצב זה והדקנו בחזרה את דיתת הנעלילה (16).

כדי להגע לכונון מודיק של הדזיות הארכיות השימושיות **0°** ו- **45°** היצרן הכן מראש מעוצבים בדזיות אלה (24), (22).

כונון דזיות החיתוך האופקי (דזיות הולכה) (ראו איור B)

- צד אפשר לכונן את דזיות החיתוך האופקי בטוויה שבין **30°** (צד שמאל) לבין **30°** (צד ימין).
- שחררו את דיתת הנעלילה (60) במדידה והיא בעלה.
- סובבו את מעיצור הדזיות עד שמחוון הדזיות (61) מראה את דזיות החיתוך הראשיות.
- הדקנו שוב את דיתת הנעלילה (60).

הארכת שולחן המטוסור

יש לתמוך בחומריעבודה ארוכים וכבדים מותחת לכתה החופשי.

הפעלה ראשונה

- ◀ **שימוש לב מטחן החשמלי** המתח במקו החשמל חייב להתאים לנחותים המציגים על לוחית הוגם של כל' העבודה,

הדרישה (ראו איור F1)

- קפלו את כיסוי הבטיחות (19) כלפי מעלה.

- כרדו להפעיל את הכל' לחצו על כפתור ההדקה הירוק (25).

- הניתו לכיסוי הבטיחות (19) ליפול בחזרה.

כיבוי (ראו איור F2)

- לחצו על כיסוי הבטיחות (19).

הגנת עומס יתר

כל' העבודה מצויד בהגנת עומס יתר. כאשר משמשים בכל' העבודה החשמלי על פי הייעוד לא יכול להוורר מזב של עומס יתר. כשישנו עומס גבוה מדי על הכל', המערכת האלקטרונית מכבה את הכל'.

בעשו את העודדים הבאים כדי להזידר את הכל' לשימוש:

- הניתו לכל' להתקrror במשך 10 דקות לפחות.

- לחצו על חצן ההפעלה חדש (26), ולאחר מכן הדליקו מחדש את הכל'.

הפסיקת חשמל

מתג הפעלה/כיבוי הינו מפסק בטיחות אשר מונע הפעלה חרזרת של הכל' החשמלי לאחר הפסקת חשמל (כגון משיכת של תקע החשמל במהלך הפעלה), יש להוציא שוב על

כדי להזידר את הכל' החשמלי לפועלה, יש להוציא שוב על כפתורו (25).

הנחיות לעבודה

הוראות ביצור כליליות

- ◀ **בכל חיתוך יש לוודא תחילת כי להב המטbor אוינו יכו'** לעיגת מעוצרים או בחלקים אחרים של המכשיר בשום צורה.

- ◀ **יש להשתמש בכל' החשמלי להריצה או להקצעה רך** באמצעות ציז'וד הגהה מתאים (כגון מכסה חריצים, מסרק לחץ).

- ◀ **אין להשתמש בכל' החשמלי ליצירת שטע (חריץ פיני בחומר העבודה).**

יש להגן על להב המטbor מפני פגימות ותנודות. אין לחשוף את להב המטbor לחץ צידי.

להב החריציה חייב להיות מיושר בקן אחד עם להב המטbor כדי למנוע את תקיעת חומר העבודה.

אין לעמוד במכשיר כל' חומר עבודה מעוז. לחומר העבודה ציריך להיות תמיד קצה ישר שיישען כנגד המטbor הקובל. שמו תמיד על מקל הדיפה עם הכל' החשמלי.

מיקום המפעיל (ראו איור G)

- ◀ **עלולים אין לעמוד בקן אחד ישר עם להב המטbor. יש לעמוד תמיד בצד המטbor כמו הכל' או דז'ית ההולכה.** רוח עשר להתל את הכל' החשמלי מהוורר במרירות גבואה עבר מי שעומד לפני להב המטbor ובקן אחדantu.

- **יש להרחק ידים, אצבעות וזרועות מל' הבטיחות המסתובב.**anca הקפינו על הוואות הבאות:

- **החדזין את חומר העבודה היטב בשתי הידיים ולהצוו אותו בחזקה על שלוחן המטbor.**

- השתמשו תמיד במקל הדיפה (15) המצויר ובמוצעו המקביל הנוסף (47) עבור חומר עבודה צרים וניטור בדווית אבטחת.

מידות מרביות של חומר העבודה

גובה מרבי אבטחה	גובה מרבי של חומר העבודה [מ"מ]
80	0°
55	45°

מסורות

ניסור חותכים ישירים

- כוננו את הגדר המקבילה (9) לרוחב החיתוך הנדרש.
- הניתו את החומר המעובד על שלוחן המטbor מול לפניו הכספי המגן (6).
- השתמשו בדז'ית הארכובה (17) כדי להרים אוו' להוריד את (28) להב המטbor עד שהשניים הלייניות של להב המטbor (28) היו 3-6 מ"מ מעל לחומר המעובד.
- הדליקו את הכל'.
- נסרו את החלק בקצב התקדמות אחד.
- אם מפעלים לחץ רב מז', קצוט להב המטbor עלולים להתחמם יתר על המידה ולפגוע בחומר המעובד.
- כבו את הכל' והמתינו עד שלוחן המטbor ייערך לחולטן.

ניסור בדוויות אבטחה

- כוננו את דז'ית החיתוך האבטחה הרוציה של להב המטbor.
- אם לא להב המטbor מושה שמאליה, הגדר המקבילה (9) חי'ית להיות מינין להב המטbor.
- בצעו את שלבי הפעולה הבאים לפי הסדר: (ראה "ניסור חותכים ישירים", עמ' 61)

ניסור בדוויות חיתוך אופקיות (ראו איור H)

- כוננו את דז'ית החיתוך האופקיות הרוציה של בדווית ההולכה (3).

- הגדירות את החומר המעובד לגרדר המוחוץ (50).
- אין לפקם את הגדר המוחוץ בקן החיתוך. במקורה זה שאררו את אום אומי הפרסר (51) והזיזו את הכל' המוחוץ.

- השתמשו בדז'ית הארכובה (17) כדי להרים אוו' להוריד את (28) להב המטbor עד שהשניים הלייניות של להב המטbor (28) היו 3-6 מ"מ מעל לחומר המעובד.
- הדליקו את הכל'.

- לאח ציד את החומר המעובד אל הגדר (50) ולחפש את דז'ית ההולכה (60) בחריטה (3).

- הרד השניה נמצאת על ראש הנעה (3).

- כבו את הכל' והמתינו עד שלוחן המטbor ייערך לחולטן.

בדיקה ותיקון של כוכובים בסיסיים

- כדי להבטיח חיתוכים מדויקים, יש לבדוק את הcocoon הבסיסי של הכל' לאחר שימוש אינטנסיבי וכוכון אותו בדעת גוזר. לשם כך יש צור לבניון ובכלים ותואמים מוחדים. מרכז שירות הלקוחות של Bosch מבצע את העבודה במהירות ובاميון.

הגדר עזרות לדז'יות מעוצר אבטחה סטנדרטיז'ת של 45°/0°

- הביאו את הכל' העבודה החשמלי למצב עבודה.

- שחררו את הבורג (69) בעדרת מברג פיליפס ויישרו את מחוון המרחק (63) במקביל לסתימון 28 ס"מ בסרגל העליון (1).
 - כוכoon המכביליות של המוביל המכבילי (ראו איור L)**
 - הביאו את כל העבודה החשמלי למצב עבודה.
 - הסירו את מגן הרטע (7) וקפלו אותו את כסוי המגן (6).
 - שחררו את ידיית ההייזוק (43) של המוביל המכבילי, ודחפו אותו עד שייגע בדיסק המסоро.
 - ביצוע הבדיקה**
 - על המטען המכבילי (9) לאעת בלהב המסоро לכל אורכו.
 - ביצוע הכוונון
 - שחררו את בריגי האLEN (70) בעדרת מפתח אלן.
 - היזו זיהירות את המטען המכבילי (9) עד שייגע בלהב המסоро לכל אורכו.
 - הדקינו את המטען המכבילי במצב זה ולאחר מכן שוב על ידיית ההייזוק (43).
 - הדקו שוב את בריגי האLEN (70).
 - כינון דיכוי המגדלת של המטען המכבילי (ראו איור L)**
 - הביאו את כל העבודה החשמלי למצב עבודה.
 - הסיר את מגן הרטע (7) וקפלו אותו את כסוי המגן (6).
 - דחפו את המוביל המכבילי (9) מימין עד שייגע בדיסק המסоро.
 - ביצוע הבדיקה**
 - הסימו על דיכוי המגדלת (62) חייב להיות תואם לסתימון 0 מ"מ (1) בסרגל.
 - ביצוע הכוונון
 - שחררו את הבורג (71) בעדרת מברג פיליפס ויישרו את הסימו עם הסימון 0 מ"מ.
- אחסנה והובלה**
- אחסון רכיבי המכשיר (ראו איורים N-M)**
- כל זה מאפשר לכם לאחסן בבטחה רכיבים מסוימים של המכשיר.
- שחררו את הגדר המכביילה הנוספת (47) מהגדר המכביילה (9).
- גיבו את כל חלקי המכשיר המשוחזרים באזרו האחסון שלם בגוף המכשיר (או טבלה למטה).
- | איור | חלק המכשיר | אזור אחסון |
|------|---|------------------------------|
| M | מפתח סגור (35) | הניחו באזורי האחסון בכל (33) |
| M | מפתח פינים/מפתח (36) | ברגים (36) |
| M | מגן רטע (7) | הניחו באזורי האחסון בכל (33) |
| M | זווית הולכה (3) עם חגורת מחזקים שבאזור האחסון (29) | גדור מחורצת (50) |
| N | גדור מכביילה (9) כשהניחו במכבילה הנוספת (47) מרכיבת עלייה | הניחו באזורי האחסון בכל (12) |
| N | מקל דחיפה (15) הניחו באזורי האחסון בכל (21) | |
- כוונו את דיסק המסоро לזוויות אנכיות של 0°.
 - בדיקה (ראו איור K)**
 - כוונו מד זוויות ל-90° והניחו אותו על שולחן המסоро (4). Regel מד הזווית חיבת להיות צמודה להב המסоро (28) לכל אורכו.
 - כוכoon (ראו איור L)**
 - שחררו את ידיית הגלגל (18) מול מעכו 0° עד שרגל מוד (24).
 - שחררו את ידיית הגלגל (16).
 - דחפו את ידיית הגלגל (18) מול מעכו 0° עד שרגל מוד (24).
 - דחפו את ידיית הגלגל (16).
 - הדקנו בזרירה את הבורג (64).
 - אם לאור הכוכoon מחוון הזווית (59) אינו תואם לסימון 0° בסרגל (23), שחררו את ידיית ההייזוק (65) בעדרת מברג פיליפס וגילו ויישרו את מחוון הזווית לאורך סימון 0°.
 - חזרו על הצעדים לעיל בהתאם עבור זוויות האכיפה 45° (שחררו את הבורג (66); היזו את מעכו 45° (22)). ש להකפיד שלא לשונת את הכוכoon של מחוון הזווית (59).
- המכביליות של דיסק המסоро לחרכי ההובלה של זוויות ההולכה (ראו איור J)**
- הביאו את כל העבודה החשמלי למצב עבודה.
 - ביצוע הבדיקה**
 - השתמשו בעיפרון כדי לסמן את שנ המסоро השמאלי הראשונה הרווחית בחלק האחורי מעל לוחית השולחן.
 - כוונו מד זוויות ל-90° והניחו אותו על קצה חרץ הಹובלה (5).
 - הדקיו את רgel מד הזווית עד שתיגע בשן המסומרת נמצאת מול לוחית השולחן.
 - סובבו את להב המסоро עד שהשן המסומרת נמצאת מול הרצף השולחן.
 - הדקיו את מד הזווית לאורך חרץ ההובלה עד לשן המסומרת.
 - מודדו שוב את המרחק בין להב המסоро להרץ ההובלה.
 - שבי המרחקים הנמדדים חייבים להיות זהים.
- ביצוע הכוונון**
- שחררו את בריגי האLEN בחלקו הקדמי (67) ובחלקו האחורי (68) של שולחן המסרו בעדרת מפתח אלן.
 - הדקיו את להב המסרו בזיהירות עד שהייה מקבע לחרכי ההובלה (5).
 - הדקו את כל הברגים (67) וחזקו אותם (68) לשנית.
- כינון מחוון המרחק של שולחן המסרו (ראו איור K)**
- מקמו את הגדר המכביילה מימין להב המסרו.
 - הדקיו את הגדר המכביילה עד שהסימון בדיכוי המגדלת (62) בסרגל התיכון מושהה 28 ס"מ.
 - כדי לקבע מצב זה, לחצז את ידיית ההייזוק (43) למטה.
 - משכו את ידיית ההייזוק (20) עד הסוף ומשכו את הרחבות שולחן המסרו (10) החוצה עד הסוף.
- בדיקה**
- מחוון המרחק (63) חייב להציג את אותו ערך בסרגל (2) כמו הסימון בדיכוי המגדלת (62) על הסרגל (1).
- כוכoon**
- משכו את הרחבות שולחן המסרו (10) החוצה עד הסוף.

ישראל
דיקון בע"מ
רחוב לרוב 31, ראשל"צ 7565434
טל': 03-9630040
fax: 03-9630050
דוא"ל: service@ledico.com
כתובות שירות נוספת תמצאו כאן:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

סילוק
כל שימוש חשמליים, אביזרים ואורזיות יש להביא למיחזור
ידיוטי לסביבה.
אין להשליך כל שימוש חשמליים לפסולת
הביתית!



תחזוקה ושירות

תחזוקה וכינקי

- ◀ לפני כל עבודה בכל הឧבודה יש לנתק את התקע משקע החשמל.
- ◀ שמרו על ניקיון כל הឧבודה ופתחו האוורור, כדי לאבטח עובודה טובה בוטוחה.
- ◀ אם צריך להחליף את כבל החשמל, יש לבצע זאת על ידי Bosch או על ידי מעבדת שירות מורשה של דיקון נציגת Bosch בישראל.

בקיום
לאחר כל שלב עבודה, הסירו אבק ונסורת על ידי הדרמת אויר דחוס או بعد רשת מברשת.

שימוש כל הឧבודה



שמן מנע 20 SAE 10/SAE 20

- במקצת הצור, יש לשמן את הכל הגרפי בנקודות המטען.

מוקד שירות לקוחות מורה של Bosch מבחן עבודה זו במהירות ובאמינות.

סילוק חומר סיכה וחומר ניקוי באופן יידוטי לשביבה.
הקפידו לשמר על התקנות החוקיות.

אמצעים להפחחת רעש
אמצעים שננקטו על ידי היצרן:

- התחלה רכה
- המכשיר ממוסוף עם להב שפוחת במיוחד להפחחת רעש
- אמצעים של המפעיל לנקטות:
- התקנה מפחחת רטט על משטח עבודה יציב
- שימוש בהבי מסור עם תוכנות הפחחת רעשים
- ניקוי קבוע להבי המסור והכל הגרפי

אביזרים

מ"ט	מוצר דווית
2 610 015 508	מקל דחיפה
1 600 A02 2D7	להבי מסור לחומר עץ ולבידים,
	לוחות וקורות


Optiline for Wood

להב מסור 2.608 640 443	x 2.8/1.8 x 30 254 mm, 40 שיניים
להב מסור 2.608 640 444	x 2.8/1.8 x 30 254 mm, 60 שיניים
להב מסור 2.608 640 437	x 2.5/1.8 x 30 254 mm, 80 שיניים


שירות לקוחות וייעוץ לקוחות

שירות הלקוות עננה לשאלותכם בנוגע תיוקנים ותחזוקת המוצר כמו גם בנוגע לחלק חילוף. שרותם מפורטים ומידע על חלק חילוף תמצאו בכתובת: www.bosch-pt.com צוות הייעצים של Bosch ישמח לענות על כל שאלה שלכם בוגע ל מוצרים או לאביזרים שלנו.

בכל פניה והזמנת חלק חילוף יש לציין את מספר הפריט בן 10 ספרות, כמו כן על לוחית הדגם של המוצר.



1 619 PA7 326



Ø 35 mm:
2 608 000 569 (3 m)
2 608 000 565 (5 m)
1 619 PB3 826 (3 m)




Ø 35 mm:
2 608 000 570 (3 m)
2 608 000 566 (5 m)



GAS 15 PS



GAS 12-25 PL

GAS 35 L SFC+
GAS 35 L AFC
GAS 35 M AFC

GAS 55 M AFC