

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade: PD 150 – Cód. 35.25.150.150 – 0 - 150 mm – 0 - 6”

Resolução: 0,01 mm – 0,0005”

Exatidão: $\pm 0,03$ mm

Medições: Externa (8), Interna (2), Profundidade (6) e Ressalto(10).

Funções: Liga/desliga (7) “**ON/OFF**”


Zeragem em qualquer posição (12) “**ZERO**”

Conversão de unidade de medida mm/polegada (11) “**mm/in**”

Desligamento automático

Alimentação: Bateria SR-44

Temperatura de trabalho: 0 ~ +40 °C



01. Escala principal graduada

02. Faces para medição interna - “orelhas”

03. Cursor

04. Parafuso de fixação do cursor

05. Mostrador/visor de cristal líquido

06. Haste para medição de profundidade

07. Botão liga/desliga “ON/OFF”

08. Faces para medição externa - “bicos”

09. Tampa do compartimento da bateria

10. Face para traçagem ou medição de ressalto

11. Botão de conversão mm/polegada “mm/in”

12. Botão “ZERO”

2. INSTRUÇÕES DE USO

- a) Para ligar/desligar o paquímetro pressione o botão (7) **ON/OFF**.
- b) Para zeragem do mostrador/visor em qualquer posição pressione o botão (12) **ZERO**.
- c) Para converter a unidade de medida mm/polegada pressione o botão (11) **mm/in.**
- d) Para reposição da bateria, abra a tampa (9), remova a bateria usada e coloque uma bateria nova SR-44 mantendo o polo + voltado para cima. A troca da bateria é recomendada quando o paquímetro não liga pressionando-se o botão (7) **ON/OFF** ou quando os dígitos aparecem piscando intermitentemente no visor.
- e) Caso o paquímetro deixe de ser utilizado por mais de 5 minutos o visor desliga automaticamente para economia de energia, para religar basta pressionar o botão (7) **ON/OFF**.

3. MANUTENÇÃO E CUIDADOS



- Quedas, impactos fortes, movimento brusco do cursor, manutenção indevida, exposição à luz solar ou grandes variações de temperatura podem causar danos irreversíveis ao paquímetro e perda do direito de garantia.
- Nunca utilizar o paquímetro para fazer medições com a peça em movimento ou deslizar as faces de medição sobre a peça, este procedimento provoca o desgaste prematuro das faces de medição, alterando a precisão e até mesmo inutilizando o instrumento.
- Mantenha o paquímetro sempre limpo e seco (nunca lavar ou mergulhar em líquidos) e guarde-o em local apropriado e protegido.
- Remova a bateria caso o paquímetro não seja utilizado por longo período.
- Mantenha o paquímetro longe de qualquer fonte de eletricidade ou superfícies magnéticas. O contato do paquímetro com fontes de eletricidade ou superfícies magnéticas pode causar danos irreversíveis ao sistema eletrônico.

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Capacidad: PD 150 – Cód. 35.25.150.150 – 0 - 150 mm – 0 - 6”

Resolución: 0,01 mm – 0,0005”

Exactitud: $\pm 0,03$ mm

Mediciones: Externa (8), Interna (2), Profundidad (6) y Resalto (10).

Funciones: Enciende/apaga (7) “ON/OFF”


Reducción a cero en cualquier posición (12) “ZERO”

Conversión de unidad de medida mm/pulgada (11) “mm/in”

Apagado automático

Alimentación: Batería SR-44

Temperatura de trabajo: 0 ~ +40° C



01. Escala principal graduada

02. Facas para medición interna -
“orejas”

03. Cursor

04. Perno de fijación del cursor

05. Mostrador/visor de cristal líquido

06. Varilla para medición de profundidad

07. Botón enciende/apaga “ON/OFF”

08. Facas para medición externa - “patas”

09. Tapa del compartimento da batería

10. Faz para trazado o medición de resalto

11. Botón de conversión mm/pulgada
“mm/in”

12. Botón “ZERO”

2. INSTRUCCIONES DE USO

- a) Para encender/apagar el calibre presione el botón (7) **ON/OFF**.
- b) Para reducción a cero del mostrador/visor en cualquier posición presione el botón (12) **ZERO**.
- c) Para convertir la unidad de medida mm/pulgada presione el botón (11) **mm/in**.
- d) Para reposición da batería, abra la tapa (9), remueva la batería usada y coloque una batería nueva SR-44 manteniendo el polo + vuelto para arriba. El cambio da batería es recomendado cuando el calibre no enciende presionando el botón (7) **ON/OFF** o cuando los dígitos aparecen prendiendo intermitentemente en el visor.
- e) En caso de que el calibre deje de ser utilizado por más de 5 minutos el visor apaga automáticamente para economía de energía, para re-encender basta presionar el botón (7) **ON/OFF**.

3. MANTENIMIENTO Y CUIDADOS:



- Caídas, impactos fuertes, movimiento brusco del cursor, mantenimiento indebido, exposición a la luz solar o grandes variaciones de temperatura pueden causar daños irreversibles al calibre y pérdida del derecho de garantía.
- Nunca utilizar el calibre para hacer mediciones con la pieza en movimiento o deslizar las faces de medición sobre la pieza, este procedimiento provoca el desgaste prematuro de las faces de medición, alterando la precisión e incluso inutilizando el instrumento.
- Mantenga el calibre siempre limpio y seco-(nunca lavar o sumergir en líquidos) y guárdelo en local apropiado y protegido.
- Remueva la batería cuando el calibre no fuera utilizado por largo período.
- Mantenga el calibre lejos de cualquier fuente de electricidad o superficies magnéticas. El contacto del calibre con fuentes de electricidad o superficies magnéticas pode causar daños irreversibles al sistema electrónico.